

【航空】 調査の進捗状況（令和4年6月）

運輸安全委員会

事故

| No. | 発生日月 | 発生場所 | 登録記号 | 型式 | 運航者 | 事故等種類 | 進捗状況 | 変更 |
|-----|------------|-------------------------------|--------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------|----|
| 1 | 2022/06/25 | 徳島空港の西南西約40km、高度約5,200m | JA854A | ボンバルディア式DHC-8-402 型 | ANAウイングス株式会社 | 機体の動揺による客室乗務員の負傷 | 調査中 | ◎ |
| 2 | 2022/06/23 | 高知空港滑走路 | JA05JJ | エアバス式A320-232 型 | ジェットスター・ジャパン株式会社 | 着陸時の客室乗務員の負傷 | 調査中 | ◎ |
| 3 | 2022/04/18 | 有明海（詳細確認中） | JA3803 | 富士重工式FA-200-160型 | 個人（詳細確認中） | 不時着水による人の死亡 | 調査中 | |
| 4 | 2022/04/03 | 岩手県下閉伊郡岩泉町付近上空、高度約30m | JA10TE | アグスタ式AW139型 | 岩手県防災航空隊 | 消火活動中の航空機からの散水による人の負傷 | 調査中 | |
| 5 | 2022/03/26 | 名古屋飛行場の東約90km、高度約8,500m | JA603J | ボーイング式767-300型 | 日本航空株式会社 | 機体の動揺による客室乗務員の負傷 | 調査中 | |
| 6 | 2022/03/21 | 木曾川滑空場（岐阜県海津市） | JA2151 | アレキサンダー・シュライハー式ASK13型（滑空機） | 一般社団法人東海・関西学生航空連盟 | 着陸時の搭乗者の負傷 | 調査中 | |
| 7 | 2022/03/12 | 伊江島空港敷地内 | JA4577 | ビーチクラフト式A36型 | 特定非営利活動法人MESH・サポート | 墜落 | 調査中 | |
| 8 | 2022/02/15 | 大阪国際空港の北北西約55キロメートル、高度約2,700m | JA04JC | ATR式42-500型 | 日本エアコミューター | 機体の動揺による乗客の負傷 | 調査中 | |
| 9 | 2022/01/16 | 岡山県岡山市付近上空、高度約8,500m | JA24MC | エアバス式A320-214型 | 株式会社スターフライヤー | 機体の動揺による乗客の負傷 | 調査中 | |
| 10 | 2021/11/07 | 山口県山口市内場外離着陸場 | JR1347 | クイックシルバー式MXIIスプリントTop-R582L型（超軽量動力機） | 個人 | 離陸時のハードランディング | 調査中 | |
| 11 | 2021/11/03 | 北海道石狩郡新篠津村内新篠津滑空場 | JA100K | アレキサンダー・シュライハー式ASK13型（滑空機） | 個人 | 発航時のハードランディング | 調査中 | |
| 12 | 2021/10/12 | 美瑛滑空場の北西約500m | JA11AM | シェンプ・ヒルト式アーカスM型（動力滑空機） | 個人 | 墜落 | 調査中 | |
| 13 | 2021/10/10 | 熊本県阿蘇市内場外離着陸場 | JA2189 | アレキサンダー・シュライハー式ASK13型（滑空機） | 北九州グライダークラブ | 着陸時の機体損傷 | 意見照会作業中 | |
| 14 | 2021/10/07 | 神奈川県秦野市内の草地 | JA7975 | ロビンソン式R22Beta型（回転翼航空機） | 個人 | 墜落 | 調査中 | |
| 15 | 2021/09/20 | 長野県木曾郡大桑村殿付近 | JA6200 | カマン式K-1200型（回転翼航空機） | アカギヘリコプター株式会社 | 墜落 | 調査中 | |
| 16 | 2021/08/01 | 仙台空港A滑走路 | JA4077 | パイパー式PA-46-350P型 | 個人 | 着陸時の機体損傷 | 調査中 | |
| 17 | 2021/04/14 | 八尾空港 | JA001T | セスナ式525A型 | 個人 | 鳥衝突による機体損傷 | 意見照会作業中 | |
| 18 | 2021/03/23 | 長野県小県郡青木村夫神の農道 | JA6050 | アエロスパシアル式AS350B型（回転翼航空機） | 個人 | 不時着による機体損傷 | 調査中 | |
| 19 | 2021/02/01 | 成田国際空港滑走路 | JA13KZ | ボーイング式747-8F型 | 日本貨物航空株式会社 | 着陸時のテールストライク（胴体後部下 面接触）による機体の損傷 | 調査中 | |
| 20 | 2020/12/30 | 静岡県島田市大代付近 | JA77AR | ロビンソン式R66型（回転翼航空機） | 個人 | 墜落 | 調査中 | |

* 進捗状況：（事故等発生） → 調査中 → 報告書案審議中 → 意見照会作業中 → （報告書公表）

* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件（新規◎、変更○、公表●）

【航空】 調査の進捗状況（令和4年6月）

運輸安全委員会

事故

| No. | 発生年月日 | 発生場所 | 登録記号 | 型式 | 運航者 | 事故等種類 | 進捗状況 | 変更 |
|-----|------------|------------------|--------|----------------------|------------------|------------------------------------|---------|----|
| 21 | 2020/10/23 | 福江空港滑走路上 | JA845A | ボンバルディア式DHC-8-402型 | オリエンタルエアブリッジ株式会社 | 着陸時のテールストライク(胴体後部下 面接触)による機体の損傷 | 意見照会作業中 | |
| 22 | 2020/07/19 | 北海道空知郡南富良野町付近 | JA3825 | セスナ式172Nラム型 | 個人 | 山腹への衝突 | 報告書案審議中 | |
| 23 | 2020/06/29 | 兵庫県神崎郡福崎町内場外離着陸場 | JA9383 | 富士ベル式204B-2型(回転翼航空機) | 中日本航空株式会社 | 着陸時の機体損傷 | 調査中 | |
| 24 | 2020/02/01 | 福島県郡山市三穂田町の田んぼ | JA139F | アグスタ式AW139型(回転翼航空機) | 福島県警察航空隊 | 不時着による機体損傷 | 報告書案審議中 | ○ |

* 進捗状況：(事故等発生) → 調査中 → 報告書案審議中 → 意見照会作業中 → (報告書公表)

* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件(新規◎、変更○、公表●)

【航空】 調査の進捗状況（令和4年6月）

運輸安全委員会

重大インシデント

..

| No. | 発生日月 | 発生場所 | 登録記号 | 型式 | 運航者 | 事故等種類 | 進捗状況 | 変更 |
|-----|------------|------------------------------------|------------------|--|-----------------------------|---------------------------------------|---------|----|
| 1 | 2022/06/26 | 茨城県かすみがうら市内のぶどう畑 | 詳細確認中 | 詳細確認中(超軽量動力機) | 個人 | 航空機が通常着陸することが想定されない場所への着陸 | 調査中 | ◎ |
| 2 | 2022/06/02 | 鹿児島空港 | JA74MD JA02KG | シーラス式SR22 型 アグスタ式A109E 型(回転翼航空機) | 独立行政法人航空大学校 鹿児島国際航空株式会社 | 他の航空機が存在するヘリコプター用離着陸地点への着陸の試み | 調査中 | ◎ |
| 3 | 2022/05/20 | 百里飛行場西側滑走路付近 | JA10FJ | エンブラエル式ERJ170-200STD型 | フジドリームエアラインズ | 他の航空機等が使用中の滑走路への着陸の試み | 調査中 | |
| 4 | 2022/04/23 | 福井空港滑走路 | JA01KT | シャイベシSF-25型(動力滑空機) | 個人 | 着陸時において航空機の脚以外の部分が地表面に接触した事態 | 調査中 | |
| 5 | 2022/04/22 | 関西国際空港内ヘリコプター用離着陸地点の東約900m、高度約150m | JA687A | ユーロコプター式EC225LP型(回転翼航空機) | 海上保安庁 | 車両が存在するヘリコプター用離着陸地点への着陸の試み | 調査中 | |
| 6 | 2022/04/18 | 福岡空港の北東約200km、高度約9,800m | JA07RJ | ボンバルディア式CL-600-2C10型 | アイベックスエアラインズ | 航空機の航行の安全に障害となる複数の故障 | 調査中 | |
| 7 | 2022/03/07 | 熊本空港滑走路 | JA90MT JA47UK | エアバス・ヘリコプターズ式AS365N3型(回転翼航空機) テキストロン・アビエーション式172S型 | 熊本県防災消防航空隊 学校法人君が淵学園 | 他の航空機が使用中の滑走路への着陸の試み | 調査中 | |
| 8 | 2022/03/06 | 八尾空港A滑走路 | JA007Z | ソカタ式TBM700型 | 個人 | 着陸時において航空機の脚以外の部分が地表面に接触した事態 | 調査中 | |
| 9 | 2022/01/08 | 鹿児島空港滑走路 | JA4061 JA04JC | セスナ式172P型 ATR式42-500型 | 新日本航空株式会社 日本エアコミューター株式会社 | 他の航空機が使用中の滑走路への着陸の試み | 調査中 | |
| 10 | 2021/12/22 | 群馬県桐生市付近上空、高さ約50m | JA9584 | ベル式412型(回転翼航空機) | 朝日航洋株式会社 | つり下げ輸送中における物件の落下 | 調査中 | |
| 11 | 2021/09/08 | 妻沼滑空場西側周経路上、高度約330m | JA2379 JA3904 | アレキサンダー・シュライハー式ASK21型 セスナ式U206G型 | 公益財団法人日本学生航空連盟 水産航空株式会社 | 航空機同士の接近 | 報告書案審議中 | ○ |
| 12 | 2021/09/07 | 岐阜飛行場滑走路 | JQ5533 | P-1 | 川崎重工株式会社 | 滑走路からの逸脱(航空機が自ら地上走行できなくなった場合) | 報告書案審議中 | |
| 13 | 2021/08/26 | 熊本空港滑走路 | JA90MT JA31UK | エアバス・ヘリコプターズ式AS365N3型(訓練機) セスナ式172S型(訓練機) | 熊本県防災消防航空隊 学校法人君が淵学園 | 他の航空機が使用中の滑走路への着陸 | 調査中 | |
| 14 | 2021/07/05 | 長野県長野市内長野市滑空場 | JX0167 | Zenith Aircraft社式CH701型(自作航空機) | 個人 | 滑走路からの逸脱(航空機が自ら地上走行できなくなった場合) | 調査中 | |
| 15 | 2021/03/13 | 岡山県岡南飛行場 | JA01HJ | ホンダ・エアクラフト式HA-420型 | 岡山航空株式会社 | 滑走路からの逸脱(航空機が自ら地上走行できなくなった場合) | 調査中 | |
| 16 | 2020/12/04 | 那覇空港の北約50kmの上空 | JA8978 | ボーイング式777-200型 | 日本航空株式会社 | 発動機の破損(破片が当該発動機のケースを貫通した場合に限る。)に準ずる事態 | 意見照会作業中 | |
| 17 | 2020/11/03 | 北海道北見市小泉付近上空 | JR0392 | ビーバー式RX550-R503L型(超軽量動力機) | 個人 | 飛行中における発動機の継続的な停止 | 調査中 | |
| 18 | 2020/05/22 | 東京国際空港の南西約120km、高度約13,700m | N146BG | ガルフストリーム・エアロスペース式G-IV型 | 個人 | 航空機の航行の安全に障害となる複数の故障 | 調査中 | |
| 19 | 2020/04/17 | 帯広空港滑走路 | JA017C | シーラス式SR22型 | 独立行政法人航空大学校 | 航空機の脚が損傷し、地上走行が継続できなくなった事態 | 調査中 | |
| 20 | 2019/12/23 | 新千歳空港付近 | B3203 | エンブラエル式ERJ190-100ECJ型 | 個人 | 航空機の航行の安全に障害となる複数の故障 | 報告書案審議中 | ○ |
| 21 | 2019/12/21 | 佐賀空港から西南西約18km付近 | JA3815 B-9940 | ビーチクラフト式 A36型 確認中 | 個人 春秋航空株式会社 | 航空機同士の接近 | 意見照会作業中 | |
| 22 | 2019/11/30 | 東京国際空港A滑走路の南南東約2km以下の地点又は同滑走路 | JA806P | エアバス式A320-214型 | ピーチ・アビエーション株式会社 | 他の航空機が使用中の滑走路への着陸に準ずる事態 | 報告書案審議中 | |
| 23 | 2019/9/16 | 小松飛行場付近上空、高度約150m | JA01KY JA2471 | ダイヤモンドエアクラフト式HK36TTCスーパーディモナ型 アレキサンダー・シュライハー式ASK21型 | 個人 個人 | 物件を機体の外に装備している航空機から当該物件が意図せず落下した事態 | 意見照会作業中 | |

* 進捗状況：(事故等発生) → 調査中 → 報告書案審議中 → 意見照会作業中 → (報告書公表)

* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件(新規◎、変更○、公表●)

【鉄道】 調査の進捗状況（令和4年6月）

運輸安全委員会

事故

| No. | 発生年月日 | 線区 | 事業者 | 種類 | 進捗状況 | 変更 |
|-----|------------|-----------------------------|---------------|--------|---------|----|
| 1 | 2022/04/05 | 天竜浜名湖線 岩水寺駅～宮口駅間[静岡県浜松市] | 天竜浜名湖鉄道株式会社 | 踏切障害事故 | 調査中 | |
| 2 | 2022/04/05 | 飯坂線 平野駅～医王寺前駅間[福島県福島市] | 福島交通株式会社 | 踏切障害事故 | 調査中 | |
| 3 | 2022/03/16 | 東北新幹線 福島駅～白石蔵王駅間[宮城県白石市] | 東日本旅客鉄道株式会社 | 列車脱線事故 | 調査中 | |
| 4 | 2022/02/07 | 多賀線 高宮駅構内[滋賀県彦根市] | 近江鉄道株式会社 | 列車脱線事故 | 調査中 | |
| 5 | 2022/02/07 | 横河原線 見奈良駅構内[愛媛県東温市] | 伊予鉄道株式会社 | 列車脱線事故 | 調査中 | |
| 6 | 2022/01/04 | 越美南線 万場駅～上万場駅間[岐阜県郡上市] | 長良川鉄道株式会社 | 踏切障害事故 | 調査中 | |
| 7 | 2021/12/30 | 上信線 東富岡駅～上州富岡駅間[群馬県富岡市] | 上信電鉄株式会社 | 踏切障害事故 | 調査中 | |
| 8 | 2021/12/28 | 山陽線 瀬野駅～八本松駅間[広島県広島市] | 日本貨物鉄道株式会社 | 列車脱線事故 | 調査中 | |
| 9 | 2021/12/27 | 本線 彦根口駅構内[滋賀県彦根市] | 近江鉄道株式会社 | 列車脱線事故 | 調査中 | |
| 10 | 2021/10/07 | 日暮里・舎人ライナー 舎人公園駅構内[東京都足立区] | 東京都交通局 | 列車脱線事故 | 調査中 | |
| 11 | 2021/09/27 | 妙高はねうまライン 関山駅～二本木駅間[新潟県上越市] | えちごトキめき鉄道株式会社 | 踏切障害事故 | 報告書案審議中 | |
| 12 | 2021/07/24 | 常磐線 隅田川駅構内[東京都荒川区] | 日本貨物鉄道株式会社 | 列車脱線事故 | 報告書案審議中 | |
| 13 | 2021/07/21 | 函館線 然別駅～仁木駅間[北海道余市郡仁木町] | 北海道旅客鉄道株式会社 | 踏切障害事故 | 5月公表 | ● |
| 14 | 2021/07/12 | 甘木線 西太刀洗駅～山隈駅間[福岡県小郡市] | 甘木鉄道株式会社 | 踏切障害事故 | 報告書案審議中 | |
| 15 | 2021/07/05 | 大船渡線 真滝駅～陸中門崎駅間[岩手県一関市] | 東日本旅客鉄道株式会社 | 列車脱線事故 | 報告書案審議中 | ○ |

* 進捗状況：（事故等発生）→ 調査中 → 報告書案審議中 → （報告書公表）

* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件（新規◎、変更○、公表●）

【鉄道】 調査の進捗状況（令和4年6月）

運輸安全委員会

重大インシデント

| No. | 発生年月日 | 線区 | 事業者 | 種類 | 進捗状況 | 変更 |
|-----|------------|-----------------------|------------|------|------|----|
| 1 | 2021/11/23 | 名古屋線 伊勢朝日駅構内 [三重県朝日町] | 近畿日本鉄道株式会社 | 車両障害 | 調査中 | |

* 進捗状況：（事故等発生） → 調査中 → 報告書案審議中 → （報告書公表）

* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件（新規◎、変更○、公表●）

【船舶】 調査の進捗状況（令和4年6月）

運輸安全委員会

事故

| No. | 発生年月日 | 発生場所 | 事故等名 | 事故等種類 | 進捗状況 | 変更 |
|-----|------------|------------------------|--------------------------------|-------|---------|----|
| 1 | 2022/06/05 | 和歌山県和歌山市地ノ島付近(確認中) | 遊漁船第二恵比須丸釣り客死亡事故 | 死傷等 | 調査中 | ◎ |
| 2 | 2022/04/23 | 北海道知床岬西側カシュニの滝付近海域 | 旅客船KAZU I 浸水 | 浸水 | 調査中 | |
| 3 | 2022/03/21 | 鹿児島県種子島南東約185キロメートルの海上 | 漁船第五十一勇仁丸 火災 | 火災 | 調査中 | |
| 4 | 2021/09/05 | 大阪府大阪市箱作の沖合約4,900m付近海域 | 漁船卯の日丸遊漁船勝栄丸 衝突 | 衝突 | 調査中 | |
| 5 | 2021/08/11 | 青森県八戸市八戸港内 | 貨物船CRIMSON POLARIS 乗揚 | 乗揚 | 調査中 | |
| 6 | 2021/05/27 | 来島海峡西口 | 貨物船白虎 ケミカルタンカーULSAN PIONEER 衝突 | 衝突 | 調査中 | |
| 7 | 2021/05/20 | 千葉県いすみ市の東9,200メートル付近海上 | 遊漁船あままさ丸 遊漁船はなぶさ丸 衝突 | 衝突 | 調査中 | |
| 8 | 2021/04/27 | 沖縄県国頭郡本部町本部港(渡久地地区) | プレジャーボートクマサン007 爆発 | 爆発 | 調査中 | |
| 9 | 2021/02/23 | 千葉県九十九里町片貝漁港南東方沖 | 貨物船旭丸 遊漁船第三正一丸 衝突 | 衝突 | 調査中 | |
| 10 | 2021/02/08 | 高知県土佐清水市足摺岬南南東方沖 | 貨物船OCEAN ARTEMIS 潜水艦そうりゆう 衝突 | 衝突 | 報告書案審議中 | |
| 11 | 2020/12/23 | 不明 | 活魚運搬船第八しんこう丸乗組員行方不明 | 死傷等 | 調査中 | |
| 12 | 2020/11/30 | アメリカ合衆国ハワイ諸島ニイハウ島西北西方沖 | コンテナ船ONE APUSコンテナ積付台等損傷 | その他 | 報告書案審議中 | |
| 13 | 2020/11/19 | 香川県坂出市羽佐島北西方沖 | 旅客船Shrimp of Art 乗揚 | 乗揚 | 調査中 | |
| 14 | 2020/09/12 | 長崎県対馬市三ツ島 | 貨物船 CHANG SHUN 1 乗揚 | 乗揚 | 意見照会作業中 | |
| 15 | 2020/09/06 | 猪苗代湖の福島県会津若松市中田浜 | 猪苗代湖被引浮体搭乗待機者死傷 | 死傷等 | 報告書案審議中 | |
| 16 | 2020/08/07 | 千葉県袖ヶ浦市千葉港京葉シーバース | 油送船かいもん丸 衝突(棧橋) | 衝突(単) | 報告書案審議中 | |
| 17 | 2020/07/25 | モーリシャス島南東方沖 | 貨物船WAKASHIO 乗揚 | 乗揚 | 調査中 | |
| 18 | 2020/06/19 | 京浜港横浜区本牧ふ頭A5岸壁 | 貨物船TIMU 作業員死傷 | 死傷等 | 調査中 | |
| 19 | 2020/02/29 | 青森県六ヶ所村の中山崎東方沖約6.5海里 | 貨物船GUO XING 1 漁船第八富丸 衝突 | 衝突 | 調査中 | |
| 20 | 2020/02/29 | 長崎県壱岐市勝本港北方沖 | 漁船孝久丸 遊漁船しんえい丸 衝突 | 衝突 | 調査中 | |

* 進捗状況：(事故等発生) → 調査中 → 報告書案審議中 → 意見照会作業中 → (報告書公表)

* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件(新規◎、変更○、公表●)

【船舶】 調査の進捗状況（令和4年6月）

運輸安全委員会

事故

| No. | 発生年月日 | 発生場所 | 事故等名 | 事故等種類 | 進捗状況 | 変更 |
|-----|------------|-------------------|--------------------------------------|-------|---------|----|
| 21 | 2020/02/16 | 茨城県鹿島港北海浜第2船だまり北方 | 遊漁船第27桜井丸 衝突(防砂堤) | 衝突(単) | 報告書案審議中 | ○ |
| 22 | 2019/10/24 | 静岡県静岡市清水港 | コンテナ船SITC BANGKOK コンテナ船RESURGENCE 衝突 | 衝突 | 意見照会作業中 | |

インシデント

| No. | 発生年月日 | 発生場所 | 事故等名 | 事故等種類 | 進捗状況 | 変更 |
|-----|-------|------|------|-------|------|----|
|-----|-------|------|------|-------|------|----|

* 進捗状況：(事故等発生) → 調査中 → 報告書案審議中 → 意見照会作業中 → (報告書公表)

* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件(新規◎、変更○、公表●)