

施工体制に関する全国一斉点検の実施結果表

点検件数

点検件数	稼働中の工事件数		点検件数割合	
	うち低入札工事件数		(稼働中の工事に対する割合)	うち低入札工事の点検件数割合
2,564	162	10,358	264	25% 61%

基本点検項目

点検項目	建設業許可票の掲示			建退共加入標識の掲示		労災保険成立票		工事カルテ登録	
	元請、下請ともに掲示	元請のみ掲示	掲示なし	掲示あり	掲示なし	掲示あり	掲示なし	登録あり	登録無し
工事件数	627	1,920	17	2,471	93	2,547	17	2,544	1

監理技術者の配置等に係る点検項目

点検項目	監理技術者資格者証の提示		監理技術者の同一性	
	資格者証が確認できた	確認できなかった	同一人であった	同一人でなかった
工事件数	2,202	12	2,214	0

施工体制台帳の備え付け		施工体系図の掲示		
現場で備え付けていることを確認できた	確認できなかった	工事現場の関係者及び公衆の見やすい場所の両方に掲示	工事現場の関係者又は公衆の見やすい場所の片方だけに掲示	掲示なし
2,218	14	1,816	403	14