

資料 - 管路施設被害状況（11月17日現在）

| | 管渠 | | | | | | マンホール | | | | | |
|---------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|-------|------|
| | 路面異常 | 人孔滞水 | 途中水没 | 管閉塞 | 本管破損 | 本管侵入水 | 鉄蓋 | 躯体 | 土砂汚水 | 管接合部 | 隆起沈下 | その他 |
| | (個数) | (個数) | (個数) | (個数) | (個数) | (個数) | (個数) | (個数) | (個数) | (個数) | (個数) | (個数) |
| 流域下水道 | | | | | | | | | | | | |
| 新潟県 | 130 | 7 | 1 | 3 | 77 | 43 | 6 | 250 | 4 | 24 | 51 | 98 |
| 公共下水道 | | | | | | | | | | | | |
| 長岡市 | 3,685 | 1,643 | 142 | 38 | 25 | 3 | 90 | 105 | 67 | 35 | 436 | 152 |
| 柏崎市 | 230 | 22 | 20 | 9 | 0 | 9 | 35 | 3 | 20 | 20 | 12 | 0 |
| 小千谷市 | 349 | 662 | 8 | 9 | 6 | 6 | 84 | 56 | 4 | 11 | 400 | 166 |
| 加茂市 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 十日町市 | 110 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| 見附市 | 315 | 34 | 13 | 20 | 3 | 1 | 14 | 25 | 3 | 1 | 64 | 10 |
| 栃尾市 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 18 |
| 弥彦村 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分水町 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下田村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 越路町 | 157 | 147 | 86 | 43 | 14 | 3 | 19 | 50 | 6 | 26 | 93 | 38 |
| 三島町 | 16 | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 19 | 5 | 2 | 5 | 0 |
| 与板町 | 187 | 116 | 7 | 62 | 104 | 2 | 3 | 11 | 10 | 5 | 88 | 78 |
| 和島村 | 114 | 32 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 102 |
| 出雲崎町 | 22 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 66 | 26 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 川口町 | 93 | 49 | 13 | 10 | 15 | 0 | 31 | 3 | 2 | 0 | 24 | 6 |
| 堀之内町 | 93 | 91 | 10 | 24 | 10 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 37 | 0 |
| 小出町 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 守門村 | 178 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 六日町 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川西町 | 1 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津南町 | 20 | 29 | 38 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 小国町 | 107 | 115 | 54 | 82 | 0 | 0 | 25 | 19 | 10 | 8 | 158 | 22 |
| 西山町 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 浦川原村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 松代町 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公共下水道小計 | 5,759 | 3,141 | 399 | 345 | 191 | 33 | 409 | 354 | 170 | 112 | 1,402 | 593 |
| 合計 | 5,889 | 3,148 | 400 | 348 | 268 | 76 | 415 | 604 | 174 | 136 | 1,453 | 691 |

被害状況については、地震発生時(10月23日)における市町村別に集計した。