

別紙 1 関係の修正箇所 下線部が修正箇所

(修正前)

運行状況	台数(台)	
使用中	133	ガイドラインとは別途の措置が 取られているもの <u>108</u> 台
		ガイドラインに適合しているもの <u>25</u> 台
回転休止	<u>46</u>	
使用停止	239	
撤去済	50	
合計	<u>468</u>	

注 2 平成 16 年 4 月 16 日時点で報告された大型の自動回転ドアの台数は 466 台であったが、その後使用開始したものが 2 台あるため、合計数が一致していない。

(修正後)

運行状況	台数(台)	
使用中	133	ガイドラインとは別途の措置が 取られているもの <u>94</u> 台
		ガイドラインに適合しているもの <u>39</u> 台
回転休止	<u>47</u>	
使用停止	239	
撤去済	50	
合計	<u>469</u>	

注 2 平成 16 年 4 月 16 日時点で報告された大型の自動回転ドアの台数は 466 台であったが、その後使用開始したものが 3 台あるため、合計数が一致していない。