

大型自動回転ドアの運行状況等 (製造者等からの報告による)

平成16年9月末現在

運行状況	台数(台)		(参考)平成16年4月16日 時点での報告(台)
使用中	133 ^{注1}	ガイドラインとは別途の措置 が取られているもの 94台	128
		ガイドラインに適合しているもの の 39台	
回転休止	47		132
使用停止	239		206
撤去済	50		
合計 ^{注2}	469		466

注1 ガイドラインに適合していないものについては、原則として、ガイドラインとは別途の措置が取られている。

『自動回転ドアの事故防止対策について 報告書』 5.1(1)既存の自動回転ドアの改善
「直ちにすべての対策が講じられない場合には、改善が図られるまで、ガイドライン等で示す速度をさらに遅くしたり、警備員を配置するなど追加的な対策をとった上で運行するか、運行を差し控えるべきである。」

注2 平成16年4月16日時点で報告された大型の自動回転ドアの台数は466台であったが、その後使用開始したものが3台あるため、合計数が一致していない。