


改善箇所説明図 < Z >



- ① Z専用のランニングボード、ライフ専用のサイドロアスカート及びロアスカートガーニッシュの形状が不適切なため、車体から突出しており、保安基準に不適合となる。
- ② Z専用のオールラウンドプロテクター (ホイールアーチ) の形状が不適切なため、車幅規定の一定範囲を超えており、自動車検査証の記載事項の変更が必要となる。

改善の内容

全車両、ランニングボード、オールラウンドプロテクター (ホイールアーチ)、サイドロアスカート、ロアスカートガーニッシュを対策品と交換する。

改善前		改善後	
<p>名称：ランニングボード</p> <p>ステップ機能あり</p> <p>材質：ポリプロピレン</p>	<p>17.9mm</p>	<p>名称：サイドロアスカート</p> <p>ステップ機能なし</p> <p>材質：ポリフェニレンエーテル</p>	<p>6.5mm</p>
<p>寸法は車幅からの片側突出量を示す</p>			
<p>オールラウンドプロテクター (ホイールアーチ)</p> <p>材質：ポリプロピレン</p>	<p>14.4mm</p>	<p>材質：ラバー</p>	<p>8mm</p>

注：□ は交換部品を示す。

識別：改善後の外観形状にて容易に識別できるため、特別な識別の追加は行わない。