








改善箇所説明図 < ライフ >




- ① Z専用のランニングボード、ライフ専用のサイドロアスカート及びロアスカートガーニッシュの形状が不適切なため、車体から突出しており、保安基準に不適合となる。
 ② Z専用のオールラウンドプロテクター（ホイールアーチ）の形状が不適切なため、車幅規定の一定範囲を超えており、自動車検査証の記載事項の変更が必要となる。

改善の内容

全車両、ランニングボード、オールラウンドプロテクター（ホイールアーチ）、サイドロアスカート、ロアスカートガーニッシュを対策品と交換する。

改善前		改善後	
サイドロアスカート  材質：ポリプロピレン	18.6mm 	2.9mm 	寸法は車幅からの片側突出量を示す
ロアスカートガーニッシュ 	22.1mm 	3.8mm 	

(サイドロアスカートにロアスカートガーニッシュを取り付けた状態を示す)

注：  は交換部品を示す。

識別：改善後の外観形状にて容易に識別できるため、特別な識別の追加は行わない。