

ガードレール金属片に係る緊急点検結果(直轄国道)(平成17年6月3日 15:00現在)

地整名	県名	箇所数	片数(個)
北海道開発局	北海道	21	23
東北地方整備局	青森県	22	28
	岩手県	36	45
	宮城県	98	100
	秋田県	24	35
	山形県	41	47
	福島県	111	129
関東地方整備局	茨城県	19	24
	栃木県	36	37
	群馬県	36	36
	埼玉県	58	61
	千葉県	26	28
	東京都	8	9
	神奈川県	10	12
	山梨県	48	48
	長野県	53	59
北陸地方整備局	新潟県	22	28
	富山県	13	17
	石川県	10	15
中部地方整備局	岐阜県	122	129
	静岡県	133	146
	愛知県	81	93
	三重県	108	112
	長野県	105	119
近畿地方整備局	福井県	45	51
	滋賀県	83	96
	京都府	82	87
	大阪府	34	35
	兵庫県	82	91
	奈良県	52	52
	和歌山県	69	75
中国地方整備局	鳥取県	72	82
	島根県	79	83
	岡山県	25	27
	広島県	97	129
	山口県	79	83
四国地方整備局	徳島県	56	60
	香川県	6	7
	愛媛県	80	95
	高知県	151	162
九州地方整備局	福岡県	24	26
	佐賀県	55	60
	長崎県	72	76
	熊本県	113	113
	大分県	65	71
	宮崎県	44	51
	鹿児島県	73	87
沖縄総合事務局	沖縄県	28	30
	合計	2,807	3,109

※箇所数:金属片が発見された箇所数

片数(個):発見された金属片の個数

なお、本報告は速報値であり、今後変わる可能性があります。