

大型自動回転ドアの運行状況等  
(地方公共団体等からの報告による)

平成17年2月15日現在

運行状況	台数(台) ( )内は平成16年9月末時点との差		(参考)過去の状況		
			平成16年9月末時点(台)	平成16年4月16日時点(台)	
使用中	229	ガイドラインとは別途の措置が 取られているもの <sup>注</sup> 50台(-44)	133	ガイドラインとは別途の措置 が取られているもの 94台	128
		ガイドラインに適合しているもの の 179台(+140)		ガイドラインに適合しているもの の 39台	
回転休止	37(-10)		47	132	
使用停止	91(-148)		239	206	
撤去済	112(+62)		50		
合計	469		469	466	

注 ガイドラインに適合していないものについては、原則として、ガイドラインとは別途の措置が取られている。

『自動回転ドアの事故防止対策について 報告書』 5.1(1)既存の自動回転ドアの改善  
「直ちにすべての対策が講じられない場合には、改善が図られるまで、ガイドライン等で示す速度をさらに遅くしたり、  
警備員を配置するなど追加的な対策をとった上で運行するか、運行を差し控えるべきである。」

【運行状況の凡例】  
 使用中: 回転運転で使用  
 回転休止: 回転、スライド等の複数の使用方法がある場合に、回転運転による使用を休止し、スライド等のその他の方式で使用  
 使用停止: 当該ドアによる通行を禁止  
 撤去済: 当該ドアを撤去  
 ガイドライン適合: 当該ドアが「自動回転ドアの事故防止対策に関するガイドライン」に適合しているもの