

## 張力調整装置(滑車式)の状況

事業者名	高架部等で道路が隣接する箇所	うち重錘落下防止措置箇所	備考
JR北海道	7	7	
JR東日本	462	124	
JR東海	269	0	今回 4箇所補修
JR西日本	1,283	279	今回 15箇所補修
JR九州	122	0	
JR貨物	10	0	
JR(6事業者)計	2,153	410	
西武鉄道	2	0	
京成電鉄	98	2	
京王電鉄	108	106	
小田急電鉄	20	18	
東京急行電鉄	36	24	今回 4箇所補修
京浜急行電鉄	33	0	
東京地下鉄	19	19	
東京都交通局	32	0	
近畿日本鉄道	69	56	
南海電気鉄道	30	13	
京阪電気鉄道	27	0	
阪急電鉄	71	0	
阪神電気鉄道	99	25	
西日本鉄道	2	2	
アイーナールいわて銀河鉄道	4	0	
仙台市交通局	4	0	
阿武隈急行	2	2	
北越急行	10	10	
しなの鉄道	2	1	
新京成電鉄	3	3	
野岩鉄道	4	3	
秩父鉄道	9	0	
北総鉄道	8	0	
江ノ島電鉄	4	0	
伊豆急行	1	0	
遠州鉄道	3	3	
愛知環状鉄道	28	0	
山陽電気鉄道	16	0	
神戸電鉄	2	2	
大阪府都市開発	12	0	
神戸高速鉄道	2	0	
能勢電鉄	8	0	
北近畿タンゴ鉄道	4	4	
民鉄(33事業者)計	772	293	
合計(39事業者)計	2,925	703	