



# 点検箇所説明図



点検箇所

排気ガス再循環装置



## 不適切な整備の内容

黒煙の排出量を低減させるための整備指示が不適切なため、誤った整備がされ、排気ガス再循環装置が正規な状態と異なる車両がある。

## 自主点検の内容

排気ガス再循環装置を点検し、正規状態と異なるものは復元して、適切な整備を実施する。

注：図中の  内は点検部品を示す。

識別：エンジンルームの銘板の右側に白色または黄色のペイントを塗布する。