

② 耐震性の再確認を行ったマンションの件数及びその結果

		再確認した マンション総 数	問題なし	問題あり ※				3/31 時点で 再確認が終 了していな いもの
				1.0> Qu/Qu _n ≥ 0.5	0.5>Qu/Qu _n		保有水平耐 力の確認以 外の方法に よる確認 (限界耐力計算 等による確認)	
					1次設計○	1次設計×		
設計図(現地調査 による復元図を含 む)と構造計算書の 整合性や耐震数値 等を確認したもの	自社又は設計者によ る耐震性の再確認	7,993	7,878	0	0	0	0	115
	第三者による耐震性 の再確認	4,321	4,034	5	0	0	0	282
	合計	12,314	11,912	5	0	0	0	397
上記のうち、構 造計算の再計算 をしたもの	自社又は設計者によ る耐震性の再確認	694	694	0	0	0	0	0
	第三者による耐震性 の再確認	421	414	4	0	0	0	3
	小計	1,115	1,108	4	0	0	0	3

※:「Qu/Qu_n」とは、建築基準法施行令第 82 条の 4 に基づく保有水平耐力と必要保有水平耐力の比である。

「1次設計」とは、建築基準法施行令第 82 条に規定する許容応力度計算のことである。