


# 代表的な凍上災の事例



舗装面の亀甲状クラック



舗装面の盛り上がり、沈下



舗装剥離による穴



膿破した土の噴出