

(別紙1-1)

## 偽装物件等の状況

(平成18年1月24日17時現在)

調査対象	調査対象数	調査済				調査中
		計	うち、偽装が判明した報告物件数	うち、偽装なしの報告物件数	うち、計画中止・該当なし等	
姉齒元建築士の関与物件	207件	203件	95件	90件	18件	4件
姉齒元建築士が関与していないもの(木村建設、ヒューザー、平成建設、総合経営研究所の関与物件)	平成17年中の依頼済み調査(先行調査)					
	417件(+1)	223件(+6)	0件	220件(+6)	3件	194件(-5)
	木村建設(株)への国土交通省立入検査(12月14日)による把握分※					
	187件	0件	0件	0件	0件	187件
	計					
	604件(+1)	223件(+6)	0件	220件(+6)	3件	381件(-5)
合計	811件(+1)	426件(+6)	95件	310件(+6)	21件	385件(-5)

(内の数字は前回公表時からの変更数)

※木村建設(株)への立入検査で把握した約3,000件のうち、平成7年以降完成物件かつ上段の「平成17年中の依頼済み調査」に含まれないもの。  
(1月12日に調査依頼)