

偽装物件等の状況

(平成18年3月7日17時現在)

調査対象	調査対象数	調査済					調査中
		計	誤りが判明した報告物件数※1		うち、偽装なしの報告物件数	うち、計画中止・該当なし等	
				うち、偽装 が判明			
姉齒元建築士の 関与物件	205件	201件	97件	97件	89件	15件	4件
姉齒元建築士 が関与してい ない物件※2	584件	414件 (+5)	4件	3件	403件 (+5)	7件	170件 (-5)
合 計	789件	615件 (+5)	101件	100件	492件 (+5)	22件	174件 (-5)

()内の数字は前回公表時からの変更数

※1 構造計算書に偽装があった物件及び構造計算の誤りと考えられる理由により、建築基準法が求める耐震基準を満たしていない物件。

(姉齒元建築士の関与97件、サムシングの関与3件、田中テル也構造計画研究所の関与1件)

※2 木村建設、ヒューザー、平成設計、総合経営研究所の関与物件