

既存建築物における窓ガラスの地震対策について(指導状況)

	調査を要求した建築物の数	調査報告のあった建築物の数	告示の基準に適合している建築物の数				告示の基準に適合していない建築物の数			備考
			告示の基準に適合している建築物の数	告示の基準に適合していない建築物の数	改修済みの建築物の数	改修予定の建築物の数	改修の指導中の建築物の数	改修の指導予定の建築物の数		
北海道	1,113	1,003	896	107	23	10	74	0		
青森	441	432	386	46	26	4	16	0		
岩手	567	567	550	17	9	5	3	0		
宮城	312	281	271	10	4	0	5	0		
秋田	205	200	155	45	13	8	24	0		
山形	141	139	121	18	3	2	12	1		
福島	570	493	472	21	5	5	11	0		
茨城	1,320	1,316	1,277	39	26	3	8	2		
栃木	1,166	779	748	31	11	4	16	0		
群馬	24	20	17	3	3	0	0	0		
埼玉	1,417	1,282	1,241	41	10	4	27	0		
千葉	774	693	631	62	20	2	40	0		
東京	79	79	40	39	18	1	17	3	※2	
神奈川	658	461	443	18	4	6	8	0		
新潟	924	562	521	41	13	4	24	0		
富山	211	108	83	25	1	3	21	0		
石川	71	55	55	0	0	0	0	0		
福井	139	139	122	17	12	2	3	0		
山梨	40	38	21	17	12	1	4	0		
長野	1,059	1,059	1,048	11	1	1	6	3		
岐阜	4,690	1,286	1,237	49	2	4	9	34		
静岡	6,684	6,684	6,623	61	52	1	8	0		
愛知	197	185	161	24	6	2	2	14		
三重	200	194	170	24	13	2	9	0		
滋賀	508	475	429	6	0	2	4	0		
京都	155	110	79	31	8	9	14	0		
大阪	3,609	3,580	3,531	49	9	2	38	0		
兵庫	1,828	1,664	1,636	28	12	0	16	0		
奈良	201	176	160	16	8	0	2	6		
和歌山	219	172	161	11	1	3	6	0		
鳥取	21	21	21	0	0	0	0	0		
島根	152	127	123	4	1	0	3	0		
岡山	226	182	165	17	4	0	13	0		
広島	4,588	4,586	4,563	23	3	5	15	0		
山口	81	81	71	9	2	0	7	0		
徳島	95	94	60	34	7	2	25	0		
香川	345	345	293	52	40	0	12	0		
愛媛	382	382	367	15	2	0	13	0		
高知	64	38	34	4	1	0	3	0		
福岡	573	513	424	89	42	4	43	0		
佐賀	383	383	383	0	0	0	0	0		
長崎	369	322	312	10	2	2	0	6		
熊本	2,406	2,406	2,379	27	24	0	1	2		
大分	720	716	705	11	7	1	3	0		
宮崎	580	580	56	61	36	2	23	0		
鹿児島	826	825	808	17	14	1	2	0		
沖縄	54	47	42	5	1	0	1	3		
合計	41,387	35,880	34,091	1,285	511	107	591	74		

- ※1 調査継続中の地方公共団体があり、確定数ではない。
- ※2 東京については昭和52年～平成2年まで独自の調査を実施(85,615棟)指導してきており、今回は窓ガラス関係で、未改修の79棟について調査を実施した。
- ※3 調査対象を拡大して実施している地方公共団体もあり、数が大きいものがある。