

(別紙5-1)

危険性が確認された構造計算書偽装物件(マンション)に係る居住者の退去状況等^(注1)

(平成18年3月27日17時現在)

| | 総入居戸数 ^(注2) (当初) | うち退去済 | うち入居中 | | | |
|-------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----|-----|
| | | | 3月31日までの退去予定 | 4月1日以降退去予定又は退去日未定 | その他 | |
| 分譲 (11棟) | 309戸 | <u>279戸</u> (+3) | <u>30戸</u> (-3) | 1戸 | 15戸 | 14戸 |
| 賃貸 (7棟) | 197戸 | 195戸 | 2戸 | 0戸 | 1戸 | 1戸 |
| 計 | 506戸 | 474戸 (+3) | 32戸 (-3) | 1戸 | 16戸 | 15戸 |

(注1)「危険性が確認された構造計算書偽装物件(マンション)」とは、 Q_u/Q_{un} (保有水平耐力/必要保有水平耐力)値が0.5未満であり、震度5強程度の地震で倒壊するおそれがあるものをさす。

(注2)空室を含めると、総戸数は分譲332戸、賃貸213戸の合計545戸