

(別紙4-1)

危険性が確認された構造計算書偽装物件(マンション)に係る居住者の退去状況等<sup>(注1)</sup>

(平成18年4月6日17時現在)

|             | 総入居戸数 <sup>(注2)</sup><br>(当初) | うち退去済 | うち入居中 |                  |                           |     |
|-------------|-------------------------------|-------|-------|------------------|---------------------------|-----|
|             |                               |       |       | 4月30日まで<br>の退去予定 | 5月1日以降退<br>去予定又は退<br>去日未定 | その他 |
| 分譲<br>(11棟) | 309戸                          | 280戸  | 29戸   | 7戸               | 10戸                       | 12戸 |
| 賃貸<br>(7棟)  | 197戸                          | 195戸  | 2戸    | 0戸               | 1戸                        | 1戸  |
| 計           | 506戸                          | 475戸  | 31戸   | 7戸               | 11戸                       | 13戸 |

(注1)「危険性が確認された構造計算書偽装物件(マンション)」とは、Qu/Qun(保有水平耐力/必要保有水平耐力)値が0.5未満であり、震度5強程度の地震で倒壊するおそれがあるものをさす。

(注2)空室を含めると、総戸数は分譲332戸、賃貸213戸の合計545戸