

(別紙2)

姉齒元建築士及び姉齒物件に関係していた業者の関与した物件の建築確認日(当初)について

6月16日17時までに地方公共団体から報告のあったもの

建築確認日	姉齒元建築士の関与物件						姉齒物件に関係していた業者の関与物件						総数
	件数	偽装の有無※1					件数	偽装の有無※1					
		誤り 偽装あり	偽装なし	調査中	計画中止・ 所在不明等 ※2	誤り 偽装あり		偽装なし	調査中	計画中止・ 所在不明等 ※2			
1987(S62)							1			1			1
1988(S63)							2			1	1		2
1989(H1)							8			7	1		8
1990(H2)	2			2			12			11	1		14
1991(H3)							12			11	1		12
1992(H4)							15			12	3		15
1993(H5)							18			17	1		18
1994(H6)	1			1			33			31	2		34
1995(H7)	2	1※3		1			49			42	7		51
1996(H8)	1			1			48	1		43	4		49
1997(H 9)	11	1	1	10			34			34	0		45
1998(H10)	10	2	2	8			40			35	5		50
1999(H11)	24	9	9	15			32	1	1	29	2		56
2000(H12)	22	7	7	13	2		28	2	2	24	2		50
2001(H13)	27	14	14	12	1		35	1		33	0	1	62
2002(H14)	24	16	16	8			26	1		25			50
2003(H15)	31	23	23	8			41			40	1		72
2004(H16)	24	16	16	8			41			41	0		65
2005(H17)	12	11	11	1			47	2		43	0	2	59
不明等	14			2		12	17			9	3	5	31
総計	205	100	99	90	0	15	539	8	3	489	34	8	744

※1 偽装の有無を、建築確認図書ではなく竣工図等により判断した物件を含む。

※2 不明等には、確認申請が確認されていないもの等を含む。

※3 設計者として構造設計図、構造計算書のとりまとめた(株)フジタにおいてミス(誤り)があったものと考えられる1物件を含む。

※4 5月1日現在、設計図書等が入手できない40物件について調査対象から除外。

※5 この他、浅沼良一二級建築士が関与した物件のうち、札幌市において16物件で偽装が確認された旨、小樽市において1物件で強度不足がある旨(偽装か誤りか引き続き調査中)、北海道より1物件で偽装が確認され(千歳市)、1物件で誤りにより強度不足のおそれがある(滝川市)旨、また、サムシング(株)が関与した物件のうち、福岡県より7物件でデータが差し替えられ強度不足のおそれがある旨の報告がある。