


## 新潟港(東港)におけるガントリークレーン倒壊の概要

- ◆ 7日14:15に、新潟港東港の14m岸壁において、ガントリークレーン4基中の1基が倒壊。
- ◆ 港湾関係者3名(マリンハウス内2名、オペレータ1名)が負傷。
- ◆ 負傷の程度は、マリンハウス内の負傷者のうち、1名が骨盤骨折で重傷、1名がむち打ち。オペレータ1名は打撲の模様。
- ◆ 発災時は強風のため荷役は中止していた模様。
- ◆ 新潟県に現在、強風、波浪警報が発令中。

### 1. 発生場所



## 2. 倒壊箇所



## 3. 現地状況写真





#### 4. ガントリークレーンの構造

