

(別紙2)

㈱田村水落設計の関与物件に係る調査状況(都道府県別)について

平成19年3月5日現在

所在地 都道府県	調査対 象数 ^{※1}	調査済み						調査中	
		偽装あり ^{※2}		誤り等あり			問題 なし		
		耐震性		耐震性					
		○	×	○	×				
北海道	4						4		
群馬県	3						2	1	
埼玉県	3						2	1	
千葉県	4	1		1			1	2	
東京都	12						2 (+2)	10 (-2)	
神奈川県	5				1	1	2	2	
長野県	1						1		
新潟県	15				1	1	5	9	
富山県	144 (-5)						115 (+36)	29 (-41)	
石川県	17						2	15	
福井県	4						2	2	
愛知県	2							2	
岐阜県	1						1 (+1)	0 (-1)	
京都府	5	2		2				3	
大阪府	3				3	2	1		
兵庫県	2				1 (+1)	1 (+1)		1 (-1)	
広島県	1				1 (+1)	1 (+1)		0 (-1)	
計	226 (-5)	3		3	7 (+2)	6 (+2)	1	139 (+39)	77 (-46)

※1 調査対象には、構造計算を要しないものを含む。

※2 「偽装あり」は、「偽装の疑いが強い」を含む。

※3 ()内は、平成19年2月14日時点からの増減。