

(別紙2)

(株)田村水落設計の関与物件に係る調査状況(都道府県別)について

平成19年4月25日現在

平成18年4月20日現在

所在地 都道府県	調査対 象数※1	調査済み						問題 なし	調査中
		偽装あり※2			誤り等あり				
		耐震性			耐震性				
		○	×		○	×			
北海道	4							4	0
群馬県	3							2	1
埼玉県	3	1		1				2	0
千葉県	4	1		1				1	2
東京都	12				2	1	1	4 (+1)	6 (-1)
神奈川県	6 (+1)				1	1		4 (+2)	1 (-1)
長野県	1							1	0
新潟県	15	2		2	1	1		6	6
富山県	145							135 (+4)	10 (-4)
石川県	17							12	5
福井県	4							3 (+1)	1 (-1)
愛知県	2								2
岐阜県	1							1	0
京都府	5	2		2				3	0
大阪府	3				3	2	1		0
兵庫県	2				1	1			1
広島県	1				1	1			0
計	228 (+1)	6		6	9	7	2	178 (+8)	35 (-7)

※1 調査対象には、構造計算を要しないものを含む。

※2 「偽装あり」は、「偽装の疑いが強い」を含む。

※3 耐震性は満たしているが、積載荷重等により一部の部材が損傷するおそれがある。

※4 ()内は、平成19年4月11日時点からの増減。