

(別紙2)

### 株田村水落設計の関与物件に係る調査状況(都道府県別)について

平成19年6月27日現在

所在地 都道府県	調査対 象数 <sup>※1</sup>	調査済み						問題 なし	調査中
		偽装あり <sup>※2</sup>			誤り等あり				
		耐震性			耐震性				
		○	×		○	×			
北海道	4						4	0	
群馬県	3				1		1	2	0
埼玉県	3	1		1				2	0
千葉県	4	1		1				1	2
東京都	12				4 (+2)	3 (+2)	1	4	4 (-2)
神奈川県	6				1	1		5 (+2)	0 (-2)
長野県	1							1	0
新潟県	15	2		2	1	1		10	2
富山県	145				2	2		143 (+2)	0 (-2)
石川県	17							14	3
福井県	4							4	0
愛知県	2	1		1				1	0
岐阜県	1							1	0
京都府	5	2		2				3	0
大阪府	3				3	2	1		0
兵庫県	2	1		1	1	1			0
広島県	1				1	1			0
計	228	8	0	8	14 (+2)	11 (+2)	3	195 (+4)	11 (-6)

※1 調査対象には、構造計算を要しないものを含む。

※2 「偽装あり」は、「偽装の疑いが強い」を含む。

※3 耐震性は満たしているが、積載荷重等により一部の部材が損傷するおそれがある。

※4 ( )内は、平成19年6月6日時点からの増減。