

ホイールに亀裂が発見された車輛の調査結果

1. 平成19年9月14日以前に亀裂が報告された車両

※ 亀裂の特徴  
A: ディスクの円周状の亀裂  
(A1: 破断 A2: 亀裂 A: どちらか不明)  
B: ホイールボルト穴の座面の亀裂  
C: 飾り穴の亀裂  
D: 不明

※ ホイール製作者  
1: トピー工業(株), 2: (株)三佑(旧社名(株)SAEWON)

| No. | 登録年月日       | ディスクホイールの種類 |     |                   |     | タイヤ                  | 使用者 | 軸重緩和<br>の重量<br>kg | 車両<br>総重量<br>kg | 亀裂時の状況                        |                         |                  | 不具合品の<br>保管状況 | 不具合情報<br>入手日 | 初度登録<br>から<br>亀裂発生<br>までの期間 |
|-----|-------------|-------------|-----|-------------------|-----|----------------------|-----|-------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|---------------|--------------|-----------------------------|
|     |             | 材質          | 方式  | サイズ               | 製作者 |                      |     |                   |                 | 亀裂の<br>特徴<br>( )内: 亀裂<br>最大長さ | ホイール<br>ボルトナット<br>の締付状態 | 亀裂ホイール<br>の取付部位  |               |              |                             |
| 1   | 平成16年7月7日   | 鋼製          | JIS | 8.25X22.5-165-13t | 1   | 295/80R22.5 152/149J | 1   | 12325             | 35980           | A1<br>(円周状に破断)                | 緩み無し                    | 2軸目右側内           | 保管無し          | 2005年3月3日    | 7ヶ月                         |
| 2   | 平成17年5月25日  | 鋼製          | JIS | 8.25X22.5-165-13t | 1   | 295/80R22.5 153/150J | 2   | 13105             | 35970           | A1<br>(円周状に破断)                | 未回答                     | 2軸目左側内           | 保管無し          | 2005年9月16日   | 4ヶ月                         |
| 3   | 平成16年10月19日 | 鋼製          | JIS | 8.25X22.5-165-13t | 1   | 275/80R22.5 151/148J | 3   | 12025             | 32850           | A1<br>(円周状に破断)                | 緩み無し                    | 2軸目右側内           | 保管無し          | 2005年9月20日   | 11ヶ月                        |
| 4   | 平成17年3月16日  | 鋼製          | JIS | 8.25X22.5-165-13t | 1   | 295/80R22.5 153/150J | 4   | 13100             | 35960           | A2 (不明)                       | 未確認                     | 2軸目左側内           | 保管無し          | 2005年11月23日  | 8ヶ月                         |
| 5   | 平成17年8月29日  | 鋼製          | JIS | 8.25X22.5-165-13t | 2   | 275/80R22.5 151/148J | 5   | 12405             | 35760           | A2 (不明)                       | 緩み無し                    | 2軸目左側外           | 保管無し          | 2006年3月4日    | 6ヶ月                         |
| 6   | 平成17年9月7日   | 鋼製          | JIS | 8.25X22.5-165-13t | 1   | 295/80R22.5 153/150J | 6   | 13130             | 35990           | A (不明)                        | 未確認                     | 2軸目左側内           | 保管無し          | 2006年4月21日   | 7ヶ月                         |
| 7   | 平成17年9月2日   | 鋼製          | JIS | 8.25X22.5-165-13t | 2   | 275/80R22.5 151/148J | 7   | 12385             | 35980           | A1<br>(円周状に破断)                | 緩み無し                    | 2軸目左側内           | 保管無し          | 2006年4月26日   | 7ヶ月                         |
| 8   | 平成17年11月21日 | 鋼製          | JIS | 8.25X22.5-165-13t | 2   | 275/80R22.5 151/148J | 8   | 12330             | 35960           | A (不明)                        | 緩み無し                    | 記録無し             | 保管無し          | 2006年5月1日    | 5ヶ月                         |
| 9   | 平成18年3月29日  | 鋼製          | JIS | 8.25X22.5-165-13t | 2   | 295/80R22.5 153/150J | 9   | 12565             | 35850           | D                             | 緩み無し                    | 2軸目左側内           | 保管無し          | 2006年5月12日   | 2ヶ月                         |
| 10  | 平成18年3月10日  | 鋼製          | JIS | 8.25X22.5-165-13t | 2   | 295/80R22.5 153/150J | 9   | 12565             | 35850           | D                             | 緩み無し                    | 記録無し             | 保管無し          | 2006年5月15日   | 2ヶ月                         |
| 11  | 平成18年3月29日  | 鋼製          | JIS | 8.25X22.5-165-13t | 2   | 295/80R22.5 153/150J | 9   | 12565             | 35850           | D                             | 緩み無し                    | 内側               | 保管無し          | 2006年5月15日   | 2ヶ月                         |
| 12  | 平成18年4月26日  | 鋼製          | JIS | 8.25X22.5-165-13t | 1   | 275/80R22.5 151/148J | 10  | 12120             | 33700           | A1<br>(円周状に破断)                | 緩み無し                    | 2軸目右側内           | 保管無し          | 2006年7月6日    | 2ヶ月                         |
| 13  | 平成17年10月17日 | 鋼製          | JIS | 8.25X22.5-165-13t | 2   | 275/80R22.5 151/148J | 11  | 12495             | 36000           | A (不明)                        | 緩み無し                    | 1軸目右側内           | 保管無し          | 2006年7月13日   | 8ヶ月                         |
| 14  | 平成17年11月30日 | 鋼製          | JIS | 8.25X22.5-165-13t | 2   | 275/80R22.5 151/148J | 12  | 12485             | 35990           | A (不明)                        | 緩み無し                    | 2軸目左側内           | 保管無し          | 2006年8月28日   | 8ヶ月                         |
| 15  | 平成17年9月29日  | 鋼製          | JIS | 8.25X22.5-165-13t | 2   | 275/80R22.5 151/148J | 13  | 12385             | 35980           | D                             | 緩み無し                    | 2軸目左側内           | 保管無し          | 2006年9月1日    | 11ヶ月                        |
| 16  | 平成18年3月27日  | 鋼製          | JIS | 8.25X22.5-165-13t | 2   | 295/80R22.5 153/150J | 14  | 13045             | 35700           | D                             | 未調査                     | 2軸目左側            | 保管無し          | 2006年9月15日   | 5ヶ月                         |
| 17  | 平成18年3月28日  | 鋼製          | JIS | 8.25X22.5-165-13t | 2   | 295/80R22.5 153/150J | 15  | 13155             | 35980           | D                             | 未回答                     | 2軸目右側内           | 保管無し          | 2006年9月20日   | 5ヶ月                         |
| 18  | 平成18年3月28日  | 鋼製          | JIS | 8.25X22.5-165-13t | 2   | 295/80R22.5 153/150J | 15  | 13155             | 35980           | D                             | 未回答                     | 2軸目左側外           | 保管無し          | 2006年9月20日   | 5ヶ月                         |
| 19  | 平成18年3月29日  | 鋼製          | JIS | 8.25X22.5-165-13t | 2   | 295/80R22.5 153/150J | 15  | 13155             | 35980           | A1<br>(円周状に破断)                | 未回答                     | 2軸目左側内           | 保管無し          | 2006年9月20日   | 5ヶ月                         |
| 20  | 平成17年10月17日 | 鋼製          | JIS | 8.25X22.5-165-13t | 2   | 275/80R22.5 151/148J | 11  | 12495             | 36000           | A (不明)                        | 緩み無し                    | 記録無し             | 保管無し          | 2006年10月4日   | 11ヶ月                        |
| 21  | 平成17年10月17日 | 鋼製          | JIS | 8.25X22.5-165-13t | 2   | 275/80R22.5 151/148J | 11  | 12495             | 36000           | A (不明)                        | 緩み無し                    | 記録無し             | 保管無し          | 2006年10月6日   | 11ヶ月                        |
| 22  | 平成17年11月11日 | 鋼製          | JIS | 8.25X22.5-165-13t | 2   | 275/80R22.5 151/148J | 16  | 12540             | 35950           | A (不明)                        | 緩み無し                    | 2軸目左側            | 保管無し          | 2006年10月10日  | 10ヶ月                        |
| 23  | 平成17年10月17日 | 鋼製          | JIS | 8.25X22.5-165-13t | 2   | 275/80R22.5 151/148J | 11  | 12495             | 36000           | A (不明)                        | 緩み無し                    | 記録無し             | 保管無し          | 2006年10月11日  | 11ヶ月                        |
| 24  | 平成17年10月17日 | 鋼製          | JIS | 8.25X22.5-165-13t | 2   | 275/80R22.5 151/148J | 11  | 12495             | 36000           | A (不明)<br>A (不明)              | 緩み無し                    | 2軸目右側内<br>2軸目左側内 | 保管無し          | 2006年10月16日  | 11ヶ月                        |
| 25  | 平成16年10月13日 | 鋼製          | JIS | 8.25X22.5-165-13t | 1   | 275/80R22.5 151/148J | 17  | 12385             | 35980           | B (不明)                        | 緩み無し                    | 2軸目右側内           | 保管無し          | 2006年10月23日  | 24ヶ月                        |
| 26  | 平成17年6月30日  | 鋼製          | JIS | 8.25X22.5-165-13t | 1   | 275/80R22.5 151/148J | 17  | 12360             | 35970           | B (不明)<br>B (不明)              | 緩み無し                    | 1軸目左側内<br>2軸目左側内 | 保管無し          | 2006年10月24日  | 15ヶ月                        |
| 27  | 平成17年12月16日 | 鋼製          | JIS | 8.25X22.5-165-13t | 2   | 275/80R22.5 151/148J | 17  | 12320             | 35910           | A1<br>(円周状に破断)<br>B (不明)      | 緩み無し                    | 2軸目左側内<br>2軸目左側外 | 保管無し          | 2006年10月24日  | 10ヶ月                        |
| 28  | 平成16年10月14日 | 鋼製          | JIS | 8.25X22.5-165-13t | 1   | 275/80R22.5 151/148J | 13  | 12385             | 35980           | D                             | 緩み無し                    | 2軸目左側内           | 保管無し          | 2006年10月24日  | 24ヶ月                        |
| 29  | 平成17年3月9日   | 鋼製          | JIS | 8.25X22.5-165-13t | 1   | 275/80R22.5 151/148J | 13  | 12385             | 35980           | D                             | 緩み無し                    | 記録無し             | 保管無し          | 2006年10月25日  | 19ヶ月                        |
| 30  | 平成17年8月26日  | 鋼製          | JIS | 8.25X22.5-165-13t | 2   | 275/80R22.5 151/148J | 13  | 12385             | 35980           | D                             | 緩み無し                    | 2軸目左側内           | 保管無し          | 2006年10月25日  | 13ヶ月                        |
| 31  | 平成17年12月20日 | 鋼製          | JIS | 8.25X22.5-165-13t | 2   | 275/80R22.5 151/148J | 18  | 12475             | 35880           | A1<br>(円周状に破断)                | 未確認                     | 1軸目左側内           | 保管無し          | 2006年10月25日  | 10ヶ月                        |
| 32  | 平成16年11月30日 | 鋼製          | JIS | 8.25X22.5-165-13t | 1   | 275/80R22.5 151/148J | 13  | 12385             | 35980           | D                             | 緩み無し                    | 記録無し             | 保管無し          | 2006年10月26日  | 22ヶ月                        |
| 33  | 平成17年3月9日   | 鋼製          | JIS | 8.25X22.5-165-13t | 1   | 275/80R22.5 151/148J | 13  | 12385             | 35980           | D                             | 緩み無し                    | 記録無し             | 保管無し          | 2006年10月26日  | 19ヶ月                        |
| 34  | 平成17年10月3日  | 鋼製          | JIS | 8.25X22.5-165-13t | 1   | 295/80R22.5 153/150J | 19  | 13130             | 36000           | A (不明)                        | 緩み無し                    | 2軸目左側内           | 保管無し          | 2006年10月30日  | 12ヶ月                        |
| 35  | 平成16年12月10日 | 鋼製          | JIS | 8.25X22.5-165-13t | 1   | 275/80R22.5 151/148J | 20  | 12385             | 35970           | A1<br>(円周状に破断)                | 緩み無し                    | 2軸目左側内           | 保管無し          | 2006年10月30日  | 22ヶ月                        |
| 36  | 平成18年6月23日  | 鋼製          | JIS | 8.25X22.5-165-13t | 1   | 275/80R22.5 151/148J | 10  | 12130             | 33740           | B (不明)                        | 緩み無し                    | 2軸目左側内           | 保管無し          | 2006年10月31日  | 4ヶ月                         |
| 37  | 平成17年11月11日 | 鋼製          | JIS | 8.25X22.5-165-13t | 2   | 275/80R22.5 151/148J | 16  | 12540             | 35950           | A (不明)                        | 緩み無し                    | 1軸目左側            | 保管無し          | 2006年11月14日  | 12ヶ月                        |
| 38  | 平成17年12月6日  | 鋼製          | JIS | 8.25X22.5-165-13t | 2   | 275/80R22.5 151/148J | 16  | 12345             | 35950           | A (不明)                        | 緩み無し                    | 1軸目左側内           | 保管無し          | 2006年11月14日  | 11ヶ月                        |
| 39  | 平成17年11月9日  | 鋼製          | JIS | 8.25X22.5-165-13t | 2   | 275/80R22.5 151/148J | 16  | 12540             | 35950           | A (不明)                        | 緩み無し                    | 1軸目左側            | 保管無し          | 2006年11月15日  | 12ヶ月                        |
| 40  | 平成17年9月2日   | 鋼製          | JIS | 8.25X22.5-165-13t | 1   | 295/80R22.5 153/150J | 4   | 13115             | 35850           | B (不明)                        | 未確認                     | 2軸目左側内           | 保管無し          | 2006年11月16日  | 14ヶ月                        |
| 41  | 平成17年3月15日  | 鋼製          | JIS | 8.25X22.5-165-13t | 1   | 275/80R22.5 151/148J | 21  | 12340             | 35970           | D                             | 緩み無し                    | 記録無し             | 保管無し          | 2006年11月16日  | 20ヶ月                        |
| 42  | 平成17年12月27日 | 鋼製          | JIS | 8.25X22.5-165-13t | 2   | 275/80R22.5 151/148J | 22  | 12550             | 35890           | A (不明)                        | 緩み無し                    | 2軸目左側内           | 保管無し          | 2006年11月21日  | 10ヶ月                        |
| 43  | 平成18年3月22日  | 鋼製          | JIS | 8.25X22.5-165-13t | 1   | 275/80R22.5 151/148J | 10  | 12165             | 33880           | A1<br>(円周状に破断)                | 緩み無し                    | 2軸目左側            | 保管無し          | 2006年11月28日  | 8ヶ月                         |
| 44  | 平成18年6月23日  | 鋼製          | JIS | 8.25X22.5-165-13t | 1   | 275/80R22.5 151/148J | 10  | 12130             | 33740           | A1<br>(円周状に破断)                | 緩み無し                    | 2軸目左側内           | 保管無し          | 2006年12月5日   | 5ヶ月                         |
| 45  | 平成17年5月31日  | 鋼製          | JIS | 8.25X22.5-165-13t | 1   | 295/80R22.5 153/150J | 23  | 12310             | 33930           | A1<br>(円周状に破断)                | 未確認                     | 1軸目左側内           | 保管無し          | 2007年2月5日    | 20ヶ月                        |

※亀裂発生までの期間とホイールの実使用期間とは必ずしも一致しません。  
(他の車両のホイールとローテーションされている可能性があるため)

