情報

航空局管制保安部
管制課
平成19年9月6日

1. 発生日時／場所

平成19年9月6日 10時44分ごろ
大阪国際空港滑走路32R上

2. 運航者

日本航空

3. 航空機

国籍／登録記号 JA8371 型式 MD87型

4. 出発地及び最初の着陸予定地（便名：JAL2430）

宮崎空港 → 大阪国際空港

5. 搭乗者

乗員乗客 計 121名

6. 概要

当該機（A）は、平成19年9月6日10時44分、大阪国際空港滑走路32Lへ着陸後、飛行場管制席管制官からの他の航空機（B）に対する地上管制席管制官との交信指示を自機に対するものと理解し、了解した旨応答した上、飛行場管制席管制官から得るべき滑走路32Rの横断許可を得ずして、当該滑走路を横断した。また、飛行場管制席管制官も、B機に対する指示に対して行われたA機からの応答を、本来応答すべきB機からのものであることを確認しなかった。

なお、飛行場管制所は当該機の動向を監視しており、当該滑走路の関係交通はなく、本件について安全上の問題はなかった。

7. 死傷者、機体の損壊等

なし

8. 機体の損壊等

なし

9. 備考

なし