

(別添２) 大同工業（株）製の段差解消機における  
都道府県別の台数について

| 都道府県 | 強度が低い鋼材使用 |        |
|------|-----------|--------|
|      |           | うち強度不足 |
| 北海道  | 2         | 1      |
| 青森県  | 5         | 0      |
| 岩手県  | 6         | 0      |
| 宮城県  | 1         | 0      |
| 秋田県  | 2         | 0      |
| 山形県  | 1         | 1      |
| 福島県  | 1         | 1      |
| 茨城県  | 6         | 1      |
| 栃木県  | 3         | 1      |
| 群馬県  | 2         | 2      |
| 埼玉県  | 11        | 0      |
| 千葉県  | 3         | 1      |
| 東京都  | 139       | 7      |
| 神奈川県 | 17        | 3      |
| 新潟県  | 3         | 0      |
| 富山県  | 1         | 1      |
| 石川県  | 9         | 3      |
| 福井県  | 1         | 0      |
| 山梨県  | 2         | 1      |
| 長野県  | 5         | 0      |
| 岐阜県  | 0         | 0      |
| 静岡県  | 0         | 0      |
| 愛知県  | 3         | 1      |
| 三重県  | 1         | 0      |
| 滋賀県  | 2         | 1      |
| 京都府  | 8         | 0      |
| 大阪府  | 18        | 2      |
| 兵庫県  | 3         | 0      |
| 奈良県  | 0         | 0      |
| 和歌山県 | 1         | 0      |
| 鳥取県  | 1         | 1      |
| 島根県  | 5         | 2      |
| 岡山県  | 1         | 0      |
| 広島県  | 3         | 1      |
| 山口県  | 5         | 3      |
| 徳島県  | 0         | 0      |
| 香川県  | 1         | 0      |
| 愛媛県  | 1         | 1      |
| 高知県  | 0         | 0      |
| 福岡県  | 6         | 2      |
| 佐賀県  | 0         | 0      |
| 長崎県  | 4         | 2      |
| 熊本県  | 7         | 6      |
| 大分県  | 0         | 0      |
| 宮崎県  | 0         | 0      |
| 鹿児島県 | 2         | 0      |
| 沖縄県  | 0         | 0      |
| 計    | 292       | 45     |