

航空法第111条の4に基づく報告一覧（令和7年4月～令和8年3月）

日付	報告会社名	航空機型式	登録記号	出発地	目的地	事態の概要	備考
2025/4/1	ZIPAIR Tokyo	ボーイング式787-8型	JA822J	ヒューストン	成田国際空港	飛行中、非常用照明の不具合が発生した	
2025/4/2	日本航空	ボーイング式777-300ER型	JA732J	バンコク	東京国際空港	部品脱落が発生した	
2025/4/2	スターフライヤー	エアバス式A320-214型	JA27MC	北九州空港	東京国際空港	誤った状態で部品が取り付けられていた	
2025/4/2	日本航空	ボーイング式767-300型	JA601J	—	—	誤った装備品が取り付けられていた	
2025/4/2	日本航空	ボーイング式767-300型	JA602J	—	—	誤った装備品が取り付けられていた	
2025/4/3	ジェットスター・ジャパン	エアバス式A320-232型	JA211J	成田国際空港	新千歳空港	地上走行中、気象レーダー（Weather Radar）に不具合が発生した	
2025/4/3	日本航空	ボーイング式787-9型	JA877J	那覇空港	成田国際空港	飛行中、航空機の姿勢等を表示する装置及び航法表示装置等に不具合が発生した	
2025/4/3	日本航空	ボーイング式787-9型	JA875J	福岡空港	成田国際空港	降下中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/4/3	日本航空	ボーイング式737-800型	JA331J	関西国際空港	成田国際空港	誤った装備品が取り付けられていた	
2025/4/3	日本航空	ボーイング式787-8型	JA849J	関西国際空港	成田国際空港	誤った装備品が取り付けられていた	
2025/4/5	日本航空	ボーイング式767-300型	JA653J	成田国際空港	福岡空港	降下中、指示された高度を逸脱した	
2025/4/5	ANAウイングス	ボーイング式737-800型	JA62AN	成田国際空港	那覇空港	航空機用救命無線機（ELT）の不具合が発見された	
2025/4/5	全日本空輸	エアバス式A321-272N型	JA150A	那覇空港	成田国際空港	輸送禁止物件を輸送した	
2025/4/5	全日本空輸	ボーイング式777-200型	JA713A	成田国際空港	新千歳空港	輸送禁止物件を輸送した	
2025/4/6	エス・ジー・シー佐賀航空	ユーロコプター式EC135T2+型	JA555H	新千歳空港	成田国際空港	不時着水した	航空事故
2025/4/6	エアージャパン	ボーイング式787-8型	JA801A	マニラ	成田国際空港	地上作業員が危険物を貨物室に置き忘れたまま運航した	
2025/4/7	Peach Aviation	エアバス式A320-251N型	JA201P	成田国際空港	福岡空港	降下中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/4/7	スターフライヤー	エアバス式A320-214型	JA22MC	成田国際空港	松山空港	無申告危険物を輸送した	
2025/4/7	全日本空輸	ボーイング式787-9型	JA880A	デリー（インド）	東京国際空港	誤った重量・重心位置にて運航した	
2025/4/7	全日本空輸	ボーイング式777-300ER型	JA788A	シカゴ	東京国際空港	乗り継ぎ便の保安検査にて危険物が発見されたことから、前便で無申告で輸送していたことが判明した	
2025/4/8	日本航空	ボーイング式777-300ER型	JA735J	シカゴ	東京国際空港	無申告危険物を輸送した	
2025/4/9	ZIPAIR Tokyo	ボーイング式787-8型	JA822J	サンフランシスコ	成田国際空港	運用許容基準(MEL)の適用が不適切な状態で運航した	
2025/4/9	ANAウイングス	ボンバルディア式DHC-8-402型	JA846A	大阪国際空港	福岡空港	離陸後、着陸装置に不具合が発生した	イレギュラー運航
2025/4/9	全日本空輸	ボーイング式777-300ER型	JA790A	シカゴ	東京国際空港	輸送禁止物件を輸送した	
2025/4/9	日本航空	ボーイング式737-800型	JA336J	—	—	誤った部品が取り付けられていた	
2025/4/10	全日本空輸	エアバス式A380-841型	JA383A	ホノルル	成田国際空港	乗り継ぎ便の保安検査にて危険物が発見されたことから、前便で無申告で輸送していたことが判明した	
2025/4/11	ZIPAIR Tokyo	ボーイング式787-8型	JA850J	マニラ	成田国際空港	飛行中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/4/11	ジェットスター・ジャパン	エアバス式A321-251NX型	JA28LR	那覇空港	成田国際空港	降下中、指示された高度を逸脱した	
2025/4/11	ジェットスター・ジャパン	エアバス式A320-232型	JA10JJ	福岡空港	成田国際空港	上昇中、航空機衝突防止装置（TCAS）に不具合が発生した	
2025/4/12	スターフライヤー	エアバス式A320-251N型	JA28MC	—	—	拡声器の不具合が発見された	
2025/4/13	日本航空	ボーイング式787-8型	JA847J	東京国際空港	大阪国際空港	降下中、指示された経路を逸脱した	
2025/4/13	日本トランスオーシャン航空	ボーイング式737-800型	JA03RK	小松飛行場	東京国際空港	進入中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/4/13	日本トランスオーシャン航空	ボーイング式737-800型	JA03RK	東京国際空港	小松飛行場	降下中、指示された高度を逸脱した	
2025/4/14	アイベックスエアラインズ	ボンバルディア式CL-600-2C10型	JA09RJ	大阪国際空港	仙台空港	飛行中、航空機衝突防止装置（TCAS）に不具合が発生した	
2025/4/14	アイベックスエアラインズ	ボンバルディア式CL-600-2C10型	JA09RJ	仙台空港	中部国際空港	降下中、航空機衝突防止装置（TCAS）に不具合が発生した	
2025/4/15	ソラシドエア	ボーイング式737-800型	JA67AN	東京国際空港	那覇空港	降下中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/4/16	天草エアライン	ATR式42-500型	JA01JC	天草飛行場	熊本空港	飛行中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/4/16	フジドリームエアラインズ	エンブラエル式ERJ170-200STD型	JA08FJ	花巻空港	名古屋飛行場	無申告危険物を輸送した	
2025/4/16	フジドリームエアラインズ	エンブラエル式ERJ170-200STD型	JA15FJ	名古屋飛行場	熊本空港	無申告危険物を輸送した	
2025/4/17	スターフライヤー	エアバス式A320-214型	JA26MC	北九州空港	東京国際空港	進入中、航空機衝突防止装置（TCAS）に不具合が発生した	
2025/4/18	日本航空	ボーイング式787-8型	JA830J	バンコク	関西国際空港	進入中、対地接近警報装置（GPWS）の作動により回避操作を行った	
2025/4/18	全日本空輸	ボーイング式777-300型	JA755A	那覇空港	東京国際空港	着陸時、ブレーキより発火した	
2025/4/18	ANAウイングス	ボンバルディア式DHC-8-402型	JA852A	長崎空港	大阪国際空港	乗り継ぎ便の保安検査にて危険物が発見されたことから、前便で無申告で輸送していたことが判明した	
2025/4/19	スターフライヤー	エアバス式A320-214型	JA26MC	東京国際空港	福岡空港	降下中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/4/19	ANAウイングス	ボンバルディア式DHC-8-402型	JA859A	大阪国際空港	青森空港	上昇中、左エンジンに不具合が発生したことを示す計器表示があった	イレギュラー運航
2025/4/20	ANAウイングス	ボーイング式737-800型	JA87AN	熊本空港	大阪国際空港	上昇中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/4/20	アイベックスエアラインズ	ボンバルディア式CL-600-2C10型	JA14RJ	仙台空港	福岡空港	飛行前点検中、酸素マスクの不具合が発見された	
2025/4/20	日本航空	ボーイング式737-800型	JA339J	東京国際空港	熊本空港	降下中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/4/21	アイベックスエアラインズ	ボンバルディア式CL-600-2C10型	JA11RJ	—	—	拡声器の不具合が発見された	
2025/4/21	アイベックスエアラインズ	ボンバルディア式CL-600-2C10型	JA05RJ	—	—	拡声器の不具合が発見された	
2025/4/21	アイベックスエアラインズ	ボンバルディア式CL-600-2C10型	JA07RJ	—	—	拡声器の不具合が発見された	
2025/4/21	アイベックスエアラインズ	ボンバルディア式CL-600-2C10型	JA09RJ	—	—	拡声器の不具合が発見された	
2025/4/21	アイベックスエアラインズ	ボンバルディア式CL-600-2C10型	JA12RJ	—	—	拡声器の不具合が発見された	
2025/4/21	アイベックスエアラインズ	ボンバルディア式CL-600-2C10型	JA13RJ	—	—	拡声器の不具合が発見された	

2025/4/21	アイベックスエアラインズ	ボンバルディア式CL-600-2C10型	JA14RJ	—	—	拡声器の不具合が発見された	
2025/4/21	全日本空輸	ボーイング式787-9型	JA833A	大阪国際空港	那覇空港	復路便の保安検査にて危険物が発見されたことから、往路便は無申告で輸送していたことが判明した	
2025/4/21	日本貨物航空	ボーイング式747-8F型	JA14KZ	—	—	胴体の補強部材材(Stringer)の亀裂が発見された	
2025/4/21	日本貨物航空	ボーイング式747-8F型	JA14KZ	—	—	胴体の補強部材材(Stringer)の亀裂が発見された	
2025/4/22	日本エアコミューター	ATR式42-500型	JA02JC	沖永良部空港	徳之島空港	飛行中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/4/22	日本トランスオーシャン航空	ボーイング式737-800型	JA09RK	—	—	航空機用救命無線機（ELT）の不具合が発見された	
2025/4/22	Peach Aviation	エアバス式A320-214型	JA827P	—	—	誤った装備品が取り付けられていた	
2025/4/22	オンリーユーエア	パイパー式PA-34-220T型	JA01YM	—	—	整備要目の期限を超過した	
2025/4/22	オンリーユーエア	パイパー式PA-34-220T型	JA01YM	—	—	整備要目の期限を超過した	
2025/4/22	全日本空輸	ボーイング式767-300型	JA603A	台北（桃園）	成田国際空港	機長への情報提供がなされずに、危険物を輸送した	
2025/4/22	日本航空	ボーイング式737-800型	JA307J	—	—	誤った整備処置を実施した	
2025/4/23	Peach Aviation	エアバス式A320-251N型	JA206P	—	—	誤った装備品が取り付けられていた	
2025/4/23	全日本空輸	エアバス式A380-841型	JA381A	成田国際空港	ホノルル	飛行中、左右の燃料タンクが不均一になったことを示す計器表示があった	
2025/4/24	ANAウィングス	ボーイング式737-800型	JA53AN	中部国際空港	那覇空港	輸送禁止物件を輸送した	
2025/4/24	ジェットスター・ジャパン	エアバス式A320-232型	JA24JJ	関西国際空港	成田国際空港	上昇中、航空機衝突防止装置（TCAS）に不具合が発生した	
2025/4/25	日本航空	ボーイング式767-300F型	JA653J	上海（浦東）	成田国際空港	鳥衝突により左エンジンの一部が損傷した	
2025/4/26	日本航空	ボーイング式787-9型	JA879J	—	—	着陸時、客室内のカートが飛び出した	
2025/4/26	オリエンタルエアブリッジ	ボンバルディア式DHC-8-402型	JA853A	小松飛行場	福岡空港	上昇中、操縦室窓に亀裂が発生した	イレギュラー運航
2025/4/28	日本航空	ボーイング式787-8型	JA849J	東京国際空港	大阪国際空港	着陸時、操縦室窓に亀裂が発生した	
2025/4/29	日本トランスオーシャン航空	ボーイング式737-800型	JA02RK	小松飛行場	羽田国際空港	進入中、航空機衝突防止装置（TCAS）に不具合が発生した	
2025/4/29	ANAウィングス	ボーイング式737-800型	JA66AN	大阪国際空港	福岡空港	到着後の整備作業中、スポイラーのケーブルの破損が発見された	
2025/4/29	ジェイエア	エンブラエル式ERJ190-100STD型	JA243J	宮崎空港	東京国際空港	管制指示の誤認により、離陸滑走を中止した	
2025/4/29	日本航空	ボーイング式777-300ER型	JA739J	—	—	ゴミ箱用消火器の損傷が発見された	
2025/4/29	全日本空輸	ボーイング式787-8型	JA816A	東京国際空港	函館空港	復路便の保安検査にて危険物が発見されたことから、往路便は無申告で輸送していたことが判明した	
2025/5/1	日本貨物航空	ボーイング式747-8F型	JA16KZ	成田国際空港	香港	誤った重量・重心位置にて運航した	
2025/5/1	日本航空	ボーイング式767-300型	JA623J	—	—	機長への情報提供がなされずに、危険物を輸送した	
2025/5/2	ジェイエア	エンブラエル式ERJ170-100STD型	JA219J	福岡空港	宮崎空港	貨物（FOD）により右エンジンの一部が損傷した	
2025/5/3	ANAウィングス	ボーイング式737-800型	JA51AN	東京国際空港	岩国飛行場	着陸時、テールスキッドが滑走路に接触した	
2025/5/3	フジドリームエアラインズ	エンブラエル式ERJ170-100STD型	JA01FJ	札幌飛行場	名古屋飛行場	離陸後、着陸装置の不具合を示す計器表示があった	イレギュラー運航
2025/5/3	ANAウィングス	ボンバルディア式DHC-8-402型	JA844A	—	—	胴体の一部に腐食が発見された	
2025/5/4	日本航空	ボーイング式787-9型	JA882J	ボストン	成田国際空港	無申告危険物を輸送した	
2025/5/5	日本エアコミューター	ATR式72-212A型	JA08JC	鹿児島空港	屋久島空港	進入中、対地接近警報装置（GPWS）の作動により回避操作を行った	
2025/5/5	Peach Aviation	エアバス式A320-214型	JA819P	関西国際空港	福岡空港	離陸滑走中、ECAMメッセージが発生したため離陸を中止した	
2025/5/5	日本航空	エアバス式A350-941型	JA16XJ	那覇空港	東京国際空港	上昇中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/5/7	日本航空	ボーイング式737-800型	JA330J	東京国際空港	岡山空港	進入中、対地接近警報装置（GPWS）の作動により回避操作を行った	
2025/5/8	ANAウィングス	ボンバルディア式DHC-8-402型	JA846A	新千歳空港	稚内空港	降下中、運用限界を超過した	
2025/5/8	全日本空輸	ボーイング式777-300ER型	JA797A	ニューヨーク	東京国際空港	乗り継ぎ便の保安検査にて危険物が発見されたことから、前便で無申告で輸送していたことが判明した	
2025/5/8	ソラシドエア	ボーイング式737-800型	JA813X	—	—	点検期限を超過した	
2025/5/8	フジドリームエアラインズ	エンブラエル式ERJ170-200STD型	JA03FJ	高松空港	新千歳空港	誤った重量・重心位置にて運航した	
2025/5/9	Peach Aviation	エアバス式A320-251N型	JA206P	—	—	誤った部品が取り付けられていた	
2025/5/10	ZIPAIR Tokyo	ボーイング式787-8型	JA850J	サンフランシスコ	成田国際空港	降下中、非常脱出口の窓（VIEWING WINDOW）に不具合が発見された	
2025/5/10	ANAウィングス	ボンバルディア式DHC-8-402型	JA464A	福岡空港	対馬空港	降下中、指示された高度を逸脱した	
2025/5/10	日本航空	ボーイング式787-9型	JA880J	—	—	必要な整備処置が実施されずに運航した	
2025/5/10	全日本空輸	エアバス式A321-272N型	JA114A	富山空港	新千歳空港	客室乗務員の乗務前におけるアルコール検査手順を逸脱した	
2025/5/10	全日本空輸	ボーイング式787-9型	JA924A	シドニー	東京国際空港	客室乗務員の乗務前におけるアルコール検査手順を逸脱した	
2025/5/11	日本トランスオーシャン航空	ボーイング式737-800型	JA11RK	—	—	航空機用救命無線機（ELT）の不具合が発見された	
2025/5/11	フジドリームエアラインズ	エンブラエル式ERJ170-200STD型	JA16FJ	静岡空港	札幌飛行場	復路便の保安検査にて危険物が発見されたことから、往路便は無申告で輸送していたことが判明した	
2025/5/12	スプリング・ジャパン	エアバス式A321-231型	JA81YA	北九州空港	東京国際空港	運航乗務員の乗務終了後におけるアルコール検査手順を逸脱した	
2025/5/13	Peach Aviation	エアバス式A320-214型	JA14VA	宮崎空港	関西国際空港	航空機用救命無線機（ELT）の不具合が発見された	
2025/5/13	アイベックスエアラインズ	ボンバルディア式CL-600-2C10型	JA13RJ	福島空港	大阪国際空港	誤った状態で部品が取り付けられていた	
2025/5/13	全日本空輸	エアバス式A320-271N型	JA220A	富山空港	東京国際空港	客室乗務員の乗務前におけるアルコール検査手順を逸脱した	
2025/5/13	エアー・ジャパン	ボーイング式787-9型	JA898A	成田国際空港	バンコク	無申告危険物を輸送した	
2025/5/13	ジェイエア	エンブラエル式ERJ170-100STD型	JA225J	—	—	誤った状態で部品が取り付けられていた	
2025/5/14	ジェットスター・ジャパン	エアバス式A320-232型	JA02JJ	関西国際空港	成田国際空港	上昇中、航空機衝突防止装置（TCAS）に不具合が発生した	
2025/5/14	日本航空	エアバス式A350-1041型	JA05WJ	東京国際空港	パリ	運用許容基準(MEL)の適用が不適切な状態で運航した	
2025/5/15	日本航空	エアバス式A350-941型	JA03XJ	那覇空港	東京国際空港	進入中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	

2025/5/15	ANA Wings	ボンバルディア式DHC-8-402型	JA846A	中部国際空港	松山空港	上昇中、運用限界を超過した	
2025/5/15	日本貨物航空	ボーイング式747-8F型	JA12KZ	関西国際空港	成田国際空港	誤った重量・重心位置にて運航した	
2025/5/16	スカイマーク	ボーイング式737-800型	JA73NE	百里飛行場	福岡空港	耐空性改善通報の整備作業要求等を誤った	
2025/5/16	アイベックスエアラインズ	ボンバルディア式CL-600-2C10型	JA09RJ	—	—	誤った状態で部品が取り付けられていた	
2025/5/18	天草エアライン	ATR式42-500型	JA01AM	熊本空港	天草飛行場	飛行中、対地接近警報装置（GPWS）の作動により回避操作を行った	
2025/5/18	日本貨物航空	ボーイング式747-8F型	JA12KZ	アンカレッジ	ダラス	進入中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/5/19	全日本空輸	ボーイング式747-9型	JA897A	バンコク	東京国際空港	無申告危険物を輸送した	
2025/5/19	アイベックスエアラインズ	ボンバルディア式CL-600-2C10型	JA09RJ	福岡空港	仙台空港	離陸後、着陸装置の不具合を示す計器表示があった	イレギュラー運航
2025/5/20	全日本空輸	ボーイング式787-9型	JA890A	東京国際空港	シアトル	進入中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/5/20	日本航空	ボーイング式767-300型	JA658J	東京国際空港	那覇空港	飛行中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/5/20	ソラシドエア	ボーイング式737-800型	JA805X	—	—	航空機用救命無線機（ELT）の不具合が発見された	
2025/5/20	Peach Aviation	エアバス式A320-214型	JA10VA	—	—	時間管理部品の交換期限を超過した	
2025/5/21	日本航空	ボーイング式767-300型	JA603J	函館空港	東京国際空港	着陸時、テールスキッドが滑走路に接触した	
2025/5/21	日本航空	エアバス式A350-941型	JA09XJ	福岡空港	東京国際空港	無申告危険物を輸送した	
2025/5/21	アイベックスエアラインズ	ボンバルディア式CL-600-2C10型	JA07RJ	—	—	誤った状態で部品が取り付けられていた	
2025/5/22	AIRDO	ボーイング式737-700型	JA08AN	東京国際空港	旭川空港	着陸後、航空機衝突防止装置（TCAS）に不具合が発生した	
2025/5/22	日本航空	ボーイング式787-9型	JA877J	ホノルル	東京国際空港	無申告危険物を輸送した	
2025/5/22	AIRDO	ボーイング式767-300型	JA612A	—	—	誤った状態で装備品が取り付けられていた	
2025/5/22	フジドリームエアラインズ	エンブラエル式ERJ170-200STD型	JA09FJ	静岡空港	札幌飛行場	無申告危険物を輸送した	
2025/5/22	AIRDO	ボーイング式767-300型	JA613A	—	—	誤った状態で装備品が取り付けられていた	
2025/5/23	ZIPAIR Tokyo	ボーイング式787-8型	JA850J	成田国際空港	ロサンゼルス	飛行中、煙検知装置が作動した	
2025/5/23	日本航空	ボーイング式767-300型	JA657J	—	—	誤った重量・重心位置にて運航した	
2025/5/23	日本航空	ボーイング式777-300ER型	JA737J	東京国際空港	バンコク	航空交通の指示を得ず着陸した	
2025/5/23	全日本空輸	ボーイング式767-300F型	JA604F	—	—	胴体（Floor Beam Repair Clip）に亀裂が発見された	
2025/5/24	全日本空輸	エアバス式A380-841型	JA382A	ホノルル	成田国際空港	着陸時、客室内部品が脱落した	
2025/5/24	フジドリームエアラインズ	エンブラエル式ERJ170-200STD型	JA09FJ	静岡空港	福岡空港	無申告危険物を輸送した	
2025/5/25	全日本空輸	ボーイング式777-300ER型	JA788A	シカゴ	東京国際空港	輸送禁止物を輸送した	
2025/5/25	日本航空	ボーイング式787-8型	JA843J	ジャカルタ	成田国際空港	乗り継ぎ便の保安検査にて危険物が発見されたことから、前便で無申告で輸送していたことが判明した	
2025/5/26	全日本空輸	エアバス式A320-271N型	JA211A	東京国際空港	宮崎空港	誤った整備処置を実施した	
2025/5/27	日本トランスオーシャン航空	ボーイング式737-800型	JA03RK	那覇空港	宮古空港	降下中、航空機衝突防止装置（TCAS）に不具合が発生した	
2025/5/28	日本トランスオーシャン航空	ボーイング式737-800型	JA03RK	石垣空港	那覇空港	降下中、航空機衝突防止装置（TCAS）に不具合が発生した	
2025/5/28	日本トランスオーシャン航空	ボーイング式737-800型	JA03RK	那覇空港	宮古空港	降下中、航空機衝突防止装置（TCAS）に不具合が発生した	
2025/5/28	ANA Wings	ボーイング式737-800型	JA59AN	新千歳空港	静岡空港	機長への情報提供がなされずに、危険物を輸送した	
2025/5/28	全日本空輸	エアバス式A321-272N型	JA142A	東京国際空港	新千歳空港	機長への情報提供がなされずに、危険物を輸送した	
2025/5/28	全日本空輸	ボーイング式777-200型	JA745A	東京国際空港	福岡空港	機長への情報提供がなされずに、危険物を輸送した	
2025/5/28	日本航空	ボーイング式787-9型	JA865J	成田国際空港	サンフランシスコ	上昇中、運用限界に抵触した	
2025/5/29	ジェイエア	エンブラエル式ERJ190-100STD型	JA243J	—	—	航空機用救命無線機（ELT）の不具合が発見された	
2025/5/29	スカイマーク	ボーイング式737-800型	JA73ND	新千歳空港	東京国際空港	降下中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/5/30	全日本空輸	ボーイング式777F型	JA772F	シカゴ	成田国際空港	上昇中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/5/31	全日本空輸	ボーイング式787-8型	JA835A	ソウル（金浦）	東京国際空港	進入中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/5/31	日本航空	ボーイング式737-800型	JA308J	—	—	誤った部品が取り付けられていた	
2025/6/1	全日本空輸	ボーイング式777-300型	JA751A	東京国際空港	那覇空港	客室乗務員の体調不良により、乗務後のアルコール検査が実施できなかった	
2025/6/2	AIRDO	ボーイング式767-300型	JA607A	—	—	航空機用救命無線機（ELT）の不具合が発見された	
2025/6/2	フジドリームエアラインズ	エンブラエル式ERJ170-200STD型	JA08FJ	静岡空港	出雲空港	復路便の保安検査にて危険物が発見されたことから、往路便は無申告で輸送していたことが判明した	
2025/6/3	スターフライヤー	エアバス式A320-214型	JA22MC	東京国際空港	山口宇部空港	降下中、機内アナウンスシステム等（PA System、CI System）に不具合が発生した	
2025/6/3	全日本空輸	ボーイング式787-9型	JA895A	ホノルル	東京国際空港	進入中、対地接近警報装置（GPWS）の作動により回避操作を行った	
2025/6/3	全日本空輸	ボーイング式787-9型	JA895A	ホノルル	東京国際空港	進入中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/6/4	日本トランスオーシャン航空	ボーイング式737-800型	JA01RK	宮古空港	宮古空港	飛行中、運用限界を超過した	
2025/6/5	Peach Aviation	エアバス式A320-214型	JA12VA	成田国際空港	新千歳空港	出発準備中、対地接近警報装置（GPWS）に不具合が発生したことを示す計器表示があった	
2025/6/5	Peach Aviation	エアバス式A320-251N型	JA214P	—	—	運航乗務員が資格失効の状態で乗務した	
2025/6/6	日本貨物航空	ボーイング式747-8F型	JA15KZ	—	—	胴体の補強部材材(Stringer)の亀裂が発見された	
2025/6/6	日本貨物航空	ボーイング式747-8F型	JA15KZ	—	—	胴体の補強部材材(Stringer)の亀裂が発見された	
2025/6/7	日本航空	エアバス式A350-1041型	JA06WJ	東京国際空港	パリ	部品脱落が発生した	
2025/6/7	日本航空	エアバス式A350-941型	JA07XJ	福岡空港	東京国際空港	乗り継ぎ便の保安検査にて危険物が発見されたことから、前便で無申告で輸送していたことが判明した	
2025/6/7	スターフライヤー	エアバス式A320-214型	JA27MC	福岡空港	中部国際空港	運用許容基準(MEL)の適用が不適切な状態で運航した	
2025/6/9	AIRDO	ボーイング式767-300型	JA607A	東京国際空港	旭川空港	運航乗務員の乗務前におけるアルコール検査手順を逸脱した	

2025/6/9	ANAウィングス	ボンバルディア式DHC-8-402型	JA460A	青森空港	新千歳空港	進入中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/6/9	日本航空	ボーイング式737-800型	JA330J	東京国際空港	宮崎空港	地上走行から飛行中にかけて、運用限界を超過した	
2025/6/9	ジェットスター・ジャパン	エアバス式A320-232型	JA01JJ	成田国際空港	福岡空港	機長への情報提供がなされずに、危険物を輸送した	
2025/6/10	本田航空	ユーロコプター式EC135P2+型	JA03HA	—	—	整備間隔を超過した	
2025/6/10	日本エアコミューター	ATR式42-500型	JA05JC	奄美空港	徳之島空港	出発準備中、非常脱出口ドアハンドル用照明の不具合が発見された	
2025/6/10	フジビネスジェット	ダッソー・アビエーション式ファルコン2000EX型	JA16AC	—	—	整備要目の期限を超過した	
2025/6/10	スターフライヤー	エアバス式A320-214型	JA05MC	—	—	耐空性改善通報（TCD）に指示される点検結果レポートの未送付	
2025/6/10	日本航空	エアバス式A350-941型	JA10XJ	新千歳空港	東京国際空港	進入中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/6/10	ANAウィングス	ボーイング式737-800型	JA88AN	新千歳空港	成田国際空港	無申告危険物を輸送した	
2025/6/10	スターフライヤー	エアバス式A320-214型	JA24MC	—	—	耐空性改善通報（TCD）に指示される点検結果レポートの未送付	
2025/6/10	スターフライヤー	エアバス式A320-214型	JA05MC	—	—	耐空性改善通報（TCD）に指示される点検結果レポートの未送付	
2025/6/12	ANAウィングス	ボーイング式737-800型	JA90AN	長崎空港	中部国際空港	降下中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/6/12	アイベックスエアラインズ	ボンバルディア式CL-600-2C10型	JA12RJ	仙台空港	新千歳空港	飛行実施計画へ燃料補正が反映されなかった	
2025/6/12	ANAウィングス	ボンバルディア式DHC-8-402型	JA851A	秋田空港	新千歳空港	無申告危険物を輸送した	
2025/6/13	Peach Aviation	エアバス式A320-214型	JA818P	—	—	誤った部品が取り付けられていた	
2025/6/14	スプリング・ジャパン	エアバス式A321-231型	JA83YA	新千歳空港	成田国際空港	機長への情報提供がなされずに、危険物を輸送した	
2025/6/14	スターフライヤー	エアバス式A321-231型	JA20MC	北九州空港	東京国際空港	無申告危険物を輸送した	
2025/6/15	Peach Aviation	エアバス式A320-214型	JA819P	成田国際空港	石垣空港	地上走行中、気象レーダー（Weather Radar）に不具合が発生した	
2025/6/15	アイベックスエアラインズ	ボンバルディア式CL-600-2C10型	JA14RJ	福岡空港	仙台空港	異物（FOD）により右エンジンの一部が損傷した	
2025/6/15	Peach Aviation	エアバス式A320-251N型	JA202P	関西国際空港	那覇空港	降下中、指示された高度を逸脱した	
2025/6/16	全日本空輸	ボーイング式787-8型	JA807A	マニラ	成田国際空港	無申告危険物を輸送した	
2025/6/17	ANAウィングス	ボーイング式737-800型	JA77AN	宮崎空港	東京国際空港	進入中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/6/17	アイベックスエアラインズ	ボンバルディア式CL-600-2C10型	JA09RJ	仙台空港	中部国際空港	出発準備中、客室扉（PAX DOOR）が完全に開かなかった	
2025/6/17	Peach Aviation	エアバス式A320-214型	JA818P	台北（桃園）	那覇空港	出発時、滑走路へ誤進入した	
2025/6/17	日本トランスオシャン航空	ボーイング式737-800型	JA06RK	新石垣空港	東京国際空港	上昇中、GPSに不具合が発生した事を示す計器表示があった	
2025/6/17	日本航空	ボーイング式737-800型	JA339J	—	—	誤った状態で部品が取り付けられていた	
2025/6/17	日本航空	エアバス式A350-941型	JA15XJ	新千歳空港	東京国際空港	危険物の誤った情報を機長に通知して輸送した	
2025/6/18	日本トランスオシャン航空	ボーイング式737-800型	JA11RK	石垣空港	那覇空港	上昇中、GPSに不具合が発生した事を示す計器表示があった	
2025/6/18	日本トランスオシャン航空	ボーイング式737-800型	JA03RK	宮古空港	東京国際空港	整備間隔を超過した	
2025/6/18	全日本空輸	ボーイング式777-300型	JA753A	東京国際空港	大阪国際空港	出発準備中、スボイラーのケーブル破損が発見された	
2025/6/18	日本航空	ボーイング式787-8型	JA840J	東京国際空港	ロンドン	離陸時、運用限界を超過した	
2025/6/18	日本航空	エアバス式A350-1041型	JA04WJ	—	—	誤った部品が取り付けられていた	
2025/6/18	日本トランスオシャン航空	ボーイング式737-800型	JA01RK	—	—	整備要目の期限を超過した	
2025/6/18	日本トランスオシャン航空	ボーイング式737-800型	JA04RK	—	—	整備要目の期限を超過した	
2025/6/18	日本トランスオシャン航空	ボーイング式737-800型	JA07RK	—	—	整備要目の期限を超過した	
2025/6/18	日本トランスオシャン航空	ボーイング式737-800型	JA07RK	—	—	整備要目の期限を超過した	
2025/6/18	日本トランスオシャン航空	ボーイング式737-800型	JA09RK	—	—	整備要目の期限を超過した	
2025/6/18	日本トランスオシャン航空	ボーイング式737-800型	JA09RK	—	—	整備要目の期限を超過した	
2025/6/18	日本トランスオシャン航空	ボーイング式737-800型	JA11RK	—	—	整備要目の期限を超過した	
2025/6/18	日本トランスオシャン航空	ボーイング式737-800型	JA11RK	—	—	整備要目の期限を超過した	
2025/6/19	全日本空輸	ボーイング式787-8型	JA874A	マニラ	成田国際空港	地上作業員が危険物を貨物室に置き忘れたまま運航した	
2025/6/19	オリエンタルエアブリッジ	ボンバルディア式DHC-8-402型	JA848A	福岡空港	宮崎空港	無申告危険物を輸送した	
2025/6/20	日本航空	ボーイング式767-300型	JA619J	ホノルル	成田国際空港	部品脱落が発生した	
2025/6/20	全日本空輸	ボーイング式777-200型	JA717A	大阪国際空港	東京国際空港	飛行中、指示された経路を逸脱した	
2025/6/20	全日本空輸	エアバス式A321-272N型	JA140A	東京国際空港	山口宇部空港	誤った整備処置を実施した	
2025/6/21	ジェットスター・ジャパン	エアバス式A321-231型	JA26LR	成田国際空港	那覇空港	出発準備中、対地接近警報装置に不具合が発生したことを示す計器表示があった	
2025/6/21	ジェットスター・ジャパン	エアバス式A321-251NX型	JA26LR	那覇空港	成田国際空港	飛行中、対地接近警報装置に不具合が発生したことを示す計器表示があった	
2025/6/22	スカイマーク	ボーイング式737-800型	JA73NL	那覇空港	東京国際空港	誤った整備処置を実施した	
2025/6/22	ジェットスター・ジャパン	エアバス式A321-251NX型	JA26LR	新千歳空港	成田国際空港	飛行中、対地接近警報装置（GPWS）に不具合が発生したことを示す計器表示があった	
2025/6/24	日本トランスオシャン航空	ボーイング式737-800型	JA348J	那覇空港	関西国際空港	飛行中、機内アナウンスシステム（PA System）に不具合が発生した	
2025/6/24	学校法人 ヒラタ学園	ユーロコプター式EC135P2+型	JA806H	—	—	誤った部品が取り付けられていた	
2025/6/24	Peach Aviation	エアバス式A320-251N型	JA209P	上海（浦東）	東京国際空港	高度の逸脱及び運用限界を超過した	
2025/6/26	日本トランスオシャン航空	ボーイング式737-800型	JA11RK	宮古空港	関西国際空港	飛行中、航空機衝突防止装置（TCAS）に不具合が発生した	
2025/6/26	全日本空輸	ボーイング式767-300型	JA611A	東京国際空港	福岡空港	進入中、対地接近警報装置（GPWS）の作動により回避操作を行った	
2025/6/27	全日本空輸	エアバス式A320-271N型	JA216A	東京国際空港	大館能代空港	進入中、対地接近警報装置（GPWS）の作動により回避操作を行った	
2025/6/27	ANAウィングス	ボーイング式737-800型	JA57AN	大阪国際空港	福岡空港	降下中、指示された経路を逸脱した	

2025/6/27	全日本空輸	ボーイング式787-9型	JA887A	—	—	非常用発電装置（RAT）に不具合が発見された	
2025/6/27	全日本空輸	ボーイング式767-300型	JA616A	—	—	非常用照明灯の不具合が発見された	
2025/6/27	全日本空輸	ボーイング式767-300型	JA625A	—	—	胴体に取付穴の変形（ELONGATE）が発見された	
2025/6/28	ZIPAIR Tokyo	ボーイング式787-8型	JA826J	成田国際空港	ソウル（仁川）	危険物の誤った情報を機長に通知して輸送した	
2025/6/30	Peach Aviation	エアバス式A320-251N型	JA214P	鹿児島空港	関西国際空港	整備要目の期限を超過した	
2025/6/30	スプリング・ジャパン	ボーイング式737-800型	JA06GR	上海（浦東）	成田国際空港	上昇中、与圧系統（BOTH AIR COND PACK）に不具合が発生した	イレギュラー運航
2025/6/30	日本エアコミューター	ATR式42-500型	JA04JC	—	—	一部の点検が実施されていなかった	
2025/6/30	日本エアコミューター	ATR式42-500型	JA02JC	—	—	一部の点検が実施されていなかった	
2025/6/30	日本エアコミューター	ATR式42-500型	JA03JC	—	—	一部の点検が実施されていなかった	
2025/6/30	日本エアコミューター	ATR式42-500型	JA10JC	—	—	主翼の一部に腐食が発見された	
2025/7/1	フジドリームエアラインズ	エンブラエル式ERJ170-200STD型	JA09FJ	福岡空港	名古屋飛行場	着陸後、一部の非常用照明灯の不点灯が発見された	
2025/7/1	日本航空	ボーイング式767-300型	JA617J	成田国際空港	ホノルル	進入中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/7/2	日本エアコミューター	ATR式42-500型	JA10JC	—	—	一部の点検が実施されていなかった	
2025/7/2	天草エアライン	ATR式42-500型	JA03JC	—	—	一部の点検が実施されていなかった	
2025/7/3	全日本空輸	ボーイング式777-200型	JA741A	東京国際空港	新千歳空港	降下中、指示された高度を逸脱した	
2025/7/3	アイベックスエアラインズ	ボンバルディア式CL-600-2C10型	JA05RJ	大分空港	大阪国際空港	地上走行中、航空機衝突防止装置（TCAS）に不具合が発生した	
2025/7/3	アイベックスエアラインズ	ボンバルディア式CL-600-2C10型	JA14RJ	—	—	携帯用消火器の不具合が発見された	
2025/7/3	日本航空	ボーイング式737-800型	JA316J	—	—	誤った部品が取り付けられていた	
2025/7/4	日本貨物航空	ボーイング式747-8F型	JA16KZ	—	—	耐空性改善通報に定める繰り返し検査の製造者への報告遅れがあった	
2025/7/5	ジェイエア	エンブラエル式ERJ190-100STD型	JA247J	東京国際空港	山口宇部空港	降下中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/7/5	日本エアコミューター	ATR式72-212A型	JA06JC	—	—	一部の点検が実施されていなかった	
2025/7/5	スターフライヤー	エアバス式A320-214型	JA24MC	東京国際空港	北九州空港	降下中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/7/5	全日本空輸	エアバス式A321-211型	JA113A	熊本空港	東京国際空港	進入中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/7/6	ANAウイングス	ボーイング式737-800型	JA87AN	稚内空港	東京国際空港	進入中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/7/6	日本トランスオシャン航空	ボーイング式737-800型	JA03RK	中部国際空港	那覇空港	飛行中、飛行管理装置に不具合が発生した	
2025/7/6	日本トランスオシャン航空	ボーイング式737-800型	JA09RK	—	—	ドック検査員の資格が解除されていた整備士が検査を実施した	
2025/7/7	スターフライヤー	エアバス式A320-214型	JA05MC	福岡空港	東京国際空港	着陸後、気象レーダー（Weather Radar）に不具合が発生した	
2025/7/7	全日本空輸	ボーイング式787-9型	JA932A	杭州（中国）	成田国際空港	搭載指示書に無い貨物を貨物室に搭載し運航した	
2025/7/7	全日本空輸	エアバス式A321-272N型	JA145A	東京国際空港	熊本空港	無申告危険物を輸送した	
2025/7/8	ジャネット	ユーロコプター式EC135P2+型	JA88DH	山梨県立中央病院屋上ヘリポート	長坂総合スポーツ公園陸上競技場第2駐車場	着陸中、運用限界を超過した	
2025/7/8	ANAウイングス	ボーイング式737-800型	JA75AN	高松空港	那覇空港	無申告危険物を輸送した	
2025/7/9	日本航空	ボーイング式787-8型	JA848J	新千歳空港	東京国際空港	危険物を輸送した	
2025/7/10	日本航空	エアバス式A350-941型	JA06XJ	新千歳空港	東京国際空港	進入中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/7/10	日本航空	ボーイング式737-800型	JA336J	長崎空港	東京国際空港	進入中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/7/10	日本航空	エアバス式A350-941型	JA06XJ	新千歳空港	東京国際空港	降下中、運用限界を超過した	
2025/7/10	フジドリームエアラインズ	エンブラエル式ERJ170-100STD型	JA01FJ	福岡空港	静岡空港	無申告危険物を輸送した	
2025/7/12	全日本空輸	エアバス式A320-271N型	JA215A	東京国際空港	岩国飛行場	降下中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/7/12	全日本空輸	エアバス式A320-271N型	JA216A	石見空港	東京国際空港	進入中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/7/12	全日本空輸	エアバス式A320-271N型	JA219A	大船能代空港	東京国際空港	進入中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/7/12	ソラドエア	ボーイング式737-800型	JA812X	鹿児島空港	東京国際空港	進入中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/7/12	ジェイエア	エンブラエル式ERJ190-100STD型	JA247J	新潟空港	大阪国際空港	降下中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/7/12	北海道エアシステム	ATR式42-500型	JA11HC	—	—	整備処置が必要な状態をモニタリング対象として管理していた	
2025/7/12	日本トランスオシャン航空	ボーイング式737-800型	JA02RK	那覇空港	中部国際空港	巡航時、燃料が漏れている可能性を示す計器表示があった	イレギュラー運航
2025/7/13	フジドリームエアラインズ	エンブラエル式ERJ170-200STD型	JA10FJ	—	—	鳥衝突により右エンジンの一部が損傷した	
2025/7/13	日本航空	エアバス式A350-941型	JA15XJ	新千歳空港	東京国際空港	進入中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/7/14	日本トランスオシャン航空	ボーイング式737-800型	JA03RK	那覇空港	石垣空港	運用許容基準(MEL)の適用が不適切な状態で運航した	
2025/7/14	日本トランスオシャン航空	ボーイング式737-800型	JA03RK	石垣空港	那覇空港	運用許容基準(MEL)の適用が不適切な状態で運航した	
2025/7/15	全日本空輸	ボーイング式777-300型	JA752A	—	—	主翼の一部に亀裂が発見された	
2025/7/16	日本航空	ボーイング式767-300型	JA614J	福岡空港	東京国際空港	進入中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/7/16	全日本空輸	ボーイング式787-9型	JA934A	ミュンヘン	東京国際空港	航空交通の指示を得ず滑走路に進入した	
2025/7/17	ジェイエア	エンブラエル式ERJ190-100STD型	JA249J	鹿児島空港	大阪国際空港	降下中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/7/18	全日本空輸	ボーイング式777-300ER型	JA798A	—	—	主翼の一部に亀裂が発見された	
2025/7/19	エアー・ジャパン	ボーイング式787-8型	JA803A	ソウル（仁川）	成田国際空港	地上作業員が危険物を貨物室に置き忘れたまま運航した	
2025/7/19	ZIPAIR Tokyo	ボーイング式787-8型	JA822J	マニラ	成田国際空港	客室乗務員の乗務後におけるアルコール検査手順を逸脱した	
2025/7/19	全日本空輸	ボーイング式787-10型	JA986A	チャールストン（米国）	ロサンゼルス	地上走行中に他社機と接触した	航空事故
2025/7/20	ジャネット	ユーロコプター式EC135P2+型	JA88DH	山梨県立中央病院	山梨県身延町 大鳥チビッコ広場	飛行中、運用限界を超過した	イレギュラー運航

2025/7/20	全日本空輸	ボーイング式777-300ER型	JA796A	ロンドン	東京国際空港	輸送禁止物件を輸送した	
2025/7/20	フジドリームエアラインズ	エンブラエル式ERJ170-200STD型	JA11FJ	札幌飛行場	松本空港	上昇中、運用限界を超過した	
2025/7/20	ANAウイングス	ボンバルディア式DHC-8-402型	JA852A	—	—	エンジンナセルの一部に腐食が発見された	
2025/7/22	全日本空輸	ボーイング式787-9型	JA899A	バンコク	東京国際空港	無申告危険物を輸送した	
2025/7/22	全日本空輸	ボーイング式787-8型	JA809A	東京国際空港	広島空港	降下中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/7/23	日本航空	ボーイング式787-9型	JA881J	成田国際空港	ロサンゼルス	上昇中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/7/23	ZIPAIR Tokyo	ボーイング式787-8型	JA824J	ロサンゼルス	成田国際空港	運用許容基準(MEL)の適用が不適切な状態で運航した	
2025/7/23	エアージャパン	ボーイング式787-8型	JA801A	ソウル（仁川）	成田国際空港	到着後、Spot-in時に一部のDoor Mode Selectorを Manual ModeにてTowingした	
2025/7/24	日本トランスオーシャン航空	ボーイング式737-800型	JA02RK	岡山空港	那覇空港	出発準備中、航空機衝突防止装置（TCAS）に不具合が発生した	
2025/7/25	ANAウイングス	ボーイング式737-800型	JA89AN	東京国際空港	岩国飛行場	進入中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/7/25	日本航空	ボーイング式777-300ER型	JA735J	東京国際空港	シカゴ	降下中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/7/25	全日本空輸	ボーイング式777-200型	JA742A	新千歳空港	東京国際空港	地上作業員が危険物を貨物室に残置したまま輸送した	
2025/7/25	全日本空輸	ボーイング式767-300型	JA608A	台北（桃園）	東京国際空港	誤った整備処置を実施した	
2025/7/26	ANAウイングス	ボーイング式737-800型	JA71AN	仙台空港	大阪国際空港	降下中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/7/26	ANAウイングス	ボーイング式737-800型	JA70AN	東京国際空港	美保飛行場	GEAR PINを外し忘れたまま運航した	イレギュラー運航
2025/7/26	全日本空輸	ボーイング式777-300ER型	JA795A	ロンドン	東京国際空港	危険物の誤った情報を機長に通知して輸送した	
2025/7/27	ANAウイングス	ボーイング式737-800型	JA57AN	那覇空港	福岡空港	降下中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/7/27	全日本空輸	エアバス式A321-272N型	JA149A	大阪国際空港	仙台空港	地上走行中、輸送禁止物件が発見され引き返した	
2025/7/28	AIRDO	ボーイング式737-700型	JA14AN	東京国際空港	女満別空港	飛行中、航空機衝突防止装置（TCAS）に不具合が発生した	
2025/7/28	Peach Aviation	エアバス式A320-214型	JA820P	那覇空港	関西国際空港	危険物を輸送した	
2025/7/30	日本航空	ボーイング式787-8型	JA844J	メルボルン	成田国際空港	無申告危険物を輸送した	
2025/7/30	ジェットスター・ジャパン	エアバス式A320-232型	JA08JJ	新千歳空港	成田国際空港	運航乗務員が定期休養を満足しない状態で乗務した	
2025/7/30	フジドリームエアラインズ	エンブラエル式ERJ170-200STD型	JA16FJ	山形空港	名古屋飛行場	無申告危険物を輸送した	
2025/7/31	スカイマーク	ボーイング式737-800型	JA73NJ	東京国際空港	鹿児島空港	飛行前点検中、煙検知装置の不具合が発見された	
2025/7/31	全日本空輸	ボーイング式777-300ER型	JA795A	ニューヨーク	東京国際空港	乗り継ぎ便の保安検査にて危険物が発見されたことから、前便で無申告で輸送していたことが判明した	
2025/7/31	日本貨物航空	ボーイング式747-8F型	JA13KZ	ロサンゼルス	成田国際空港	運航乗務員が食あたりと思われる症状が発生した	
2025/7/31	日本航空	ボーイング式787-9型	JA868J	ボストン	成田国際空港	飛行中、指示された高度を逸脱した	
2025/8/1	日本航空	エアバス式A350-1041型	JA01WJ	—	—	エンジンデータ監視装置（EDMU）に誤ったソフトウェアを搭載していたことが判明した	
2025/8/1	ジェットスター・ジャパン	エアバス式A320-232型	JA19JJ	成田国際空港	松山空港	修理持続し処置が未実施だった	
2025/8/2	全日本空輸	エアバス式A380-841型	JA381A	ホノルル	成田国際空港	飛行中、左右の燃料タンクが不均一になったことを示す計器表示があった	
2025/8/2	スカイマーク	ボーイング式737-800型	JA73NL	新千歳空港	中部国際空港	降下中、気象レーダーに不具合が発生したことを示す計器表示があった	
2025/8/3	日本貨物航空	ボーイング式747-8F型	JA11KZ	上海（浦東）	成田国際空港	巡航時、客室与圧が意図せず上昇した	
2025/8/4	全日本空輸	ボーイング式787-9型	JA935A	東京国際空港	松山空港	機長への情報提供がなされずに、危険物を輸送した	
2025/8/4	スカイマーク	ボーイング式737-800型	JA73NP	下地島空港	神戸空港	離陸滑走中、客室扉が開いたことを示すライトが点灯した	イレギュラー運航
2025/8/4	Peach Aviation	エアバス式A320-251N型	JA227P	福岡空港	成田国際空港	上昇中、航空機衝突防止装置（TCAS）に不具合が発生した	
2025/8/5	フジドリームエアラインズ	エンブラエル式ERJ170-200STD型	JA15FJ	新潟空港	名古屋飛行場	無申告危険物を輸送した	
2025/8/5	スカイマーク	ボーイング式737-800型	JA73NF	新千歳空港	百里飛行場	進入中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/8/5	日本航空	エアバス式A350-1041型	JA05WJ	東京国際空港	ダラス	地上作業員が危険物を貨物室に置き忘れたまま運航した	
2025/8/5	フジドリームエアラインズ	エンブラエル式ERJ170-200STD型	JA05FJ	名古屋飛行場	花巻空港	誤った重量・重心位置にて運航した	
2025/8/5	中日本航空	エアバス・ヘリコプターズ式EC135P3型	JA129D	—	—	点検期限を超過した	
2025/8/6	日本トランスオーシャン航空	ボーイング式737-800型	JA350J	那覇空港	関西国際空港	進入中、飛行管理装置に不具合が発生した	
2025/8/7	スカイマーク	ボーイング式737-800型	JA73NT	新千歳空港	中部国際空港	着陸時、エンジンの逆推力装置が正常に作動しなかった	
2025/8/7	日本貨物航空	ボーイング式747-8F型	JA12KZ	—	—	胴体の補強部材材(Stringer)の亀裂が発見された	
2025/8/7	日本貨物航空	ボーイング式747-8F型	JA12KZ	—	—	胴体の補強部材材(Stringer)の亀裂が発見された	
2025/8/7	フジドリームエアラインズ	エンブラエル式ERJ170-200STD型	JA16FJ	新千歳空港	松本空港	臨界点速度（V1）付近で離陸を中止した	
2025/8/8	全日本空輸	ボーイング式777-200型	JA742A	関西国際空港	東京国際空港	進入中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/8/8	ジェットスター・ジャパン	エアバス式A320-232型	JA16JJ	成田国際空港	旭川空港	上昇中、航空機衝突防止装置（TCAS）に不具合が発生した	
2025/8/8	全日本空輸	エアバス式A320-271N型	JA213A	函館空港	東京国際空港	進入中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/8/9	ソラシドエア	ボーイング式737-800型	JA801X	—	—	航空機用救命無線機（ELT）の不具合が発見された	
2025/8/9	全日本空輸	エアバス式A321-211型	JA111A	山口宇部空港	東京国際空港	離陸中、運用限界を超過した	
2025/8/10	Peach Aviation	エアバス式A320-214型	JA12VA	—	—	運航乗務員の乗務時間制限を超過した	
2025/8/10	全日本空輸	ボーイング式787-9型	JA876A	成田国際空港	ブリュッセル	降下中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/8/11	全日本空輸	ボーイング式767-300型	JA608A	秋田空港	東京国際空港	上昇中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/8/11	全日本空輸	ボーイング式777-300ER型	JA791A	東京国際空港	サンフランシスコ	進入中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/8/11	ANAウイングス	ボンバルディア式DHC-8-402型	JA855A	函館空港	新千歳空港	降下中、指示された経路を逸脱した	
2025/8/11	スカイマーク	ボーイング式737-800型	JA73NG	福岡空港	下地島空港	降下中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	

2025/8/11	全日本空輸	ボーイング式767-300F型	JA602F	ハノイ	成田国際空港	飛行中、左右の燃料タンクが不均一になったことを示す計器表示があった	
2025/8/11	日本航空	ボーイング式787-8型	JA829J	東京国際空港	台北（松山）	無申告危険物を輸送した	
2025/8/11	ANAウィングス	ボンバルディア式DHC-8-402型	JA845A	新千歳空港	秋田空港	上昇中、操縦室内及び客室内で異臭及び煙が発生した	イレギュラー運航
2025/8/11	日本トランスオーシャン航空	ボーイング式737-800型	JA01RK	岡山空港	東京国際空港	運用許容基準(MEL)の適用が不適切な状態で運航した	
2025/8/11	日本貨物航空	ボーイング式747-8F型	JA11KZ	成田国際空港	アンカレッジ	進入中、対地接近警報装置（GPWS）の作動により回避操作を行った	
2025/8/11	Peach Aviation	エアバス式A320-251N型	JA210P	－	－	誤った整備処置を実施した	
2025/8/11	AIRDO	ボーイング式737-700型	JA11AN	東京国際空港	帯広空港	輸送禁止物件を輸送した	
2025/8/12	日本トランスオーシャン航空	ボーイング式737-800型	JA05RK	那覇空港	小松飛行場	降下中、飛行管理装置に不具合が発生した	
2025/8/12	スターフライヤー	エアバス式A320-214型	JA05MC	北九州空港	東京国際空港	進入中、気象レーダー（Weather Radar）に不具合が発生した	
2025/8/12	琉球エアコミューター	ボンバルディア式DHC-8-402型	JA83RC	多良間空港	宮古空港	誤った整備処置を実施した	
2025/8/13	全日本空輸	ボーイング式787-8型	JA809A	広島空港	東京国際空港	上昇中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/8/13	全日本空輸	ボーイング式787-8型	JA818A	東京国際空港	広島空港	降下中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/8/13	日本航空	ボーイング式787-9型	JA864J	ボストン	成田国際空港	誤った重量・重心位置にて運航した	
2025/8/13	全日本空輸	ボーイング式777F型	JA772F	ロサンゼルス	成田国際空港	無申告危険物を輸送した	
2025/8/13	全日本空輸	ボーイング式787-8型	JA827A	成田国際空港	メキシコ	無申告危険物を輸送した	
2025/8/13	エアー・ジャパン	ボーイング式787-8型	JA815A	クアラルンプール	成田国際空港	乗り継ぎ便の保安検査にて危険物が発見されたことから、前便で無申告で輸送していたことが判明した	
2025/8/13	日本航空	ボーイング式787-8型	JA849J	東京国際空港	シンガポール	進入中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/8/13	日本航空	ボーイング式767-300型	JA655J	東京国際空港	旭川空港	進入中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/8/13	日本航空	ボーイング式787-8型	JA849J	大阪国際空港	東京国際空港	降下中、運用限界を超過した	
2025/8/14	ANAウィングス	ボーイング式737-800型	JA66AN	宮崎空港	中部国際空港	無申告危険物を輸送した	
2025/8/14	ZIPAIR Tokyo	ボーイング式787-8型	JA850J	ロサンゼルス	成田国際空港	本来交換すべきドクターズキットを交換せずに運航した	
2025/8/15	ANAウィングス	ボンバルディア式DHC-8-402型	JA843A	－	－	油圧系統に不具合が発見された	
2025/8/16	ZIPAIR Tokyo	ボーイング式787-8型	JA828J	成田国際空港	ソウル（仁川）	ドクターズキットを搭載せずに運航した	
2025/8/16	アイベックスエアラインズ	ボンバルディア式CL-600-2C10型	JA11RJ	仙台空港	新千歳空港	誤った整備作業基準を適用した	
2025/8/17	全日本空輸	ボーイング式787-9型	JA928A	フランクフルト	東京国際空港	危険物を輸送した	
2025/8/18	全日本空輸	ボーイング式767-300型	JA8970	成田国際空港	香港	誤った整備処置を実施した	イレギュラー運航
2025/8/19	日本航空	ボーイング式767-300型	JA601J	－	－	運用許容基準(MEL)の適用が不適切な状態で運航した	
2025/8/19	全日本空輸	ボーイング式767-300型	JA627A	宮崎空港	東京国際空港	離陸後、指示された経路を逸脱した	
2025/8/19	日本航空	ボーイング式737-800型	JA321J	中部国際空港	成田国際空港	乗り継ぎ便の保安検査にて危険物が発見されたことから、前便で無申告で輸送していたことが判明した	
2025/8/20	ジェットスター・ジャパン	エアバス式A320-232型	JA04JJ	成田国際空港	宮崎空港	地上走行中、気象レーダー（Weather Radar）に不具合が発生した	
2025/8/20	ジェイエア	エンブラエル式ERJ170-100STD型	JA219J	鹿児島空港	奄美空港	降下中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/8/20	ANAウィングス	ボンバルディア式DHC-8-402型	JA854A	新千歳空港	稚内空港	飛行場対空援助局に通信設定せずに着陸した	重大インシデント
2025/8/21	日本航空	ボーイング式767-300型	JA615J	東京国際空港	鹿児島空港	降下中、指示された高度を逸脱した	
2025/8/22	日本貨物航空	ボーイング式747-8F型	JA12KZ	－	－	航空機用救命無線機（ELT）の不具合が発見された	
2025/8/22	日本航空	ボーイング式787-8型	JA834J	関西国際空港	上海（浦東）	危険物の搭載時、必要書類の作成を失念した	
2025/8/24	オリエンタルエアーブリッジ	ボンバルディア式DHC-8-402型	JA851A	福岡空港	福岡空港	復路便の保安検査にて危険物が発見されたことから、往路便は無申告で輸送していたことが判明した	
2025/8/26	ジェットスター・ジャパン	エアバス式A320-232型	JA01JJ	関西国際空港	成田国際空港	上昇中、客室内部品が脱落した	
2025/8/27	日本貨物航空	ボーイング式747-8F型	JA17KZ	成田国際空港	アンカレッジ	運航乗務員の乗務終了後におけるアルコール検査手順を逸脱した	
2025/8/27	全日本空輸	ボーイング式787-9型	JA873A	－	－	点検期限を超過した	
2025/8/28	全日本空輸	ボーイング式787-9型	JA830A	大阪国際空港	東京国際空港	降下中、指示された高度を逸脱した	
2025/8/30	ZIPAIR Tokyo	ボーイング式787-8型	JA822J	バンクーバー	成田国際空港	輸送禁止物件を輸送した	
2025/8/30	全日本空輸	ボーイング式767-300型	JA609A	福岡空港	東京国際空港	部品脱落が発生した	
2025/8/31	全日本空輸	エアバス式A321-211型	JA111A	東京国際空港	新千歳空港	輸送禁止物件を輸送した	
2025/9/1	日本トランスオーシャン航空	ボーイング式737-800型	JA07RK	那覇空港	石垣空港	誤った整備処置を実施した	
2025/9/1	日本航空	ボーイング式737-800型	JA06GR	北京	成田国際空港	運航乗務員の乗務前におけるアルコール検査手順を逸脱した	
2025/9/2	スプリング・ジャパン	ボーイング式737-800型	JA05GR	成田国際空港	広島空港	異物（FOD）により左エンジンの一部が損傷した	
2025/9/4	日本航空	エアバス式A350-941型	JA07XJ	新千歳空港	東京国際空港	上昇中、左エンジンの滑油系統に不具合が発生した	イレギュラー運航
2025/9/4	ジェイエア	エンブラエル式ERJ190-100STD型	JA250J	大阪国際空港	青森空港	飛行中、指示された経路を逸脱した	
2025/9/4	日本航空	ボーイング式787-8型	JA838J	－	－	誤った部品が取り付けられていた	
2025/9/5	日本エアコミューター	ATR式72-212A型	JA06JC	－	－	搭載用航空日誌への整備処置が未記入だった	
2025/9/6	日本航空	ボーイング式777-300ER型	JA740J	東京国際空港	シカゴ	着陸時、モバイルバッテリーから発煙した	
2025/9/6	ジェットスター・ジャパン	エアバス式A320-232型	JA21JJ	－	－	酸素マスクの不具合が発見された	
2025/9/9	日本航空	ボーイング式737-800型	JA330J	徳島飛行場	東京国際空港	上昇中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/9/9	ジェイエア	エンブラエル式ERJ170-100STD型	JA226J	－	－	航空機用救命無線機（ELT）の不具合が発見された	
2025/9/10	日本貨物航空	ボーイング式747-8F型	JA15KZ	ロサンゼルス	成田国際空港	運用許容基準(MEL)の適用が不適切な状態で運航した	
2025/9/10	AIRDO	ボーイング式767-300型	JA613A	新千歳空港	東京国際空港	進入中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	

2025/9/10	日本航空	ボーイング式787-8型	JA840J	バンクーバー	成田国際空港	乗り継ぎ便の保安検査にて危険物が発見されたことから、前便で無申告で輸送していたことが判明した	
2025/9/10	スターフライヤー	エアバス式A320-214型	JA22MC	—	—	誤った整備処置を実施した	
2025/9/12	オンリーユーエア	パイパー式PA-34-220T型	JA01YM	那覇空港	徳之島空港	上昇中、右エンジンに不具合が発生した	イレギュラー運航
2025/9/12	日本航空	ボーイング式787-8型	JA832J	関西国際空港	上海（浦東）	無申告危険物を輸送した	
2025/9/12	ANAウイングス	ボーイング式737-800型	JA72AN	東京国際空港	鹿児島空港	着陸時、逆推力装置の不具合を示すライトが点灯した	
2025/9/14	日本航空	ボーイング式787-8型	JA837J	サンディエゴ国際空港	成田国際空港	無申告危険物を輸送した	
2025/9/16	全日本空輸	エアバス式A380-841型	JA381A	ホノルル	成田国際空港	地上走行中、コンテナと機体が接触した	イレギュラー運航
2025/9/16	スプリング・ジャパン	ボーイング式737-800型	JA05GR	—	—	誤った部品が取り付けられていた	
2025/9/17	ジェイエア	エンブラエル式ERJ190-100STD型	JA253J	青森空港	大阪国際空港	降下中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/9/17	日本航空	ボーイング式787-9型	JA862J	成田国際空港	シアトル	進入中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/9/17	スプリング・ジャパン	エアバス式A321-231型	JA82YA	新千歳空港	東京国際空港	運用許容基準(MEL)の適用が不適切な状態で運航した	
2025/9/17	スプリング・ジャパン	ボーイング式737-800型	JA02GR	—	—	整備要目の期限を超過した	
2025/9/17	スプリング・ジャパン	ボーイング式737-800型	JA03GR	—	—	整備要目の期限を超過した	
2025/9/18	ジェイエア	エンブラエル式ERJ190-100STD型	JA249J	大阪国際空港	鹿児島空港	進入中、対地接近警報装置（GPWS）の作動により回避操作を行った	
2025/9/18	ジェットスター・ジャパン	エアバス式A321-251NX型	JA27LR	成田国際空港	那覇空港	着陸時、客室内装備品が脱落した	
2025/9/18	ジェットスター・ジャパン	エアバス式A320-232型	JA25JJ	福岡空港	成田国際空港	飛行中、対地接近警報装置（GPWS）の不具合が発生したことを示す計器表示があった	
2025/9/19	エアー・ジャパン	ボーイング式787-9型	JA927A	東京国際空港	シンガポール	無申告危険物を輸送した	
2025/9/19	Peach Aviation	エアバス式A320-214型	JA824P	那覇空港	成田国際空港	無申告危険物を輸送した	
2025/9/20	全日本空輸	エアバス式A320-271N型	JA212A	大鰐能代空港	東京国際空港	進入中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/9/20	全日本空輸	ボーイング式787-10型	JA983A	新千歳空港	東京国際空港	進入中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/9/20	Peach Aviation	エアバス式A320-251N型	JA211P	中部国際空港	新千歳空港	飛行中、航空機衝突防止装置（TCAS）の不具合が発生した	
2025/9/20	スターフライヤー	エアバス式A320-214型	JA05MC	—	—	非常脱出装置に不具合が発見された	
2025/9/20	日本トランスオーシャン航空	ボーイング式737-800型	JA02RK	—	—	航空機用救命無線機（ELT）の不具合が発見された	
2025/9/20	フジドリームエアラインズ	エンブラエル式ERJ170-200STD型	JA12FJ	出雲空港	名古屋飛行場	鳥衝突により右エンジンの一部が損傷した	
2025/9/20	アイベックスエアラインズ	ボンバルディア式CL-600-2C10型	JA09RJ	中部国際空港	仙台空港	誤った重量・重心位置にて運航した	
2025/9/21	天草エアライン	ATR式42-500型	JA01AM	福岡空港	天草飛行場	飛行中、操縦室窓に亀裂が発生した	イレギュラー運航
2025/9/21	ANAウイングス	ボンバルディア式DHC-8-402型	JA464A	—	—	油圧系統の一部を隔離するシステムに不具合が発見された	
2025/9/21	全日本空輸	ボーイング式787-9型	JA898A	ムンバイ	成田国際空港	機長への情報提供がなされずに、危険物を輸送した	
2025/9/21	日本航空	ボーイング式737-800型	JA346J	徳島飛行場	東京国際空港	進入中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/9/21	ジェイエア	エンブラエル式ERJ190-100STD型	JA248J	—	—	誤った部品が取り付けられていた	
2025/9/22	全日本空輸	ボーイング式787-9型	JA923A	シアトル	東京国際空港	降下中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/9/22	日本貨物航空	ボーイング式747-8F型	JA14KZ	成田国際空港	アンカレッジ	地上作業員が危険物を貨物室に残置したまま輸送した	
2025/9/23	オリエンタルエアブリッジ	ATR式42-500型	JA10RC	長崎空港	対馬空港	離陸後、着陸装置に不具合が発生した	イレギュラー運航
2025/9/23	ZIPAIR Tokyo	ボーイング式787-8型	JA822J	サンフランシスコ	成田国際空港	客室乗務員の乗務前におけるアルコール検査手順を逸脱した	
2025/9/23	日本航空	エアバス式A350-941型	JA12XJ	東京国際空港	新千歳空港	鳥衝突により右エンジンの一部が損傷した	
2025/9/23	ジェットスター・ジャパン	エアバス式A320-232型	JA08JJ	成田国際空港	福岡空港	異なる機材のDATAを使用して運航した	
2025/9/23	日本航空	ボーイング式767-300型	JA616J	—	—	誤った状態で部品が取り付けられていた	
2025/9/23	全日本空輸	エアバス式A321-272N型	JA140A	東京国際空港	庄内空港	不具合修復後の検査が未実施だった	
2025/9/24	ZIPAIR Tokyo	ボーイング式787-8型	JA851J	ホノルル	成田国際空港	危険物を輸送した	
2025/9/24	ZIPAIR Tokyo	ボーイング式787-8型	JA822J	—	—	誤った部品が取り付けられていた	
2025/9/24	日本航空	ボーイング式767-300型	JA612J	福岡空港	東京国際空港	進入中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/9/24	フジドリームエアラインズ	エンブラエル式ERJ170-200STD型	JA15FJ	青森空港	名古屋飛行場	降下中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/9/24	エアー・ジャパン	ボーイング式787-8型	JA804A	松山空港	東京国際空港	上昇中、客室内部品が脱落した	
2025/9/25	日本航空	ボーイング式777-300ER型	JA741J	シカゴ・オヘア国際空港	成田国際空港	無申告危険物を輸送した	
2025/9/26	ANAウイングス	ボンバルディア式DHC-8-402型	JA843A	仙台空港	新千歳空港	上昇中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/9/26	オンリーユーエア	パイパー式PA-34-220T型	JA123E	—	—	誤った部品が取り付けられていた	
2025/9/26	オンリーユーエア	パイパー式PA-34-220T型	JA01YM	—	—	誤った部品が取り付けられていた	
2025/9/27	全日本空輸	ボーイング式787-9型	JA876A	成田国際空港	ハノイ	輸送禁止物件を輸送した	
2025/9/28	日本航空	ボーイング式767-300型	JA603J	東京国際空港	熊本空港	異物（FOD）により右エンジンの一部が損傷した	
2025/9/29	日本トランスオーシャン航空	ボーイング式737-800型	JA05RK	—	—	発動機の火災警報装置の不具合が発見された	
2025/9/29	日本トランスオーシャン航空	ボーイング式737-800型	JA05RK	中部国際空港	那覇空港	飛行中、GPSに不具合が発生した	
2025/9/29	日本貨物航空	ボーイング式747-8F型	JA12KZ	シカゴ	成田国際空港	地上作業員が危険物を貨物室に残置したまま輸送した	
2025/9/29	Peach Aviation	エアバス式A320-251N型	JA212P	中部国際空港	仙台空港	無申告危険物を輸送した	
2025/9/29	全日本空輸	ボーイング式787-9型	JA933A	ヒューストン	東京国際空港	降下中、指示された高度を逸脱した	
2025/9/30	オンリーユーエア	パイパー式PA-34-220T型	JA123E	—	—	整備要目の期限を超過した	
2025/10/1	岡山航空	セスナ式172R型	JA123R	—	—	整備要目の期限を超過した	

2025/10/1	全日本空輸	ボーイング式777-300ER型	JA793A	ニューヨーク	東京国際空港	進入中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/10/1	ジェットスター・ジャパン	エアバス式A320-232型	JA08JJ	—	—	航空機用救命無線機（ELT）の不具合が発見された	
2025/10/1	全日本空輸	エアバス式A321-272N型	JA134A	東京国際空港	佐賀空港	操縦室内備付装備品が不足している状態で運航した	
2025/10/2	AIRDO	ボーイング式767-300型	JA612A	—	—	避震後の持ち越しできないTESTを持ち越した	
2025/10/3	フジドリームエアラインズ	エンブラエル式ERJ170-200STD型	JA03FJ	中部国際空港	出雲空港	復路便の保安検査にて危険物が発見されたことから、往路便は無申告で輸送していたことが判明した	
2025/10/3	ANAウイングス	ボーイング式737-800型	JA70AN	高松空港	東京国際空港	危険物を輸送した	
2025/10/4	スカイマーク	ボーイング式737-800型	JA73AA	福岡空港	東京国際空港	離陸時、非常用照明灯に不具合が発生した	
2025/10/5	日本航空	エアバス式A350-941型	JA10XJ	—	—	繰り返し検査の実施が滞れた	
2025/10/5	全日本空輸	ボーイング式787-10型	JA986A	大阪国際空港	東京国際空港	無申告の危険物を輸送した	
2025/10/5	日本航空	ボーイング式787-8型	JA821J	—	—	誤った部品が取り付けられていた	
2025/10/7	スプリング・ジャパン	ボーイング式737-800型	JA02GR	成田国際空港	広島空港	誤った重量・重心位置にて運航した	
2025/10/7	琉球エアコミューター	ボンバルディア式DHC-8-402型	JA84RC	石垣空港	与那国空港	危険物を誤った方法で輸送した	
2025/10/7	日本航空	ボーイング式787-8型	JA846J	—	—	誤った部品が取り付けられていた	
2025/10/7	日本航空	ボーイング式737-800型	JA339J	帯広空港	東京国際空港	離陸後、着陸装置に不具合が発生した	イレギュラー運航
2025/10/7	日本航空	ボーイング式767-300型	JA620J	—	—	誤った部品が取り付けられていた	
2025/10/8	ジェットスター・ジャパン	エアバス式A320-232型	JA03JJ	中部国際空港	那覇空港	降下中、航空機衝突防止装置（TCAS）に不具合が発生した	
2025/10/9	日本トランスオーシャン航空	ボーイング式737-800型	JA06RK	—	—	尾翼（水平安定板）の一部に腐食が発見された	
2025/10/9	オリエンタルエアブリッジ	ボンバルディア式DHC-8-402型	JA464A	—	—	無申告危険物を輸送した	
2025/10/9	Peach Aviation	エアバス式A320-251N型	JA211P	—	—	消火器の不具合が発見された	
2025/10/9	日本航空	エアバス式A350-1041型	JA01WJ	—	—	誤った部品が取り付けられていた	
2025/10/11	日本貨物航空	ボーイング式747-8F型	JA16KZ	ロサンゼルス	成田国際空港	機長への情報提供がなされずに、危険物を輸送した	
2025/10/11	スプリング・ジャパン	エアバス式A321-231型	JA81YA	北九州空港	成田国際空港	上昇中、指示された高度を逸脱した	
2025/10/12	ANAウイングス	ボーイング式737-800型	JA80AN	鹿児島空港	東京国際空港	進入中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/10/13	全日本空輸	エアバス式A321-272N型	JA134A	新千歳空港	福岡空港	航空機用救命無線機（ELT）アンテナが損傷した	
2025/10/13	ANAウイングス	ボーイング式737-800型	JA65AN	東京国際空港	岩国飛行場	地上走行中、滑走路灯等を破損した	イレギュラー運航
2025/10/14	日本エアコミューター	ATR式72-121A型	JA08JC	—	—	運航乗務員が航空身体検査証明審査会条件を超えて乗務した	
2025/10/14	フジドリームエアラインズ	エンブラエル式ERJ170-100STD型	JA01FJ	名古屋飛行場	福岡空港	上昇中、操縦系統（FLAP）に不具合が発生した	イレギュラー運航
2025/10/14	スターフライヤー	エアバス式A320-214型	JA20MC	—	—	搭載用航空日誌への整備処置が未記入だった	
2025/10/14	全日本空輸	エアバス式A321-272N型	JA145A	東京国際空港	佐賀空港	降下中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/10/15	全日本空輸	ボーイング式787-9型	JA871A	フランクフルト	東京国際空港	輸送禁止物件を輸送した	
2025/10/15	日本航空	ボーイング式787-9型	JA880J	—	—	誤った部品が取り付けられていた	
2025/10/15	ANAウイングス	ボーイング式737-800型	JA68AN	那覇空港	宮古空港	危険物を輸送した	
2025/10/15	日本航空	ボーイング式787-8型	JA835J	—	—	誤った部品が取り付けられていた	
2025/10/16	日本航空	ボーイング式787-8型	JA834J	—	—	誤った部品が取り付けられていた	
2025/10/16	日本航空	ボーイング式787-8型	JA829J	ホーチミン	東京国際空港	必要な航空情報を運航乗務員へ提供できなかった	
2025/10/17	ジェットスター・ジャパン	エアバス式A320-232型	JA07JJ	—	—	誤った部品が取り付けられていた	
2025/10/17	日本航空	ボーイング式767-300F型	JA621J	成田国際空港	中部国際空港	無申告危険物を輸送した	
2025/10/17	全日本空輸	ボーイング式787-9型	JA833A	東京国際空港	那覇空港	降下中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/10/17	新中央航空	ルアグ式Domier228-212型	JA35CA	奄ヶ崎飛行場	奄ヶ崎飛行場	試験飛行中、警報機能に不具合が発生した	
2025/10/17	日本航空	ボーイング式777-300ER型	JA732J	東京国際空港	サンフランシスコ	飛行中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/10/17	日本航空	ボーイング式767-300型	JA617J	ジャカルタ	成田国際空港	飛行中、運用限界を超過した	
2025/10/17	スカイマーク	ボーイング式737-800型	JA73NN	福岡空港	那覇空港	運航乗務員の乗務前におけるアルコール検査手順を逸脱した	
2025/10/18	全日本空輸	エアバス式A321-272N型	JA149A	東京国際空港	広島空港	進入中、対地接近警報装置（GPWS）の作動により回避操作を行った	
2025/10/18	ZIPAIR Tokyo	ボーイング式787-8型	JA828J	成田国際空港	サンフランシスコ	降下中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/10/19	ジェットスター・ジャパン	エアバス式A321-251NX型	JA28LR	成田国際空港	新千歳空港	飛行中、非常脱出扉の不具合を示す計器表示があった	
2025/10/19	トキエア	ATR式42-500型	JA03QQ	中部国際空港	新潟空港	整備要目の期限を超過した	
2025/10/19	日本航空	ボーイング式787-8型	JA821J	—	—	誤った装備品が取り付けられていた	
2025/10/20	ANAウイングス	ボーイング式737-800型	JA51AN	熊本空港	那覇空港	降下中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/10/20	ANAウイングス	ボーイング式737-800型	JA64AN	那覇空港	静岡空港	離陸後、指示された経路を逸脱した	
2025/10/20	ANAウイングス	ボーイング式737-800型	JA56AN	東京国際空港	富山空港	進入中、対地接近警報装置（GPWS）の作動により回避操作を行った	
2025/10/22	全日本空輸	ボーイング式777-300ER型	JA790A	東京国際空港	サンフランシスコ	進入中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/10/22	全日本空輸	エアバス式A321-211型	JA112A	東京国際空港	秋田空港	降下中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/10/22	エアー・ジャパン	ボーイング式787-8型	JA803A	ソウル（仁川）	成田国際空港	着陸時、エンジンの定推力装置が正常に作動しなかった	
2025/10/22	全日本空輸	ボーイング式777-300ER型	JA790A	東京国際空港	サンフランシスコ	進入中、対地接近警報装置（GPWS）の作動により回避操作を行った	
2025/10/23	日本航空	エアバス式A350-941型	JA11XJ	東京国際空港	新千歳空港	部品脱落が発生した	
2025/10/24	Peach Aviation	エアバス式A320-251N型	JA205P	—	—	Radome損傷の暫定処置時に不適切な資材を使用した	

2025/10/24	日本トランスオーシャン航空	ボーイング式737-800型	JA03RK	—	—	重整備時に機体構造の大修理が発生した	
2025/10/25	エアージャパン	ボーイング式787-8型	JA803A	ソウル（仁川）	成田国際空港	着陸時、エンジンの逆推力装置が正常に作動しなかった	
2025/10/25	全日本空輸	エアバス式A380-841型	JA381A	ホノルル	成田国際空港	飛行中、左右の燃料タンクが不均一になったことを示す計器表示があった	
2025/10/25	スプリング・ジャパン	ボーイング式737-800型	JA02GR	—	—	誤った部品が取り付けられていた	
2025/10/26	全日本空輸	エアバス式A380-841型	JA381A	ホノルル	成田国際空港	飛行中、左右の燃料タンクが不均一になったことを示す計器表示があった	
2025/10/26	Peach Aviation	エアバス式A320-214型	JA823P	成田国際空港	新千歳空港	飛行中、警報機能（GPWS）に不具合が発生した	
2025/10/26	スカイマーク	ボーイング式737-800型	JA73NN	東京国際空港	那覇空港	降下中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/10/27	日本航空	ボーイング式787-9型	JA869J	—	—	誤った部品が取り付けられていた	
2025/10/27	全日本空輸	エアバス式A380-841型	JA383A	成田国際空港	ホノルル	飛行中、左右の燃料タンクが不均一になったことを示す計器表示があった	
2025/10/27	全日本空輸	ボーイング式767-300型	JA610A	東京国際空港	福岡空港	上昇中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/10/27	ジェットスター・ジャパン	エアバス式A320-232型	JA13JJ	マニラ	関西国際空港	降下中、指示された高度を逸脱した	
2025/10/27	全日本空輸	ボーイング式767-300型	JA603A	成田国際空港	アモイ（中国）	降下中、指示された高度を逸脱した	
2025/10/27	スプリング・ジャパン	エアバス式A321-231型	JA81YA	—	—	メーカーが発行した技術指示文書による機体改修の内容が運航規程へ反映されていなかった	
2025/10/27	全日本空輸	ボーイング式767-300型	JA608A	東京国際空港	広島空港	飛行中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/10/27	AIRDO	ボーイング式737-700型	JA15AN	—	—	非常用照明の不具合が発見された	
2025/10/27	ジャネット	ユーロコプター式EC135P2+型	JA88DH	—	—	誤った部品が取り付けられていた	
2025/10/28	アイベックスエアラインズ	ボンバルディア式CL-600-2C10型	JA12RJ	大阪国際空港	福岡空港	降下中、航空機衝突防止装置（TCAS）に不具合が発生した	
2025/10/28	アイベックスエアラインズ	ボンバルディア式CL-600-2C10型	JA12RJ	福岡空港	大阪国際空港	進入中、航空機衝突防止装置（TCAS）に不具合が発生した	
2025/10/28	日本トランスオーシャン航空	ボーイング式737-800型	JA10RK	那覇空港	福岡空港	メーカーが定める機体の修理基準に適合しない状態で修理を持ち越していた	
2025/10/28	日本トランスオーシャン航空	ボーイング式737-800型	JA350J	宮古空港	那覇空港	メーカーが定める機体の修理基準に適合しない状態で修理を持ち越していた	
2025/10/29	オリエンタルエアブリッジ	ボンバルディア式DHC-8-402型	JA848A	宮崎空港	福岡空港	降下中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/10/29	全日本空輸	エアバス式A320-271N型	JA211A	—	—	主翼の一部に腐食が発見された	
2025/10/30	スプリング・ジャパン	エアバス式A321-231型	JA81YA	東京国際空港	新千歳空港	降下中、指示された高度を逸脱した	
2025/10/30	スカイマーク	ボーイング式737-800型	JA737X	下地島空港	那覇空港	地上走行中、気象レーダーに不具合が発生したことを示す計器表示があった	
2025/10/30	AIRDO	ボーイング式737-700型	JA08AN	新千歳空港	東京国際空港	上昇中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/10/31	オリエンタルエアブリッジ	ボンバルディア式DHC-8-402型	JA846A	福岡空港	小松飛行場	降下中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/10/31	スカイマーク	ボーイング式737-800型	JA737N	東京国際空港	那覇空港	客室乗務員が輸送禁止品を輸送した	
2025/10/31	スカイマーク	ボーイング式737-800型	JA737N	那覇空港	福岡空港	客室乗務員が輸送禁止品を輸送した	
2025/10/31	全日本空輸	ボーイング式777-300型	JA755A	那覇空港	東京国際空港	着陸時、エンジンの逆推力装置が正常に作動しなかった	
2025/10/31	エアージャパン	ボーイング式787-8型	JA803A	シンガポール	成田国際空港	着陸時、エンジンの逆推力装置が正常に作動しなかった	
2025/10/31	マイクロジェット	セスナ式510型	JA123F	那覇空港	与那国空港	着陸灯が不点灯のまま夜間飛行を行った	
2025/11/1	ジェットスター・ジャパン	エアバス式A320-232型	JA19JJ	成田国際空港	福岡空港	飛行中、気象レーダーに不具合が発生したことを示す計器表示があった	
2025/11/1	スカイマーク	ボーイング式737-800型	JA737X	東京国際空港	新千歳空港	雷により、胴体等が損傷した	航空事故
2025/11/2	ANAウィングス	ボンバルディア式DHC-8-402型	JA460A	福岡空港	大阪国際空港	輸送禁止物件を輸送した	
2025/11/3	全日本空輸	エアバス式A380-841型	JA383A	ホノルル	成田国際空港	飛行中、左右の燃料タンクが不均一になったことを示す計器表示があった	
2025/11/3	フジビジネスジェット	テキストロン・アビエーション式525C型	JA01BJ	福岡空港	新潟空港	展開した酸素マスクを適切に収納せずに運航した	
2025/11/4	日本貨物航空	ボーイング式747-8F型	JA14KZ	シカゴ	ウィニベグ・リチャードソン国際空港	機長への情報提供がなされずに、危険物を輸送した	
2025/11/5	AIRDO	ボーイング式737-700型	JA15AN	—	—	非常用照明の不具合が発見された	
2025/11/5	全日本空輸	エアバス式A380-841型	JA383A	ホノルル	成田国際空港	飛行中、左右の燃料タンクが不均一になったことを示す計器表示があった	
2025/11/5	ジェイエア	エンブラエル式ERJ170-100STD型	JA227J	大阪国際空港	花巻空港	飛行中、指示された高度を逸脱した	
2025/11/5	アイベックスエアラインズ	ボンバルディア式CL-600-2C10型	JA05RJ	大阪国際空港	福島空港	飛行中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/11/5	全日本空輸	エアバス式A321-272N型	JA152A	東京国際空港	熊本空港	上昇中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/11/5	ジェットスター・ジャパン	エアバス式A320-232型	JA21JJ	—	—	整備要目の期限を超過した	
2025/11/6	全日本空輸	エアバス式A380-841型	JA381A	成田国際空港	ホノルル	飛行中、左右の燃料タンクが不均一になったことを示す計器表示があった	
2025/11/6	全日本空輸	エアバス式A380-841型	JA381A	成田国際空港	ホノルル	飛行中、左右の燃料タンクが不均一になったことを示す計器表示があった	
2025/11/6	ANAウィングス	ボーイング式737-800型	JA64AN	新潟空港	大阪国際空港	着陸時、エンジンの逆推力装置が正常に作動しなかった	
2025/11/6	全日本空輸	ボーイング式777-300ER型	JA788A	ニューヨーク	東京国際空港	機長への情報提供がなされずに、危険物を輸送した	
2025/11/6	ソラシドエア	ボーイング式737-800型	JA809X	東京国際空港	長崎空港	復路便の保安検査にて危険物が発見されたことから、往路便は無申告で輸送していたことが判明した	
2025/11/7	ジェットスター・ジャパン	エアバス式A320-232型	JA05JJ	福岡空港	成田国際空港	地上走行中、警報機能（GPWS）に不具合が発生した	
2025/11/7	ジェットスター・ジャパン	エアバス式A320-232型	JA25JJ	関西国際空港	那覇空港	降下中、指示された高度を逸脱した	
2025/11/8	ジェットスター・ジャパン	エアバス式A320-232型	JA05JJ	新千歳空港	成田国際空港	航空機用救命無線機（ELT）の不具合が発見された	
2025/11/8	全日本空輸	ボーイング式777-300ER型	JA787A	東京国際空港	サンフランシスコ	進入中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/11/8	全日本空輸	ボーイング式767-300型	JA617A	那覇空港	広島空港	降下中、指示された高度を逸脱した	
2025/11/8	全日本空輸	エアバス式A321-272N型	JA132A	—	—	航空機用救命無線機（ELT）の不具合が発見された	
2025/11/8	全日本空輸	ボーイング式787-9型	JA830A	—	—	非常用発電装置（RAT）の発電状況を示す電圧及び周波数表示が操縦室に表示されない不具合が発見された	
2025/11/10	新中央航空	ルアグ式Dornier 228-212型	JA35CA	調布飛行場	神津島空港	地上走行中、操縦系統（Rudder Pedal）に不具合が発生した	

2025/11/10	ジェイエア	エンブラエル式ERJ190-100STD型	JA253J	大阪国際空港	青森空港	地上作業員が危険物を貨物室に残置したまま輸送した	
2025/11/11	ジェットスター・ジャパン	エアバス式A320-232型	JA20JJ	成田国際空港	松山空港	上昇中、航空機衝突防止装置（TCAS）に不具合が発生した	
2025/11/11	日本航空	ボーイング式737-800型	JA323J	東京国際空港	三沢飛行場	鳥衝突により左エンジンの一部が損傷した	
2025/11/11	日本航空	ボーイング式787-9型	JA867J	－	－	誤った部品が取り付けられていた	
2025/11/12	全日本空輸	エアバス式A380-841型	JA382A	成田国際空港	ホノルル	飛行中、左右の燃料タンクが不均一になったことを示す計器表示があった	
2025/11/12	ジェットスター・ジャパン	エアバス式A320-232型	JA13JJ	－	－	整備要目の期限を超過した	
2025/11/13	全日本空輸	エアバス式A380-841型	JA382A	成田国際空港	ホノルル	飛行中、左右の燃料タンクが不均一になったことを示す計器表示があった	
2025/11/13	全日本空輸	ボーイング式777-300型	JA752A	東京国際空港	那覇空港	降下中、運用限界を超過した	
2025/11/13	琉球エア・コミュニティー	ボンバルディア式DHC-8-402型	JA83RC	宮古空港	那覇空港	上昇中、非常用照明の不具合が発生した	
2025/11/13	全日本空輸	ボーイング式767-300F型	JA604F	成田国際空港	台北（桃園）	誤った整備処置を実施した	
2025/11/14	日本航空	ボーイング式737-800型	JA312J	北京	東京国際空港	危険物を輸送した	
2025/11/14	ジェットスター・ジャパン	エアバス式A320-232型	JA04JJ	－	－	繰り返し検査の実施期限を超過した	
2025/11/14	日本航空	ボーイング式767-300型	JA612J	鹿児島空港	東京国際空港	鳥衝突により右エンジンの一部が損傷した	
2025/11/14	ジェットスター・ジャパン	エアバス式A320-232型	JA21JJ	－	－	誤った部品が取り付けられていた	
2025/11/16	全日本空輸	ボーイング式787-9型	JA876A	ハノイ	成田国際空港	輸送禁止物件を輸送した	
2025/11/16	全日本空輸	エアバス式A380-841型	JA381A	成田国際空港	ホノルル	飛行中、左右の燃料タンクが不均一になったことを示す計器表示があった	
2025/11/17	全日本空輸	エアバス式A380-841型	JA381A	成田国際空港	ホノルル	飛行中、左右の燃料タンクが不均一になったことを示す計器表示があった	
2025/11/17	ジェイエア	エンブラエル式ERJ190-100STD型	JA243J	東京国際空港	山形空港	進入中、操縦系統（スポイラー）に不具合が発生した	イレギュラー運航
2025/11/19	Peach Aviation	エアバス式A320-214型	JA822P	成田国際空港	福岡空港	飛行中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/11/19	全日本空輸	ボーイング式777-300ER型	JA784A	東京国際空港	ニューヨーク	飛行中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/11/20	日本航空	ボーイング式767-300F型	JA653J	上海浦東国際空港	成田国際空港	地上作業員が危険物を貨物室に残置したまま輸送した	
2025/11/20	スターフライヤー	エアバス式A320-251N型	JA29MC	福岡空港	東京国際空港	航空機用救命無線機（ELT）の不具合が発見された	
2025/11/20	全日本空輸	ボーイング式767-300型	JA608A	中部国際空港	那覇空港	進入中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/11/21	全日本空輸	エアバス式A320-271N型	JA218A	東京国際空港	高松空港	飛行中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/11/21	全日本空輸	エアバス式A380-841型	JA381A	成田国際空港	ホノルル	飛行中、左右の燃料タンクが不均一になったことを示す計器表示があった	
2025/11/21	全日本空輸	ボーイング式777-300ER型	JA792A	東京国際空港	サンフランシスコ	降下中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/11/22	全日本空輸	エアバス式A380-841型	JA381A	成田国際空港	ホノルル	飛行中、左右の燃料タンクが不均一になったことを示す計器表示があった	
2025/11/22	ソラシドエア	ボーイング式737-800型	JA810X	東京国際空港	長崎空港	危険物を輸送した	
2025/11/22	AIRDO	ボーイング式737-700型	JA12AN	新千歳空港	東京国際空港	降下中、指示された高度を逸脱した	
2025/11/25	日本トランスオーシャン航空	ボーイング式737-800型	JA07RK	－	－	重整備時に機体構造の大修理が発生した	
2025/11/25	ANAウイングス	ボンバルディア式DHC-8-402型	JA857A	－	－	主翼の一部に腐食が発見された	
2025/11/26	日本航空	ボーイング式737-800型	JA337J	東京国際空港	中部国際空港	機長への情報提供がなされずに、危険物を輸送した	
2025/11/26	全日本空輸	エアバス式A380-841型	JA383A	成田国際空港	ホノルル	飛行中、左右の燃料タンクが不均一になったことを示す計器表示があった	
2025/11/27	アイベックスエアラインズ	ボンバルディア式CL-600-2C10型	JA09RJ	大阪国際空港	福岡空港	飛行中、航空機衝突防止装置（TCAS）に不具合が発生した	
2025/11/27	日本航空	ボーイング式787-8型	JA836J	サンディエゴ国際空港	成田国際空港	危険物を機長へ通知する書類の誤記載及び一部通知漏れが発生した	
2025/11/27	ジェットスター・ジャパン	エアバス式A320-232型	JA14JJ	熊本空港	成田国際空港	飛行中、電源系統の不具合を示すメッセージが表示され、異常及び異臭が発生した	イレギュラー運航
2025/11/28	日本航空	ボーイング式787-8型	JA833J	アモイ（中国）	成田国際空港	地上走行中、左右の燃料タンクが不均一になったことを示す計器表示があった	
2025/11/28	日本トランスオーシャン航空	ボーイング式737-800型	JA07RK	－	－	右側水平尾翼に亀裂が発見された	
2025/11/28	日本エア・コミュニティー	ATR式72-212A型	JA06JC	屋久島空港	鹿児島空港	運用許容基準（MEL）の適用が不適切な状態で運航した	
2025/11/29	全日本空輸	ボーイング式787-9型	JA879A	東京国際空港	バンクーバー	降下中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/11/30	スプリング・ジャパン	ボーイング式737-800型	JA02GR	上海（浦東）	成田国際空港	運用許容基準（MEL）の適用が不適切な状態で運航した	
2025/12/1	全日本空輸	ボーイング式767-300型	JA616A	那覇空港	仙台空港	離陸後、着陸装置に不具合があった	イレギュラー運航
2025/12/1	全日本空輸	ボーイング式777-200型	JA713A	東京国際空港	関西国際空港	機長への情報提供がなされずに、危険物を輸送した	
2025/12/1	全日本空輸	ボーイング式777-200型	JA741A	－	－	非常用照明の不具合が発見された	
2025/12/3	オリエンタルエアブリッジ	ATR式42-500型	JA10RC	－	－	部品が取り付けられていなかった	
2025/12/3	スターフライヤー	エアバス式A320-214型	JA24MC	東京国際空港	北九州空港	降下中、予測ウインドシア検知機能不具合を示す計器表示があった	
2025/12/3	全日本空輸	ボーイング式787-9型	JA925A	成田国際空港	マニラ	上昇中、機材不具合によりEMER CALL（PAN-PAN）を宣言した	イレギュラー運航
2025/12/3	フジドリームエアラインズ	エンブラエル式ERJ170-200STD型	JA05FJ	花巻空港	名古屋飛行場	無申告危険物を輸送した	
2025/12/4	オリエンタルエアブリッジ	ATR式42-500型	JA10RC	－	－	Oil Vent Tube Packingの切損（Cut）が発見された	
2025/12/4	全日本空輸	エアバス式A380-841型	JA381A	成田国際空港	ホノルル	飛行中、左右の燃料タンクが不均一になったことを示す計器表示があった	
2025/12/4	全日本空輸	ボーイング式767-300型	JA622A	ソウル（金浦）	東京国際空港	部品脱落が発生した	
2025/12/4	ジェットスター・ジャパン	エアバス式A321-251NX型	JA27LR	那覇空港	成田国際空港	機長への情報提供がなされずに、危険物を輸送した	
2025/12/5	全日本空輸	エアバス式A380-841型	JA381A	ホノルル	成田国際空港	飛行中、左右の燃料タンクが不均一になったことを示す計器表示があった	
2025/12/5	ZIPAIR Tokyo	ボーイング式787-8型	JA822J	成田国際空港	マニラ	飛行中、操縦室窓に亀裂が発生した	イレギュラー運航
2025/12/5	全日本空輸	ボーイング式777-300ER型	JA792A	北京	東京国際空港	無申告危険物を輸送した	
2025/12/6	全日本空輸	エアバス式A380-841型	JA381A	成田国際空港	ホノルル	飛行中、左右の燃料タンクが不均一になったことを示す計器表示があった	

2025/12/6	Peach Aviation	エアバス式A320-251N型	JA207P	成田国際空港	新千歳空港	出発準備中、非常用照明の不具合が発生した	
2025/12/7	エアロトヨタ	川崎式BK117C-2型	JA6926	福島空港	花巻空港	地上走行中、運用限界を超過した	
2025/12/7	フジドリームエアラインズ	エンブラエル式ERJ170-200STD型	JA08FJ	—	—	部品が取り付けいていなかった	
2025/12/8	日本エアコミューター	ATR式72-212A型	JA08JC	徳之島空港	鹿児島空港	降下中、運用限界を超過した	
2025/12/8	日本航空	ボーイング式787-8型	JA844J	—	—	誤った部品が取り付けられていた	
2025/12/8	ジェイエア	エンブラエル式ERJ190-100STD型	JA250J	大阪国際空港	青森空港	揺れにより、乗客1名が負傷した	航空事故
2025/12/9	日本航空	ボーイング式787-8型	JA847J	新千歳空港	東京国際空港	鳥衝突により左エンジンの一部が損傷した	イレギュラー運航
2025/12/9	Peach Aviation	エアバス式A320-251N型	JA204P	台北（桃園）	中部国際空港	地上作業員が危険物を貨物室に残置したまま輸送した	
2025/12/10	日本航空	ボーイング式787-8型	JA838J	サンディエゴ	成田国際空港	輸送禁止物件を輸送した	
2025/12/10	アイベックスエアラインズ	ボンバルディア式CL-600-2C10型	JA09RJ	—	—	部品が取り付けいていなかった	
2025/12/11	日本航空	エアバス式A350-1041型	JA01WJ	—	—	誤った部品が取り付けられていた	
2025/12/11	全日本空輸	エアバス式A320-271N型	JA215A	秋田空港	東京国際空港	進入中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/12/11	スカイマーク	ボーイング式737-800型	JA73NT	東京国際空港	那覇空港	耐空性改善通報（TCD）による作業実施期限を超過した	
2025/12/11	Peach Aviation	エアバス式A320-251N型	JA208P	那覇空港	台北（桃園）	運用許容基準(MEL)の適用が不適切な状態で運航した	イレギュラー運航
2025/12/11	スプリング・ジャパン	エアバス式A321-231型	JA83YA	成田国際空港	北九州空港	必要な航空情報を運航乗務員へ提供できなかった	
2025/12/11	北海道エアシステム	ATR式42-500型	JA14HC	札幌飛行場	秋田空港	飛行中における右発動機の停止及び左発動機の推力低下が発生した	重大インシデント
2025/12/11	日本航空	エアバス式A350-941型	JA08XJ	—	—	適用すべき整備プログラムを誤って適用していた	
2025/12/12	全日本空輸	エアバス式A380-841型	JA382A	成田国際空港	ホノルル	飛行中、左右の燃料タンクが不均一になったことを示す計器表示があった	
2025/12/12	日本航空	ボーイング式767-300型	JA606J	—	—	誤った部品が取り付けられていた	
2025/12/13	アイベックスエアラインズ	ボンバルディア式CL-600-2C10型	JA09RJ	—	—	航空機衝突防止装置（TCAS）に不具合が発見された	
2025/12/14	フジドリームエアラインズ	エンブラエル式ERJ170-200STD型	JA11FJ	静岡空港	出雲空港	運用許容基準(MEL)の適用が不適切な状態で運航した	
2025/12/15	全日本空輸	エアバス式A380-841型	JA382A	成田国際空港	ホノルル	飛行中、左右の燃料タンクが不均一になったことを示す計器表示があった	
2025/12/15	Peach Aviation	エアバス式A320-251N型	JA209P	中部国際空港	台北（桃園）	飛行中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/12/15	全日本空輸	ボーイング式777-300ER型	JA791A	—	—	非常用照明の不具合が発見された	
2025/12/15	アイベックスエアラインズ	ボンバルディア式CL-600-2C10型	JA12RJ	—	—	部品が取り付けいていなかった	
2025/12/17	ZIPAIR Tokyo	ボーイング式787-8型	JA851J	成田国際空港	ロサンゼルス	降下中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/12/17	フジドリームエアラインズ	エンブラエル式ERJ170-200STD型	JA14FJ	神戸空港	松本空港	降下中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/12/17	スカイマーク	ボーイング式737-800型	JA73NX	下地島空港	神戸空港	飛行中、煙検知装置が作動した	
2025/12/17	全日本空輸	エアバス式A380-841型	JA381A	成田国際空港	ホノルル	飛行中、左右の燃料タンクが不均一になったことを示す計器表示があった	
2025/12/18	Peach Aviation	エアバス式A320-214型	JA828P	成田国際空港	福岡空港	降下中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/12/18	スカイマーク	ボーイング式737-800型	JA73NJ	百里飛行場	神戸空港	上昇中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/12/18	日本航空	ボーイング式737-800型	JA302J	—	—	客室乗務員の乗務前におけるアルコール検査手順を逸脱した	
2025/12/18	日本航空	ボーイング式737-800型	JA330J	—	—	誤った部品が取り付けられていた	
2025/12/19	日本貨物航空	ボーイング式747-8F型	JA16KZ	アムステルダム	フランクフルト	降下中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/12/20	ジェットスター・ジャパン	エアバス式A320-232型	JA01JJ	—	—	航空機用救命無線機（ELT）の不具合が発見された	
2025/12/20	全日本空輸	エアバス式A380-841型	JA381A	ホノルル	成田国際空港	飛行中、左右の燃料タンクが不均一になったことを示す計器表示があった	
2025/12/20	日本航空	ボーイング式737-800型	JA346J	高松空港	東京国際空港	上昇中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/12/20	ANAウイングス	ボーイング式737-800型	JA61AN	新千歳空港	関西国際空港	運用許容基準(MEL)の適用が不適切な状態で運航した	
2025/12/22	ZIPAIR Tokyo	ボーイング式787-8型	JA850J	ヒューストン	成田国際空港	誤った重量・重心位置にて運航した	
2025/12/22	全日本空輸	ボーイング式787-9型	JA871A	ミュンヘン	東京国際空港	飛行中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/12/22	全日本空輸	エアバス式A380-841型	JA381A	成田国際空港	ホノルル	飛行中、左右の燃料タンクが不均一になったことを示す計器表示があった	
2025/12/22	日本航空	ボーイング式787-9型	JA865J	サンフランシスコ	成田国際空港	揺れにより、客室乗務員1名が負傷した	航空事故
2025/12/23	日本航空	ボーイング式787-9型	JA868J	成田国際空港	ボストン	上昇中、操縦室窓に亀裂が発生した	イレギュラー運航
2025/12/23	全日本空輸	エアバス式A380-841型	JA381A	ホノルル	成田国際空港	飛行中、左右の燃料タンクが不均一になったことを示す計器表示があった	
2025/12/23	全日本空輸	エアバス式A380-841型	JA383A	ホノルル	成田国際空港	飛行中、左右の燃料タンクが不均一になったことを示す計器表示があった	
2025/12/24	日本トランスオーション航空	ボーイング式737-800型	JA04RK	宮古空港	那覇空港	進入中、操縦系統（FLAP）に不具合が発生した	
2025/12/24	全日本空輸	ボーイング式787-9型	JA871A	フランクフルト	東京国際空港	降下中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/12/24	全日本空輸	エアバス式A321-272N型	JA133A	秋田空港	東京国際空港	誤った重量・重心位置にて運航した	
2025/12/25	日本トランスオーション航空	ボーイング式737-800型	JA350J	石垣空港	那覇空港	部品脱落が発生した	
2025/12/25	日本航空	ボーイング式767-300型	JA619J	成田国際空港	ジャカルタ	無申告危険物を輸送した	
2025/12/25	スカイマーク	ボーイング式737-800型	JA73AA	百里飛行場	新千歳空港	降下中、補助動力装置に不具合が発生した	
2025/12/26	ジェットスター・ジャパン	エアバス式A320-232型	JA05JJ	成田国際空港	新千歳空港	飛行中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/12/26	全日本空輸	エアバス式A321-272N型	JA134A	大阪国際空港	東京国際空港	誤った整備処置を実施した	
2025/12/26	全日本空輸	ボーイング式787-8型	JA824A	東京国際空港	福岡空港	航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/12/26	スカイマーク	ボーイング式737-800型	JA73NL	東京国際空港	那覇空港	出発準備中、煙検知装置に不具合が発生した	
2025/12/27	スターフライヤー	エアバス式A320-214型	JA20MC	山口宇部空港	東京国際空港	無申告危険物を輸送した	

2025/12/27	スカイマーク	ボーイング式737-800型	JA73NC	新千歳空港	神戸空港	飛行中、指示された高度を逸脱した	
2025/12/28	全日本空輸	ボーイング式777-300ER型	JA790A	東京国際空港	サンフランシスコ	降下中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/12/28	全日本空輸	ボーイング式777-300ER型	JA791A	—	—	主翼の表面に亀裂が発見された	
2025/12/28	ANAウイングス	ボーイング式737-800型	JA72AN	那覇空港	関西国際空港	無申告危険物を輸送した	
2025/12/29	全日本空輸	ボーイング式787-10型	JA983A	東京国際空港	松山空港	運用許容基準(MEL)の適用が不適切な状態で運航した	
2025/12/30	日本航空	ボーイング式737-800型	JA329J	青森空港	東京国際空港	飛行中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2025/12/31	全日本空輸	エアバス式A380-841型	JA381A	成田国際空港	ホノルル	飛行中、左右の燃料タンクが不均一になったことを示す計器表示があった	
2025/12/31	全日本空輸	エアバス式A380-841型	JA383A	ホノルル	成田国際空港	飛行中、左右の燃料タンクが不均一になったことを示す計器表示があった	
2026/1/2	ジェットスター・ジャパン	エアバス式A320-232型	JA05JJ	成田国際空港	新千歳空港	誤った重量・重心位置にて運航した	
2026/1/2	全日本空輸	ボーイング式787-8型	JA810A	函館空港	東京国際空港	運用許容基準(MEL)の適用が不適切な状態で運航した	
2026/1/3	全日本空輸	ボーイング式787-8型	JA810A	東京国際空港	大阪国際空港	運用許容基準(MEL)の適用が不適切な状態で運航した	
2026/1/4	ANAウイングス	ボンバルディア式DHC-8-402型	JA850A	長崎空港	大阪国際空港	降下中、運用限界を超過した	
2026/1/4	ジェットスター・ジャパン	エアバス式A320-232型	JA25JJ	—	—	航空機用救命無線機（ELT）の不具合が発見された	
2026/1/4	ジェットスター・ジャパン	エアバス式A320-232型	JA16JJ	松山空港	成田国際空港	航空機用救命無線機（ELT）の不具合が発見された	
2026/1/5	Peach Aviation	エアバス式A321-251NX型	JA903P	関西国際空港	ソウル（仁川）	降下中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2026/1/5	日本エアコミューター	ATR式42-500型	JA04JC	奄美空港	喜界空港	離陸後、着陸装置に不具合が発生した	イレギュラー運航
2026/1/5	日本トランスオーシャン航空	ボーイング式737-800型	JA01RK	—	—	誤った部品が取り付けられていた	
2026/1/5	フジドリームエアラインズ	エンブラエル式ERJ170-200STD型	JA08FJ	福岡空港	名古屋飛行場	上昇中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2026/1/5	日本トランスオーシャン航空	ボーイング式737-800型	JA08RK	宮古空港	那覇空港	誤って不具合のない部品を交換した	
2026/1/6	全日本空輸	エアバス式A320-271N型	JA213A	関西国際空港	東京国際空港	上昇中、油圧系統に不具合が発生した	イレギュラー運航
2026/1/7	ジェイエア	エンブラエル式ERJ170-100STD型	JA224J	福岡空港	宮崎空港	上昇中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2026/1/7	全日本空輸	エアバス式A320-271N型	JA218A	大分空港	東京国際空港	右主翼翼に複数の損傷を発見した	
2026/1/8	オリエンタルエアブリッジ	ATR式42-500型	JA20RC	—	—	誤った装備品が取り付けられていた	
2026/1/8	全日本空輸	ボーイング式787-9型	JA933A	東京国際空港	バリ	飛行中、指示された経路を逸脱した	
2026/1/9	日本貨物航空	ボーイング式747-8F型	JA18KZ	—	—	航空機用救命無線機（ELT）の不具合が発見された	
2026/1/9	日本トランスオーシャン航空	ボーイング式737-800型	JA348J	—	—	飛行中、意図しない操縦系統（Rudder）の挙動が発生した	
2026/1/9	日本トランスオーシャン航空	ボーイング式737-800型	JA02RK	那覇空港	石垣空港	進入中、対地接近警報装置（GPWS）の作動により回避操作を行った	
2026/1/10	日本航空	ボーイング式767-300型	JA614J	—	—	誤った部品が取り付けられていた	
2026/1/11	エアージャパン	ボーイング式787-9型	JA923A	香港	成田国際空港	輸送禁止物件を輸送した	
2026/1/11	日本貨物航空	ボーイング式747-8F型	JA12KZ	シドニー	東京国際空港	飛行中、指示された経路を逸脱した	
2026/1/11	全日本空輸	エアバス式A380-841型	JA383A	成田国際空港	ホノルル	飛行中、左右の燃料タンクが不均一になったことを示す計器表示があった	
2026/1/11	スカイマーク	ボーイング式737-800型	JA73TT	中部国際空港	那覇空港	降下中、煙検知装置が作動した	
2026/1/12	ZIPAIR Tokyo	ボーイング式787-8型	JA824J	成田国際空港	ソウル（金浦）	降下中、指示された高度を逸脱した	
2026/1/12	ジェットスター・ジャパン	エアバス式A320-232型	JA15JJ	成田国際空港	マニラ	衛生キットを未搭載で運航した	
2026/1/12	ANAウイングス	ボーイング式737-800型	JA60AN	東京国際空港	岩国飛行場	進入中、対地接近警報装置（GPWS）の作動により回避操作を行った	
2026/1/13	Peach Aviation	エアバス式A320-251N型	JA207P	—	—	使用すべきトルクレンチを使用していないことが判明した	
2026/1/13	日本貨物航空	ボーイング式747-8F型	JA13KZ	—	—	主翼の一部に腐食が発見された	
2026/1/14	全日本空輸	ボーイング式777-200型	JA742A	東京国際空港	那覇空港	降下中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2026/1/14	日本航空	ボーイング式767-300型	JA657J	—	—	誤った装備品が取り付けられていた	
2026/1/14	日本航空	エアバス式A350-941型	JA02XJ	—	—	誤った装備品が取り付けられていた	
2026/1/15	エアージャパン	ボーイング式787-9型	JA895A	香港	成田国際空港	輸送禁止物件を輸送した	
2026/1/15	ソラシドエア	ボーイング式737-800型	JA811X	シドニー	東京国際空港	機長への情報提供がなされずに、危険物を輸送した	
2026/1/15	日本航空	エアバス式A350-1041型	JA06WJ	—	—	誤った装備品が取り付けられていた	
2026/1/17	ジェイエア	エンブラエル式ERJ170-100STD型	JA225J	三沢飛行場	大阪国際空港	降下中、着陸装置に不具合が発生した	イレギュラー運航
2026/1/17	日本航空	ボーイング式787-8型	JA835J	香港	成田国際空港	無申告危険物を輸送した	
2026/1/19	ANAウイングス	ボーイング式737-800型	JA66AN	—	—	スポイラーのケーブル破損が発見された	
2026/1/19	全日本空輸	エアバス式A380-841型	JA383A	成田国際空港	ホノルル	飛行中、左右の燃料タンクが不均一になったことを示す計器表示があった	
2026/1/20	ジェイエア	エンブラエル式ERJ170-100STD型	JA217J	新千歳空港	花巻空港	進入中、対地接近警報装置（GPWS）の作動により回避操作を行った	
2026/1/20	全日本空輸	ボーイング式767-300型	JA603A	アモイ（中国）	成田国際空港	離陸後、指示された経路を逸脱した	
2026/1/20	全日本空輸	エアバス式A320-271N型	JA215A	—	—	主翼の一部に腐食が発見された	
2026/1/20	ジェットスター・ジャパン	エアバス式A320-232型	JA14JJ	台北	関西国際空港	降下中、与圧系統に不具合が発生した	イレギュラー運航
2026/1/20	日本航空	ボーイング式787-8型	JA848J	—	—	誤った装備品が取り付けられていた	
2026/1/20	匠航空	ロビンソン式R44 II 型	JA10KE	熊本県阿蘇市内場外離着陸場	熊本県阿蘇市内場外離着陸場	阿蘇中岳火口において、機体が損傷した状態で見えられた	航空事故
2026/1/21	全日本空輸	ボーイング式777-300ER型	JA787A	サンフランシスコ	東京国際空港	輸送禁止物件を輸送した	
2026/1/22	全日本空輸	ボーイング式767-300型	JA610A	岩国飛行場	那覇空港	進入中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2026/1/22	全日本空輸	エアバス式A380-841型	JA381A	成田国際空港	ホノルル	飛行中、左右の燃料タンクが不均一になったことを示す計器表示があった	

2026/1/22	全日本空輸	エアバス式A321-272N型	JA132A	新千歳空港	神戸空港	搭載用航空日誌記載の不具合に対する整備処置が未実施のまま運航した	
2026/1/22	ソラシドエア	ボーイング式737-800型	JA804X	東京国際空港	宮崎空港	危険物を輸送した	
2026/1/23	ジェイエア	エンブラエル式ERJ170-100STD型	JA211J	福岡空港	徳島飛行場	飛行中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2026/1/23	スカイマーク	ボーイング式737-800型	JA737T	神戸空港	百里飛行場	進入中、煙検知装置が作動した	
2026/1/23	全日本空輸	ボーイング式767-300型	JA623A	東京国際空港	ソウル（金浦）	上昇中、左右の燃料タンクが不均一になったことを示す計器表示があった	
2026/1/24	AIRDO	ボーイング式737-700型	JA15AN	東京国際空港	帯広空港	エンジン始動時、エンジンに不具合が発生した	
2026/1/25	日本トランスオーシャン航空	ボーイング式737-800型	JA09RK	—	—	非常装置（ELT）の不具合が発見された	
2026/1/25	全日本空輸	エアバス式A380-841型	JA382A	成田国際空港	ホノルル	飛行中、左右の燃料タンクが不均一になったことを示す計器表示があった	
2026/1/25	スカイマーク	ボーイング式737-800型	JA73NG	福岡空港	新千歳空港	降下中、煙検知装置が作動した	
2026/1/25	Peach Aviation	エアバス式A320-251N型	JA219P	関西国際空港	那覇空港	輸送禁止物件を輸送した	
2026/1/26	全日本空輸	ボーイング式777-300ER型	JA798A	ロンドン	東京国際空港	飛行中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2026/1/26	Peach Aviation	エアバス式A320-251N型	JA213P	上海（浦東）	関西国際空港	進入中、運用限界を超過した	
2026/1/27	フジドリームエアラインズ	エンブラエル式ERJ170-200STD型	JA09FJ	熊本空港	名古屋飛行場	運航後の点検中、客室非常用照明灯の一部に不具合を発見した	
2026/1/27	日本エアコミューター	ATR式42-500型	JA02JC	那覇空港	沖永良部空港	離陸中、運用限界を超過した	
2026/1/27	日本エアコミューター	ATR式42-500型	JA02JC	沖永良部空港	徳之島空港	離陸中、運用限界を超過した	
2026/1/28	オリエンタルエアブリッジ	ATR式42-500型	JA20RC	—	—	整備要目の期限を超過した	
2026/1/28	スプリング・ジャパン	ボーイング式737-800型	JA01GR	上海（浦東）	成田国際空港	飛行中、航空機衝突防止装置（TCAS）に不具合が発生した	
2026/1/29	全日本空輸	ボーイング式767-300型	JA616A	新千歳空港	大阪国際空港	運用許容基準(MEL)の適用が不適切な状態で運航した	
2026/1/29	全日本空輸	ボーイング式767-300F型	JA602F	—	—	胴体の一部に亀裂が発見された	
2026/1/30	中日本航空	エアロスペースIAL式AS332L1型	JA321N	—	—	点検期限を超過した	
2026/1/30	日本航空	エアバス式A350-1041型	JA02WJ	—	—	点検期限を超過した	
2026/1/30	エアー・ジャパン	ボーイング式787-8型	JA832A	成田国際空港	香港	飛行中、操縦室窓に亀裂が発生した	イレギュラー運航
2026/1/30	全日本空輸	ボーイング式777-300ER型	JA792A	—	—	主翼の一部に亀裂が発見された	
2026/1/30	全日本空輸	ボーイング式777-300ER型	JA792A	—	—	主翼の一部に亀裂が発見された	
2026/1/30	フジドリームエアラインズ	エンブラエル式ERJ170-200STD型	JA06FJ	福江空港	名古屋飛行場	上昇中、運用限界を超過した	
2026/1/30	ジェットスター・ジャパン	エアバス式A320-232型	JA08JJ	—	—	酸素マスクのドアの不具合が発見された	
2026/2/1	日本航空	エアバス式A350-1041型	JA04WJ	—	—	繰り返し検査の実施漏れがあった	
2026/2/1	全日本空輸	ボーイング式787-9型	JA883A	ホノルル	東京国際空港	輸送禁止物件を輸送した	
2026/2/1	フジドリームエアラインズ	エンブラエル式ERJ170-200STD型	JA05FJ	熊本空港	名古屋飛行場	無申告危険物を輸送した	
2026/2/2	AIRDO	ボーイング式767-300型	JA613A	新千歳空港	東京国際空港	飛行中、客室内部品が脱落した	
2026/2/2	ANAウィングス	ボーイング式737-800型	JA59AN	岩国飛行場	東京国際空港	進入中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2026/2/2	日本エアコミューター	ATR式42-500型	JA07JC	—	—	業務規程に定める二重検査項目が実施されていなかった	
2026/2/2	北海道エアシステム	ATR式42-500型	JA11HC	—	—	業務規程に定める二重検査項目が実施されていなかった	
2026/2/2	スカイマーク	ボーイング式737-800型	JA737T	百里飛行場	那覇空港	飛行中、左右の燃料タンクが不均一になったことを示す計器表示があった	
2026/2/2	全日本空輸	エアバス式A380-841型	JA381A	ホノルル	成田国際空港	飛行中、左右の燃料タンクが不均一になったことを示す計器表示があった	
2026/2/2	北海道エアシステム	ATR式42-500型	JA13HC	—	—	業務規程に定める二重検査項目が実施されていなかった	
2026/2/2	スカイマーク	ボーイング式737-800型	JA73NM	東京国際空港	鹿児島空港	飛行中、操縦室窓に亀裂が入った	イレギュラー運航
2026/2/2	北海道エアシステム	ATR式42-500型	JA12HC	—	—	業務規程に定める二重検査項目が実施されずに運航していた	
2026/2/3	日本航空	ボーイング式767-300型	JA617J	成田国際空港	ジャカルタ	飛行中、指示された高度を逸脱した	
2026/2/4	全日本空輸	ボーイング式767-300F型	JA602F	—	—	胴体の一部に亀裂及び腐食が発見された	
2026/2/4	ANAウィングス	ボンバルディア式DHC-8-402型	JA848A	—	—	左側ナセルに腐食が発見された	
2026/2/4	日本航空	ボーイング式787-9型	JA879J	中部国際空港	ホノルル	進入中、対地接近警報装置（GPWS）の作動により回避操作を行った	
2026/2/5	ジェイエア	エンブラエル式ERJ170-100STD型	JA219J	大阪国際空港	熊本空港	離陸後、着陸装置に不具合が発生した	イレギュラー運航
2026/2/6	琉球エアーコミューター	ボンバルディア式DHC-8-402型	JA82RC	—	—	主翼の一部に腐食が発見された	
2026/2/6	AIRDO	ボーイング式737-700型	JA16AN	仙台空港	新千歳空港	着陸時、客室内部品が脱落した	
2026/2/6	日本エアコミューター	ATR式42-500型	JA01JC	奄美空港	徳之島空港	出発準備中、非常口ドアハンドル用照明に不具合が発生した	
2026/2/6	フジドリームエアラインズ	エンブラエル式ERJ170-200STD型	JA09FJ	熊本空港	名古屋飛行場	降下中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2026/2/6	日本航空	エアバス式A350-1041型	JA09WJ	ロンドン	羽田国際空港	無申告危険物を輸送した	
2026/2/6	日本航空	ボーイング式737-800型	JA332J	徳島飛行場	東京国際空港	上昇中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2026/2/6	日本航空	ボーイング式787-8型	JA838J	ベンガルール	成田国際空港	航空交通の指示を得ず滑走路に進入した	
2026/2/6	日本トランスオーシャン航空	ボーイング式737-800型	JA02RK	—	—	進入中、進入中、操縦系統（スボイラー）に不具合が発生した	
2026/2/7	全日本空輸	ボーイング式777-300ER型	JA790A	北京	東京国際空港	降下中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2026/2/7	ジェットスター・ジャパン	エアバス式A320-232型	JA13JJ	上海（浦東）	成田国際空港	誤った重量・重心位置にて運航した	
2026/2/7	全日本空輸	ボーイング式777-300ER型	JA790A	東京国際空港	広島空港	降下中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2026/2/8	全日本空輸	エアバス式A321-272N型	JA138A	東京国際空港	函館空港	降下中、指示された高度を逸脱した	
2026/2/8	全日本空輸	エアバス式A380-841型	JA381A	成田国際空港	ホノルル	飛行中、左右の燃料タンクが不均一になったことを示す計器表示があった	

2026/2/9	AIRDO	ボーイング式737-700型	JA15AN	—	—	非常用照明の不具合が発見された	
2026/2/9	東邦航空	ユーロコプター式EC135T2型	JA32KC	新潟県関屋場外離着陸場	新潟空港	必要な航空情報を確認しないまま運航した	
2026/2/9	全日本空輸	ボーイング式777-200型	JA743A	—	—	主翼の一部に腐食が発見された	
2026/2/9	全日本空輸	エアバス式A380-841型	JA383A	成田国際空港	ホノルル	飛行中、左右の燃料タンクが不均一になったことを示す計器表示があった	
2026/2/10	北海道エアシステム	ATR式42-500型	JA11HC	函館空港	札幌飛行場	着陸後、非常口ドアハンドル用照明に不具合が発生した	
2026/2/10	全日本空輸	ボーイング式787-9型	JA837A	ヒューストン	東京国際空港	誤った重量・重心位置にて運航した	
2026/2/10	全日本空輸	ボーイング式787-9型	JA817A	東京国際空港	長崎空港	誤った重量・重心位置にて運航した	
2026/2/10	日本航空	ボーイング式777-300ER型	JA737J	シカゴ	東京国際空港	事実と異なる内容によって、出発前の確認を行った	
2026/2/12	エアージャパン	ボーイング式787-9型	JA886A	成田国際空港	シンガポール	危険物の誤った情報を機長に通知して輸送した	
2026/2/13	全日本空輸	エアバス式A380-841型	JA381A	成田国際空港	ホノルル	飛行中、左右の燃料タンクが不均一になったことを示す計器表示があった	
2026/2/13	日本航空	エアバス式A350-941型	JA06XJ	—	—	誤った装備品が取り付けられていた	
2026/2/13	全日本空輸	ボーイング式777-300型	JA752A	—	—	非常脱出スライド用照明に不具合が発見された	
2026/2/14	日本航空	エアバス式A350-941型	JA09XJ	東京国際空港	福岡空港	危険物情報の機長による受領確認完了前に出発した	
2026/2/15	日本貨物航空	ボーイング式747-8F型	JA14KZ	成田国際空港	ロサンゼルス	部品交換を失念した	
2026/2/16	オリエンタルエアブリッジ	ATR式42-500型	JA20RC	福岡空港	福江空港	進入中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2026/2/16	日本航空	ボーイング式787-8型	JA831J	バンコク	成田国際空港	無申告危険物を輸送した	
2026/2/16	日本トランスオーシャン航空	ボーイング式737-800型	JA05RK	宮古空港	那覇空港	繰り返し検査の実施期限を超過した	
2026/2/16	ジェットスター・ジャパン	エアバス式A320-232型	JA08JJ	—	—	誤った部品が取り付けられていた	
2026/2/17	日本トランスオーシャン航空	ボーイング式737-800型	JA02RK	—	—	非常用照明灯の不具合が発見された	
2026/2/18	全日本空輸	エアバス式A321-272N型	JA147A	東京国際空港	鳥取空港	進入中、指示された経路を逸脱した	
2026/2/18	全日本空輸	ボーイング式737-800型	JA58AN	那覇空港	関西国際空港	運用許容基準(MEL)の適用が不適切な状態で運航した	
2026/2/19	全日本空輸	ボーイング式787-8型	JA818A	東京国際空港	松山空港	降下中、指示された高度を逸脱した	
2026/2/19	ANAウイングス	ボーイング式737-800型	JA56AN	東京国際空港	岩国飛行場	進入中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2026/2/19	全日本空輸	ボーイング式777-300ER型	JA790A	東京国際空港	サンフランシスコ	航空交通の指示を得ず滑走路に進入した	
2026/2/19	スプリング・ジャパン	ボーイング式737-800型	JA02GR	ハルビン（中国）	成田国際空港	上昇中、運用限界を超過した	
2026/2/19	全日本空輸	エアバス式A380-841型	JA381A	成田国際空港	ホノルル	飛行中、左右の燃料タンクが不均一になったことを示す計器表示があった	
2026/2/20	全日本空輸	エアバス式A380-841型	JA381A	ホノルル	成田国際空港	飛行中、左右の燃料タンクが不均一になったことを示す計器表示があった	
2026/2/20	全日本空輸	エアバス式A320-271N型	JA216A	函館空港	東京国際空港	輸送禁止物件を輸送した	
2026/2/20	ソラシドエア	ボーイング式737-800型	JA802X	東京国際空港	熊本空港	輸送禁止物件を輸送した	
2026/2/21	全日本空輸	ボーイング式777-300ER型	JA784A	ニューヨーク	東京国際空港	輸送禁止物件を輸送した	
2026/2/21	ANAウイングス	ボーイング式737-800型	JA66AN	—	—	操縦系統の一部の部品に不具合が発見された	
2026/2/21	日本航空	ボーイング式737-800型	JA06GR	上海（浦東）	成田国際空港	出発前、事実と異なる経路が誤って通報され、そのまま運航した	
2026/2/21	日本航空	ボーイング式787-9型	JA882J	フランクフルト	成田国際空港	危険物を輸送した	
2026/2/23	ジェットスター・ジャパン	エアバス式A320-232型	JA25JJ	—	—	部品が取り付けいていなかった	
2026/2/24	静岡エアコミュニタ	ユーロコプター式EC135P1型	JA135P	—	—	整備間隔を超過した	
2026/2/24	日本トランスオーシャン航空	ボーイング式737-800型	JA08RK	那覇空港	福岡空港	進入中、対地接近警報装置（GPWS）の作動により回避操作を行った	
2026/2/24	日本航空	ボーイング式737-800型	JA330J	—	—	誤った装備品が取り付けられていた	
2026/2/24	日本トランスオーシャン航空	ボーイング式737-800型	JA06RK	那覇空港	中部国際空港	運航乗務員の乗務終了後におけるアルコール検査手順を逸脱した	
2026/2/24	全日本空輸	ボーイング式787-9型	JA899A	ムンバイ	成田国際空港	航空交通の指示を得ず離陸した	
2026/2/25	ANAウイングス	ボーイング式737-800型	JA55AN	那覇空港	松山空港	降下中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2026/2/25	全日本空輸	エアバス式A380-841型	JA381A	成田国際空港	ホノルル	飛行中、左右の燃料タンクが不均一になったことを示す計器表示があった	
2026/2/26	全日本空輸	ボーイング式787-9型	JA924 A	東京国際空港	ジャカルタ	飛行中、水漏れの処置を行ったことにより、一時的に一人以上の乗客に対する酸素供給機能を喪失させた	
2026/2/26	日本航空	ボーイング式787-8型	JA823J	バンコク	成田国際空港	輸送禁止物件を輸送した	
2026/2/26	ソラシドエア	ボーイング式737-800型	JA808X	中部国際空港	宮崎空港	上昇中、警報機能（対地接近警報装置（GPWS）関係）に不具合が発生した	
2026/2/26	日本航空	エアバス式A350-941型	JA11XJ	那覇空港	東京国際空港	着陸時、エンジンの逆推力装置が正常に作動しなかった	
2026/2/26	日本トランスオーシャン航空	ボーイング式737-800型	JA04RK	福岡空港	那覇空港	進入中、着陸装置の計器表示に不具合が発生した	
2026/2/26	琉球エア・コミュニタ	ボンバルディア式DHC-8-402型	JA81RC	北大東空港	那覇空港	上昇中、航空機衝突防止装置（TCAS）に不具合が発生した	
2026/2/26	琉球エア・コミュニタ	ボンバルディア式DHC-8-402型	JA81RC	南大東空港	那覇空港	上昇中、航空機衝突防止装置（TCAS）に不具合が発生した	
2026/2/26	日本航空	ボーイング式787-9型	JA881J	シアトル	成田国際空港	無申告危険物を輸送した	
2026/2/27	ANAウイングス	ボーイング式737-800型	JA80AN	福岡空港	那覇空港	進入中、指示された高度を逸脱した	
2026/2/27	全日本空輸	エアバス式A380-841型	JA382A	成田国際空港	ホノルル	飛行中、左右の燃料タンクが不均一になったことを示す計器表示があった	
2026/2/27	日本航空	ボーイング式777-300ER型	JA743J	東京国際空港	シンガポール	臨界点速度（V1）付近の速度で離陸中止した	
2026/2/27	琉球エア・コミュニタ	ボンバルディア式DHC-8-402型	JA81RC	那覇空港	久米島空港	上昇中、航空機衝突防止装置（TCAS）に不具合が発生した	
2026/2/27	琉球エア・コミュニタ	ボンバルディア式DHC-8-402型	JA81RC	久米島空港	那覇空港	上昇中、航空機衝突防止装置（TCAS）に不具合が発生した	
2026/2/27	全日本空輸	ボーイング式777-300ER型	JA784A	東京国際空港	ニューヨーク	整備要目の期限を超過した	
2026/2/27	全日本空輸	ボーイング式787-9型	JA873A	東京国際空港	ヒューストン	着陸時、機体尾部が滑走路に接触し損傷した	航空事故

2026/2/28	スカイマーク	ボーイング式737-800型	JA737X	下地島空港	東京国際空港	着陸時、エンジンの逆推力装置が正常に作動しなかった	
2026/2/28	全日本空輸	エアバス式A380-841型	JA381A	成田国際空港	ホノルル	飛行中、左右の燃料タンクが不均一になったことを示す計器表示があった	
2026/2/28	日本航空	ボーイング式737-800型	JA321J	中部国際空港	成田国際空港	輸送禁止物件を輸送した	
2026/2/28	日本航空	ボーイング式787-8型	JA835J	バンコク	成田国際空港	輸送禁止物件を輸送した	
2026/3/2	フジドリームエアラインズ	エンブラエル式ERJ170-200STD型	JA15FJ	青森空港	名古屋飛行場	降下中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2026/3/2	エアロトヨタ	アエロスパリアル式AS332L1型	JA9678	－	－	胴体に亀裂が発見された	
2026/3/2	日本航空	ボーイング式787-9型	JA848J	福岡空港	東京国際空港	部品脱落が発生した	
2026/3/2	日本航空	ボーイング式767-300型	JA607J	－	－	誤った装備品が取り付けられていた	
2026/3/3	ソラシドエア	ボーイング式737-800型	JA802X	東京国際空港	宮崎空港	飛行中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2026/3/3	日本航空	ボーイング式737-800型	JA316J	東京国際空港	大分空港	上昇中、与圧系統に不具合が発生した	イレギュラー運航
2026/3/3	全日本空輸	エアバス式A380-841型	JA381A	成田国際空港	ホノルル	飛行中、左右の燃料タンクが不均一になったことを示す計器表示があった	
2026/3/4	全日本空輸	ボーイング式787-8型	JA811A	東京国際空港	福岡空港	飛行中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2026/3/4	日本貨物航空	ボーイング式747-8F型	JA14KZ	－	－	着陸装置の不具合が発見された	
2026/3/4	全日本空輸	ボーイング式777F型	JA771F	成田国際空港	上海（浦東）	無申告危険物を輸送した	
2026/3/5	日本航空	ボーイング式767-300型	JA621J	－	－	機体改修後の追加要目の一部に実施漏れがあった	
2026/3/5	スプリング・ジャパン	エアバス式A321-231型	JA82YA	東京国際空港	新千歳空港	降下中、航空機の姿勢等を表示する装置及び航法表示装置等に不具合が発生した	
2026/3/5	全日本空輸	ボーイング式777-300型	JA752A	－	－	主翼の一部に腐食が発見された	
2026/3/7	スターフライヤー	エアバス式A320-214型	JA07MC	東京国際空港	北九州空港	上昇中、航空機衝突防止装置（TCAS）に不具合が発生した	
2026/3/8	スターフライヤー	エアバス式A320-214型	JA07MC	東京国際空港	山口宇都宮空港	上昇中、航空機衝突防止装置（TCAS）に不具合が発生した	
2026/3/8	日本航空	ボーイング式777-300ER型	JA741J	バンコク	東京国際空港	危険物を輸送した	
2026/3/8	フジビジネスジェット	テキストロン・アビエーション式525C型	JA01BJ	長崎空港	静岡空港	上昇中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2026/3/8	フジドリームエアラインズ	エンブラエル式ERJ170-100STD型	JA02FJ	福岡空港	静岡空港	着陸前、客室内のギャレートレイが飛び出した	
2026/3/8	ANAウイングス	ボーイング式737-800型	JA76AN	関西国際空港	那覇空港	輸送禁止物件を輸送した	
2026/3/9	ジェットスター・ジャパン	エアバス式A320-232型	JA08JJ	－	－	指示と異なる整備処置を実施した	
2026/3/9	全日本空輸	エアバス式A380-841型	JA381A	成田国際空港	ホノルル	飛行中、左右の燃料タンクが不均一になったことを示す計器表示があった	
2026/3/9	セントラルヘリコプターサービス	エアバス・ヘリコプターズ式BK117D-3型	JA145D	－	－	整備要目の期限を超過した	
2026/3/10	ジェイエア	エンブラエル式ERJ170-100STD型	JA212J	大阪国際空港	大分空港	降下中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2026/3/10	Peach Aviation	エアバス式A320-251N型	JA205P	関西国際空港	高雄	降下中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2026/3/10	ソラシドエア	ボーイング式737-800型	JA811X	－	－	取下的した部品を適切な手順によらず、再利用可能部品として処理した	
2026/3/10	ANAウイングス	ボーイング式737-800型	JA51AN	－	－	スポイラーのケーブル破損が発見された	
2026/3/10	アイベックスエアラインズ	ボンバルディア式CL-600-2C10型	JA09RJ	中部国際空港	松山空港	必要な整備処置が実施されずに運航した	
2026/3/10	全日本空輸	エアバス式A320-271N型	JA213A	－	－	非常用装置の不具合が発見された	
2026/3/11	日本トランスオージェン航空	ボーイング式737-800型	JA10RK	那覇空港	中部国際空港	降下中、指示された高度を逸脱した	
2026/3/11	AIRDO	ボーイング式737-700型	JA08AN	－	－	警報機能（対地接近警報装置（GPWS）関係）に不具合が発見された	
2026/3/12	AIRDO	ボーイング式767-300型	JA605A	新千歳空港	東京国際空港	上昇中、与圧系統に不具合が発生した	イレギュラー運航
2026/3/12	日本航空	ボーイング式787-8型	JA842J	－	－	誤った装備品が取り付けられていた	
2026/3/13	スカイマーク	ボーイング式737-800型	JA737U	新千歳空港	東京国際空港	進入中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2026/3/13	日本航空	ボーイング式737-800型	JA329J	小松飛行場	東京国際空港	上昇中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2026/3/13	日本航空	ボーイング式767-300型	JA654J	香港	成田国際空港	上昇中、運用限界を超過した	
2026/3/13	日本航空	ボーイング式737-800型	JA301J	三沢飛行場	東京国際空港	鳥と衝突し、機首部を損傷した	航空事故
2026/3/13	ANAウイングス	ボンバルディア式AHC-DHC-8-402型	JA859A	高知空港	大阪国際空港	上昇中、指示された高度を逸脱した	
2026/3/14	ジェットスター・ジャパン	エアバス式A320-232型	JA03JJ	成田国際空港	那覇空港	降下中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2026/3/14	スカイマーク	ボーイング式737-800型	JA73NQ	神戸空港	仙台空港	上昇中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2026/3/14	ZIPAIR Tokyo	ボーイング式787-8型	JA850J	サンフランシスコ	成田国際空港	危険物を輸送した	
2026/3/15	ZIPAIR Tokyo	ボーイング式787-8型	JA822J	サンノゼ	成田国際空港	飛行中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2026/3/15	全日本空輸	ボーイング式767-300型	JA624A	東京国際空港	上海（虹橋）	搭載用航空日誌への整備処置が未記入だった	
2026/3/16	全日本空輸	ボーイング式787-9型	JA877A	東京国際空港	ロサンゼルス	飛行中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2026/3/16	ZIPAIR Tokyo	ボーイング式787-8型	JA828J	成田国際空港	サンフランシスコ	飛行中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2026/3/16	ZIPAIR Tokyo	ボーイング式787-8型	JA824J	成田国際空港	バンクーバー	輸送禁止物件を輸送した	
2026/3/18	日本航空	ボーイング式787-8型	JA837J	マニラ	成田国際空港	危険物を輸送した	
2026/3/18	全日本空輸	エアバス式A380-841型	JA381A	成田国際空港	ホノルル	飛行中、運用限界を超過した	
2026/3/18	日本航空	ボーイング式767-300型	JA622J	－	－	誤った装備品が取り付けられていた	
2026/3/19	ジェットスター・ジャパン	エアバス式A320-232型	JA03JJ	成田国際空港	那覇空港	出発準備中、予測ウィンドシア検知機能の不具合を示す計器表示があった	
2026/3/19	日本エアコミューター	ATR式42-500型	JA03JC	沖永良部空港	徳之島空港	離陸後、着陸装置に不具合が発生した	
2026/3/19	日本航空	ボーイング式767-300型	JA616J	－	－	誤った装備品が取り付けられていた	
2026/3/22	マイクロジェット	セスナ式510型	JA123F	成田国際空港	旭川空港	上昇中、指示された高度を逸脱した	

2026/3/23	ジェットスター・ジャパン	エアバス式A320-232型	JA23JJ	成田国際空港	高松空港	航空機用救命無線機（ELT）の不具合が発見された	
2026/3/23	全日本空輸	エアバス式A321-272N型	JA143A	—	—	酸素マスクの不具合が発見された	
2026/3/25	ANAウィングス	ボーイング式737-800型	JA62AN	大阪国際空港	仙台空港	飛行中、指示された高度を逸脱した	
2026/3/25	琉球エアコミューター	ボンバルディア式DHC-8-402型	JA81RC	—	—	主翼の一部に腐食が発見された	
2026/3/26	全日本空輸	エアバス式A380-841型	JA383A	ホノルル	成田国際空港	飛行中、左右の燃料タンクが不均一になったことを示す計器表示があった	
2026/3/26	日本航空	ボーイング式737-800型	JA307J	新千歳空港	関西国際空港	輸送禁止物件を輸送した	
2026/3/26	日本航空	ボーイング式767-300型	JA608J	—	—	整備要目の期限を超過した	
2026/3/26	日本航空	ボーイング式787-8型	JA835J	—	—	誤った装備品が取り付けられていた	
2026/3/27	全日本空輸	エアバス式A380-841型	JA381A	成田国際空港	ホノルル	飛行中、左右の燃料タンクが不均一になったことを示す計器表示があった	
2026/3/27	スターフライヤー	エアバス式A320-214型	JA22MC	仙台空港	福岡空港	飛行中、予測ウインドシア検知機能不具合を示す計器表示があった	
2026/3/27	日本航空	ボーイング式737-800型	JA302J	—	—	水平安定版の一部に腐食が発見された	
2026/3/28	スカイマーク	ボーイング式737-800型	JA737NE	東京国際空港	福岡空港	誤った重量・重心位置にて運航した	
2026/3/29	Peach Aviation	エアバス式A320-214型	JA10VA	石垣空港	成田国際空港	誤った整備処置を実施した	
2026/3/30	日本航空	ボーイング式737-800型	JA343J	東京国際空港	広島空港	降下中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2026/3/30	フジドリームエアラインズ	エンブラエル式ERJ170-200STD型	JA05FJ	名古屋飛行場	山形空港	進入中、航空機衝突防止装置（TCAS）の回避指示に従って回避操作を行った	
2026/3/30	アイベックスエアラインズ	ボンバルディア式CL-600-2C10型	JA13RJ	—	—	消火剤吐出ノズルの不具合が発見された	
2026/3/31	日本航空	ボーイング式787-9型	JA866J	シアトル	成田国際空港	上昇中、運用限界を超過した	