資料4

● 促進区域指定ガイドラインを目安として、海底地盤状況を確認するため、以下の調査を実施した。

区分	調査項目	取得データ	測定頻度等	備考
海底地形	深浅測量	海底形状(水深)、海底人工物の有無	測線間隔 約1.5km	1素子
海底地層	音波探査	海底面下の地層構造	測線間隔 約1.5km	
海底地質	コーン貫入試験	海底面下の土質性状	2本 (調査延長 約12m、約3m)	
海底地質	PS検層	底質(S波速度)	1本 (調査延長 約24m)	

- 調査によって確認された海底地盤の状況は以下のとおり。
 - ①区域内の水深は、**20m未満が約10%、30m未満が約60%、40m未満が約95%**であり、 区域内の**最も深い箇所の水深は、約52m**であった。
 - ②区域内には岩盤が露出しているエリアがあり、また、海底地形は起伏に富むことが確認された。
 - ③コーン貫入試験調査地点における堆積土の性状は、**海底面から3~10m程度は砂質土層**で、 その下は**岩盤(基盤層)となっていた**。

(まとめ)

● 調査の結果、有望な区域の海底地盤において、**洋上風力発電を実施する上で特に不適当と確認** される点はなかった。




図1 音波探査概念図



写真1 調査船




図2 コーン貫入試験概念図

【参考】当区域の自然的条件に関する調査(海底地盤調査)

● 調査区域の海底地形は、起伏に富むこと、等深浅が複雑であることが確認された。




図3 調査区域周辺の海底地質図(出典:沿岸の海の基本図 崎戸(海底地質構造図))