

衛生担当者等による船内巡視の結果報告書<様式例>

船名：	巡視日： 年 月 日
船種：	船内巡視実施者：

<巡視箇所（巡視を実施した箇所に○を付けてください。）>

巡視箇所	改善を要すべき点		改善を要すべき具体的内容 (改善点「あり」の場合)	改善措置の内容 (今後予定している措置も含む。)
	なし	あり		
船橋 (ブリッジ、操舵室)				
機関室 (機関室、機関制御室)				
甲板上 (甲板装置、係留設備、救命設備)				
倉庫 (ロープストア、工作室)				
食堂 (食堂、厨房、食料倉庫)				
事務室 (事務室、通路、階段)				
居室 (居室、娯楽室、トイレ、浴室)				

衛生担当者等による船内巡視の結果報告書<記載例>

船名：海事丸	巡視日：2023年 4 月 1 日
船種：一般貨物船	船内巡視実施者：船員 太郎

<巡視箇所（巡視を実施した箇所に○を付けてください。）>

巡視箇所	改善を要すべき点		改善を要すべき具体的内容 (改善点「あり」の場合)	改善措置の内容 (今後予定している措置も含む。)
	なし	あり		
船橋 (ブリッジ、操舵室)	○			
機関室 (機関室、機関制御室)		○	イヤーマフ等が人数分用意されていない。	イヤーマフ・耳栓を人数分購入し配備した。
甲板上 (甲板装置、係留設備、救命設備)		○	危険区域を示すペイントがはがれている。	次回ドック時に再度塗装する予定。
倉庫 (ロープストア、工作室)	○			
食堂 (食堂、厨房、食料倉庫)	○			
事務室 (事務室、通路、階段)		○	通路の頭上が高くなっている部分にトラマークが施されていない。	該当部分にトラマークを施した。
居室 (居室、娯楽室、トイレ、浴室)				

