

平成23年9月22日
19時30分

土砂災害随時情報 (奈良県十津川流域) 第12号

奈良県知事 殿
五條市長 殿
十津川村長 殿
野迫川村長 殿

近畿地方整備局長

河道閉塞に係る、土砂災害随時情報（第12号）についてお知らせします。

（本日午後のヘリ調査結果について）

【問い合わせ先】

国土交通省近畿地方整備局河川部河川調査官
国土交通省近畿地方整備局河川部河川計画課長
直通06-6945-6355

中込 淳
吉田 一 亮

平成23年9月22日

土砂災害防止法に基づく緊急調査の随時情報 12

【奈良県野迫川村北股】

近畿地方整備局

本日（22日）午後、奈良県野迫川村北股の河道閉塞状況についてヘリによる調査を実施しました。（調査者：土木研究所 主任研究員 ^{やまごし}山越 ^{たかお}隆雄）

天候は回復しましたが、依然として湛水池の水位は高く、危険な状況が続いています。引き続き厳重な警戒をお願いします。

【奈良県野迫川村北股 ヘリ調査メモ】

- ・ 現場にヘリコプターで13:30頃到着。
- ・ 19日の空撮写真と比較して、湛水域は拡大している。（19日と比較して水位が上昇している。）
- ・ 調査時点で越流はしておらず、痕跡も見当たらない。（越流していない。）
- ・ 湛水池由来のものかは不明であるが、堆積土砂下流端に比較的流量の大きい湧水が認められる。
- ・ 崩壊地に小さな水たまりや土砂の堆積などが認められる。ただし、目視では堆積土砂全体としての大きな変状は認められない。
- ・ 北股川の河道閉塞応急掘削箇所については、問題なく流水が疎通していた。

ヘリからの空撮

北股

9月22日 13:30頃撮影







9月22日撮影