

【施設効果事例】田子南山地区_急傾斜地崩壊防止施設（静岡県賀茂郡西伊豆町田子）

位置図



○令和6年5月27日からの大雨により、29日になげ崩れ及び落石が発生したが、県が整備した急傾斜地崩壊防止施設により崩壊土砂を捕捉し、人家等への被害を未然に防止した。

発生日：令和6年5月29日（時間不明）

降雨状況：連続雨量 148mm（5月28日0時～29日0時）
時間最大雨量 21mm（5月28日20時～21時）

発生箇所：静岡県賀茂郡西伊豆町 田子
捕捉量：約5m³

全景

がけ崩れ発生状況



急傾斜地崩壊防止施設（落石防護柵及び擁壁）

全景

土砂捕捉状況

崩壊土砂、
落石を捕捉！！

