


おかむら
【施設効果事例】 岡村町B地区_急傾斜地崩壊防止施設 (神奈川県横浜市)

位置図



○令和6年6月18日から19日にかけての大雨により、一連の斜面において施設未整備箇所においてがけ崩れが発生したが、県による急傾斜地崩壊防止施設が整備されていた箇所では、被災は確認されなかった。

発生日 : 令和6年6月18日
 降雨状況 : 連続雨量 115mm (6月18日 2時~19日 1時)
 時間最大雨量 16mm (6月18日 10時~11時)
 発生箇所 : 神奈川県横浜市磯子区岡村3丁目

近景 **がけ崩れ発生状況**



全景 **がけ崩れ発生箇所**



急傾斜地崩壊防止施設