


【施設効果事例】 小滝地区 地すべり対策施設(山形県最上郡大蔵村)

災害発生日：令和6年7月25日
 降雨状況：連続雨量 281mm (7月24日6時～26日9時)
 時間最大雨量 36mm (7月25日22時～23時)
 ※木遠田雨量観測所

発生箇所：山形県最上郡大蔵村大字南山
 状況：7月25日の大雨により、同一の地すべり防止区域内の施設未整備箇所において地すべりが発生したが、山形県による地すべり対策施設が整備中の箇所では、被災は確認されなかった。

位置図




山形県最上郡大蔵村大字南山



集水井の排水状況



横ボーリングの排水状況



被災箇所

地すべり防止施設
整備済箇所
(被災なし)



被災箇所

地すべり防止施設
整備済箇所
(被災なし)

TEC-FORCE撮影