


【施設効果事例】 女殺沢川 砂防えん堤(山形県酒田市)

3か年緊急対策
5か年加速化対策



災害発生日 : 令和6年7月25日
 降雨状況 : 連続雨量 269mm (7月24日5時~26日5時)
 時間最大雨量 50mm (7月25日8時~9時)
 ※大蕨雨量観測所 きたあおさわ
 発生箇所 : 山形県酒田市北青沢
 状況 : 7月24日からの大雨により土石流が発生したが、砂防えん堤が整備されており土砂及び流木を捕捉し、保全対象である曙自治会館(酒田市指定避難所)等への被害を未然に防止し効果を発揮した。



土石流発生前の状況 (R6.5)



砂防えん堤竣工 (R5.12)



土石流発生状況 (土砂捕捉)