

平成30年7月豪雨により徳島県三好市で発生した土砂災害に対して 緊急的な地すべり対策事業を実施します

平成30年7月豪雨に伴い発生した地すべりに対して、徳島県が緊急的な対策工事を実施します。

● ぶっし 仏子地区

位置図



【仏子地区】

徳島県三好市山城町仏子

発生日時：平成30年7月7日


保全対象：人家4戸、市道、
一級河川仏子谷川

崩壊の規模：幅70m 長さ350m

主な対策工：横ボーリング工
アンカー工 等

全景(対策イメージ)

③市道を頭部とした 崩壊状況



②被災箇所の末端部全景