

平成30年7月豪雨により徳島県三好市で発生した土砂災害に対して 緊急的な地すべり対策事業を実施します

平成30年7月豪雨に伴い発生した地すべりに対して、徳島県が緊急的な対策工事を実施します。

ながたに
●長谷地区

全景 (対策イメージ)

・・・地すべり範囲

位置図



【桑内地区】

徳島県三好市山城町大和川長谷

発生日時 : 平成30年7月7日

保全対象 : 人家6戸、市道


準用河川大谷川

崩壊の規模 : 幅57m 長さ63m


よこ

主な対策工 : 横ボーリング工

アンカー工 等



被災箇所 全景 (A-1-1)



被災箇所 全景 (A-2)



①頭部の滑落崖の状況
(A-2ブロック)



②私道の被災状況
(A-2ブロック)



③頭部の滑落崖の状況
(A-1-1ブロック)