

あづまがわ ひだかほろないがわ
厚真川左支川・日高幌内川 河道閉塞箇所の現状と対応

10月2日12:00現在

●現地調査 ヘリ及び地上からの調査



ヘリによる河道閉塞調査(10/1)




UAVIによる河道閉塞調査(9/25)



土砂災害専門家による調査(9/16)

●監視機器設置 監視カメラ(上下流)、水位計(上下流)を設置完了



上流側 監視カメラ設置完了状況



下流側 水位計(水圧式)、標尺設置完了状況



上流側 水位計(水位観測ブイ)設置準備状況

あづまがわ ひだかほろないがわ
厚真川左支川・日高幌内川 河道閉塞箇所の現状と対応

10月2日12:00現在

