

平成30年7月豪雨により山口県下関市で発生した土砂災害に対して 緊急的な地域防災がけ崩れ対策事業を実施します

国土交通省砂防部
平成30年10月10日

平成30年7月豪雨に伴い発生したがけ崩れに対して、下関市が緊急的な対策事業を実施します。

むかいやまちょう

しおいりちょう


ちょうふまつおだきたまち

ちょうふまんじゅちょう

ひこしまほんむらまち

ゆりの

●向山町(一)(2)地区、汐入町(2)地区、長府松小田北町(一)(1)地区、長府満珠町(一)(7)地区、彦島本村町(一)(19)地区、百合野地区



【向山町(一)(2)地区】

しものせきし むかいやまちょう

山口県下関市向山町

発生日時 : 平成30年7月6日

崩壊の規模 : 幅8m 高さ7m

主な対策工 : 法面工

斜面崩壊状況



【汐入町(2)地区】

しものせきし しおいりちょう

山口県下関市汐入町

発生日時 : 平成30年7月6日

崩壊の規模 : 幅10m 高さ9m

主な対策工 : 法面工

斜面崩壊状況



【長府松小田北町(一)(1)地区】

しものせきし ちょうふまつおだきたまち

山口県下関市長府松小田北町

発生日時 : 平成30年7月6日

崩壊の規模 : 幅16m 高さ9m

主な対策工 : 法面工

斜面崩壊状況



【長府満珠町(一)(7)地区】

しものせきし ちょうふまんじゅちょう

山口県下関市長府満珠町

発生日時 : 平成30年7月6日

崩壊の規模 : 幅9m 高さ7m

主な対策工 : 法面工

斜面崩壊状況



【彦島本村町(一)(19)地区】

しものせきし ひこしまほんむらまち

山口県下関市彦島本村町

発生日時 : 平成30年7月6日

崩壊の規模 : 幅13m 高さ9m

主な対策工 : 法面工

斜面崩壊状況



【百合野地区】

しものせきし とよたちょう

山口県下関市豊田町

発生日時 : 平成30年7月6日

崩壊の規模 : 幅16m 高さ5m

主な対策工 : 法面工

斜面崩壊状況

