

【施設効果事例】群馬県東吾妻町岩下 大沢川砂防えん堤

ひがしあがつままち いわした

おおさわがわ

- 令和元年東日本台風(台風第19号)に伴う降雨により土石流が発生したものの、群馬県が整備した砂防えん堤が土砂・流木を捕捉し、下流地域への被害を未然に防止

位置図



発生日 : 令和元年10月12日
降雨状況 : 連続雨量 322mm (10月11日16時～10日23時)
(松谷雨量観測所) 時間最大雨量 39mm (10月12日17時～18時)
ひがしあがつままちいわした
発生箇所 : 群馬県東吾妻町岩下
捕捉量 : 約1,300m³

群馬県吾妻郡東吾妻町

土石流発生前

土石流発生後

