

令和元年台風第19号により長野県安曇野市で発生した土砂災害に対して 緊急的な地すべり対策事業を実施します


国土交通省砂防部
令和元年11月20日

台風第19号の大雨に伴い発生した地すべりに対して、長野県が緊急的な対策事業を実施します。

●^{かないざわ}金井沢地区

位置図

長野県



金井沢地区

【金井沢地区】


あずみの みなみりくごう

長野県安曇野市南陸郷

- ・発生年月日：令和元年10月12日
- ・保全対象：人家50戸
国道19号 等
- ・崩壊規模：長さ50m、幅23m
- ・主な工法：横ボーリング工
鋼管杭工 等

全景写真

対策工：横ボーリング工
鋼管杭工 等



被災箇所頭部の状況



被災箇所側方部の状況



被災箇所末端部の状況

