

令和元年10月25日に千葉県長柄町で発生した土砂災害に対して 緊急的な地域防災がけ崩れ対策事業を実施します

国土交通省砂防部
令和元年12月25日

令和元年10月25日の降雨に伴い発生したがけ崩れに対して、長柄町が緊急的な対策事業を実施します。

●^{ながらやま}長柄山地区、^{ろくじぞう1}六地藏1地区、^{ろくじぞう2}六地藏2地区



【長柄山地区】

ちばけんちょうせいぐんながらまちながらやま
千葉県長生郡長柄町長柄山地区内
発生日時 : 令和元年10月25日
崩壊の規模 : 幅45m 高さ13m
主な対策工 : 法面工

斜面崩壊状況



被災状況



【六地藏1地区】

ちばけんちょうせいぐんながらまろくじぞう
千葉県長生郡長柄町六地藏地区内
発生日時 : 令和元年10月25日
崩壊の規模 : 幅10m 高さ5m
主な対策工 : 法面工

斜面崩壊状況



斜面崩壊状況



【六地藏2地区】

ちばけんちょうせいぐんながらまろくじぞう
千葉県長生郡長柄町六地藏地区内
発生日時 : 令和元年10月25日
崩壊の規模 : 幅50m 高さ7m
主な対策工 : 法面工

斜面崩壊状況



斜面崩壊状況

