


令和元年10月13日に岩手県田野畑村で発生した土砂災害に対して 緊急的な地域防災がけ崩れ対策事業を実施します

国土交通省砂防部
令和元年12月16日

令和元年10月13日の台風第19号に伴い発生したがけ崩れに対して、田野畑村が緊急的な対策事業を実施します。

●^{しまのこし}嶋越1号地区、^{ひらいが}平井賀2号地区、^{すげのくぼ}菅窪地区




【平井賀2号地区】

いわてけん たのはたむら らが
岩手県田野畑村羅賀地内

発生日時 : 令和元年10月13日

崩壊の規模 : 幅8m 高さ45m

主な対策工 : 擁壁工



【菅窪地区】

いわてけん たのはたむら すげのくぼ
岩手県田野畑村菅窪地内

発生日時 : 令和元年10月13日

崩壊の規模 : 幅17m 高さ7m

主な対策工 : 法面工



斜面崩壊状況



【嶋越1号地区】

いわてけん たのはたむら まつまえさわ
岩手県田野畑村松前沢地内

発生日時 : 令和元年10月13日

崩壊の規模 : 幅20m 高さ9m

主な対策工 : 法面工



斜面崩壊状況

