

令和2年7月1日の梅雨前線降雨により長野県阿南町で発生した土砂災害に対して

緊急的な地すべり対策事業を実施します

国土交通省砂防部
令和2年7月27日

7月1日の梅雨前線降雨により発生した地すべりに対して、長野県が緊急的な対策事業を実施します。

●^{かんめ}鴨目地区

位置図

長野県



【鴨目地区】

しもいな あなんちょう かんめ


長野県下伊那郡阿南町鴨目

- ・発生年月日：令和2年7月1日
- ・保全対象：人家1戸、
一級河川門原川 等
- ・崩壊規模：長さ56m、幅32m
- ・主な工法：横ボーリング工、
法面工 等



全景写真

崩壊頭部の状況



末端部の状況

