

おがわむら

令和2年7月豪雨により長野県小川村で発生した土砂災害に対して 緊急的な地すべり対策事業を実施します

国土交通省砂防部
令和2年7月27日


令和2年7月豪雨により発生した地すべりに対して、長野県が緊急的な対策事業を実施します。

きた お

●北尾地区


位置図

長野県



北尾地区

全景写真



【北尾地区】

かみみのち おがわむら きたお

長野県上水内郡小川村北尾

- ・発生年月日：令和2年7月8日
- ・保全対象：人家13戸、村道 等
- ・崩壊規模：長さ100m、幅60m
- ・主な工法：大型土のう設置 等

(応急対策)

末端部の土砂流出状況



崩壊頭部の状況

