

おがわむら

令和2年7月豪雨により長野県小川村で発生した土砂災害に対して 緊急的な地すべり対策事業を実施します



国土交通省砂防部
令和2年8月14日

令和2年7月豪雨により発生した地すべりに対して、長野県が緊急的な対策事業を実施します。

きた お

●北尾地区

位置図



【北尾地区】

かみみのち おがわむら きたお

長野県上水内郡小川村北尾

- ・発生年月日：令和2年7月8日
- ・保全対象：人家13戸、村道 等
- ・崩壊規模：長さ100m、幅60m
- ・主な工法：横ボーリング工 等
(大型土のう設置 等)

※ ()内は7月27日に一部先行着手した内容



大型土のう設置状況

