



砂防堰堤が土砂・流木を捕捉し人家・避難所・緊急輸送道路を保全(鹿児島県始良市)

あいらし ひらまつ

発生箇所：鹿児島県始良市平松
発生日時：令和7年8月8日5時頃
降雨状況：連続雨量 518mm 時間最大雨量 107mm ※脇元雨量観測所 ひらまつだに
施設概要：平松谷砂防堰堤(平成8年完成)
効果：令和7年8月7日からの大雨により斜面崩壊が発生したが、砂防堰堤が土砂・流木を捕捉し、人家85戸と、始良ICと国道10号方面をつなぐ県道(緊急輸送道路)、小学校(指定緊急避難場所)、文化財等への被害を防いだ。



斜面崩壊発生後 (R7. 8. 13)



小学校(指定緊急避難場所)、城跡(市文化財)

