

砂防堰堤が土石流を捕捉し人家集落・県道を保全(熊本県上益城郡甲佐町)

かみましきぐんこうさまちかみそうがわ
発生箇所：熊本県上益城郡甲佐町上早川
発生日時：令和7年8月11日
降雨状況：24h最大雨量363mm 時間最大雨量 76mm
※甲佐雨量観測所
施設概要：坂谷川堰堤 2 (令和3年3月完成)
国土強靱化のための3か年緊急対策により前倒し整備
効果：令和7年8月11日の大雨により土石流が発生したが、砂防堰堤が土砂・流木約2,000m³を捕捉し、人家11戸、県道への被害を防いだ。

