


【施設効果事例】石井外畑地区_急傾斜地崩壊防止施設 (静岡県賀茂郡南伊豆町石井)



かもぐん みなみいずちょういしい


発生箇所：静岡県賀茂郡南伊豆町石井

発生日時：令和8年4月10日11時頃

降雨状況：連続雨量 43mm (4月10日8時～10日23時)
 時間最大雨量 8mm (4月10日10時～11時)

施設概要：石井外畑急傾斜地崩壊防止施設 (平成15年完成)

効果：令和8年4月10日の大雨により、がけ崩れが発生したが、静岡県の整備した急傾斜地崩壊防止施設が崩壊土砂を捕捉し、土砂による被害から人家を保全した。



がけ崩れ発生状況・崩落土砂捕捉状況・・・4月17日撮影