


砂防堰堤が**土砂を捕捉**（愛媛県八幡浜市保内町須川）

- ◆災害発生日：平成30年7月7日（平成30年7月豪雨）
- ◆降雨状況：最大時間雨量 33mm
- ◆降雨状況：最大24時間雨量 307.5mm（八幡浜観測所）
- ◆捕捉状況：山頂付近で土砂崩れが発生し溪流に土砂が流出したが、昭和20年代に整備された石積堰堤により土砂・流木を捕捉した。

位置図



土砂流出発生前



土砂流出発生後



土砂・流木流を捕捉

