

【施設効果事例】千葉県勝浦市串浜

かつうらし くしはま

- 令和元年7月3日～4日の降雨によりがけ崩れが発生したものの、千葉県が整備した擁壁工が土砂を捕捉し、家屋被害等を未然に防止



【施設効果事例】静岡県島田市金谷本町

しまだしかなやほんちょう

- 令和元年7月22日～23日の降雨によりがけ崩れが発生したものの、静岡県が整備した擁壁工が土砂を捕捉し、家屋被害等を未然に防止



【施設効果事例】静岡県浜松市西区西鴨江町

は ま ま つ し に し く に し か も え ち ょ う

- 令和元年7月22日～23日の降雨によりがけ崩れが発生したものの、静岡県が整備した擁壁工が土砂を捕捉し、家屋被害等を未然に防止



【施設効果事例】千葉県南房総市丹生

みなみそうぼうし にゅう

- 令和元年房総半島台風(台風第15号)に伴う降雨によりがけ崩れが発生したものの、千葉県が整備した擁壁工が土砂及び倒木を捕捉し、家屋被害等を未然に防止



【施設効果事例】神奈川県横須賀市安浦町

よこすかしやすうらちょう


- 令和元年房総半島台風(台風第15号)に伴う降雨によりがけ崩れが発生したものの、神奈川県が整備した擁壁工が土砂及び倒木を捕捉し、家屋被害等を未然に防止



【施設効果事例】千葉県勝浦市鵜原

かつうらし うばら


- 令和元年東日本台風(台風第19号)に伴う降雨によりがけ崩れが発生したものの、千葉県が整備した擁壁工が土砂を捕捉し、家屋被害等を未然に防止



【施設効果事例】千葉県勝浦市向台

かつうらし むこうだい

- 令和元年東日本台風(台風第19号)に伴う降雨によりがけ崩れが発生したものの、千葉県が整備した擁壁工が土砂及び倒木を捕捉し、家屋被害等を未然に防止



【施設効果事例】群馬県安中市下間仁田


あんなかししもまにた

- 令和元年東日本台風(台風第19号)に伴う降雨によりがけ崩れが発生したものの、群馬県が整備した擁壁工が土砂を捕捉し、家屋被害等を未然に防止



【施設効果事例】三重県津市三杉町竹原^{つ し み す ぎ ち ょ う た け は ら}

- 令和元年東日本台風(台風第19号)に伴う降雨によりがけ崩れが発生したものの、三重県が整備した擁壁工が崩壊土砂を捕捉し、家屋被害等を未然に防止



【施設効果事例】静岡県菊川市西方^{きくがわしにしかた}

- 令和元年東日本台風(台風第19号)に伴う降雨によりがけ崩れが発生したものの、静岡県が整備した擁壁工が土砂を捕捉し、家屋被害等を未然に防止



【施設効果事例】千葉県市原市辰巳台

いち はらし たつ み だい

- 令和元年10月25日の降雨によりがけ崩れが発生したものの、千葉県が整備した擁壁工が土砂を捕捉し、家屋被害等を未然に防止



【施設効果事例】千葉県多古町南借当

たこまち みなみかりあて

- 令和元年10月25日の降雨によりがけ崩れが発生したものの、千葉県が整備した擁壁工が土砂等を捕捉し、家屋被害等を未然に防止

